

Procedura ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del decreto legislativo 50/2016 per il monitoraggio di ponti, viadotti e gallerie di competenza delle ex province della Regione.
Deliberazione della Giunta regionale n. 225 del 10 giugno 2019.

Scheda di sintesi del servizio di monitoraggio

Sigla servizio	Descrizione sintetica ponti da monitorare/riferimento allegati
Serv. TP 3	Comuni interessati: Calatafimi -Trapani - Mazara del Vallo - Marsala
	SP 14 - Scheda 10
	SB 28 - Scheda 12
	SP 38 - Scheda 2
	SP 62 - Scheda 18
	SR 18 - Scheda 16
CIG	Importo a base di offerta (IVA e contributo cassa esclusi)
ZD029F47EA	€ 15.738,60
	Tempo per l'espletamento del servizio (giorni)
	gg. 45
	Responsabile Unico del Procedimento
	nome: arch. Guido Virgilio
	mail: guido.virgilio@regione.sicilia.it
	telefono: 09238236265

Il Professionista

Il Dirigente

Libero Consorzio Comunale di Trapani

DATA

12/09/2018

SCHEDA CONTROLLO VISIVO OPERE DI ATTRAVERSAMENTO

DENOMINAZIONE STRADA	SP 14 Calatafimi Castelluzzo Santa Ninfa territorio Calatafimi	Coordinate	37.883635 - 12.851521
----------------------	--	------------	-----------------------

TIPOLOGIA STRUTTURA		TIPO DI ATTRAVERSAMENTO	
PONTE	(Luce > 5 mt.)	X	Autostrada
			Strada statale / Comunale / altro
			Ferrovia
			Fiume / Torrente
			X

STRUTTURA PONTE			
		N° CAMPATE	
CEMENTO ARMATO			
CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO			
MURATURA		1 (ARCO)	Spalle in muratura ed arco in calcestruzzo
METALLICO			

ELEMENTI DIMENSIONALE			
Luce complessiva ml	5,3	Luce Campate	5,3

STATO DI CONSERVAZIONE	
Presenza di distacchi calcestruzzo con affioramenti di armatura metallica	
Ammaloramenti parti in muratura	Lesioni marcate nell'arco in calcestruzzo e muri andatori dissestati

NOTE
Tratto interdetto al transito

Libero Consorzio Comunale di Trapani

DATA

12/09/2018

SCHEDA CONTROLLO VISIVO OPERE DI ATTRAVERSAMENTO

DENOMINAZIONE STRADA	SB 28 Margi Chine Agnione territorio Trapani	Coordinate	37.872668 - 12.719548
----------------------	--	------------	-----------------------

TIPOLOGIA STRUTTURA		TIPO DI ATTRAVERSAMENTO	
PONTE	(Luce > 5 mt.)	X	Autostrada
			Strada statale / Comunale / altro
			Ferrovia
			Fiume / Torrente
			X

STRUTTURA PONTE			
		N° CAMPATE	
CEMENTO ARMATO		3	
CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO			
MURATURA			
METALLICO			

ELEMENTI DIMENSIONALE			
Luce complessiva ml	21	Luce Campate	21

STATO DI CONSERVAZIONE	
Presenza di distacchi calcestruzzo con affioramenti di armatura metallica	Fenomeno accentuato negli sbalzi e nelle spalle di appoggio
Ammaloramenti parti in muratura	

NOTE

Libero Consorzio Comunale di Trapani

DATA

12/09/2018

SCHEDA CONTROLLO VISIVO OPERE DI ATTRAVERSAMENTO

DENOMINAZIONE STRADA	S.P. n° 38 "Mazara-Granitola" – Territorio di Mazara del vallo	Coordinate	Lat. 37°38'8.31"N Long. 12°36'51.73"E
----------------------	--	------------	--

TIPOLOGIA STRUTTURA		TIPO DI ATTRAVERSAMENTO	
PONTE	(Luce > 5 mt.)	Autostrada	
		Strada statale / Comunale / altro	
		Ferrovia	
		Fiume / Torrente	X

STRUTTURA PONTE			
		N° CAMPATE	
CEMENTO ARMATO			
CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO			
MURATURA			
METALLICO		UNICA	

ELEMENTI DIMENSIONALE			
Luce complessiva ml	87	Luce Campate	87

STATO DI CONSERVAZIONE	
Presenza di distacchi calcestruzzo con affioramenti di armatura metallica	Segni evidenti di degrado da ossidazione della struttura con distacco di materiale Verivifica degli appoggi
Ammaloramenti parti in muratura	

NOTE

Inefficace ciclo di verniciatura tradizionale

Libero Consorzio Comunale di Trapani

DATA

12/09/2018

SCHEDA CONTROLLO VISIVO OPERE DI ATTRAVERSAMENTO

DENOMINAZIONE STRADA	SP 62 Marsal Favara Ciavolo Chelbi Judeo territorio di Marsala	Coordinate	37.759935 - 12.633919
----------------------	--	------------	-----------------------

TIPOLOGIA STRUTTURA		TIPO DI ATTRAVERSAMENTO	
PONTE	(Luce > 5 mt.)	X	Autostrada
			Strada statale / Comunale / altro
			Ferrovia
			Fiume / Torrente

STRUTTURA PONTE			
		N° CAMPATE	
CEMENTO ARMATO		3	Spalle e pile centrali in muratura
CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO			
MURATURA			
METALLICO			

ELEMENTI DIMENSIONALE			
Luce complessiva ml	18	Luce Campate	6

STATO DI CONSERVAZIONE	
Presenza di distacchi calcestruzzo con affioramenti di armatura metallica	Fenomeno accentuato negli sbalzi e in alcune parti dell' orizzontamento
Ammaloramenti parti in muratura	

NOTE

Libero Consorzio Comunale di Trapani

DATA

12/09/2018

SCHEDA CONTROLLO VISIVO OPERE DI ATTRAVERSAMENTO

DENOMINAZIONE STRADA	S.R. n° 18 "Mazara-Ponte S. Lorenzo-Xitta" – Territorio di Mazara del Vallo	Coordinate	Lat. 37°41'17.00"N Long. 12°35'22.02"E
----------------------	---	------------	--

TIPOLOGIA STRUTTURA		TIPO DI ATTRAVERSAMENTO	
Ponte	(Luce > 5 mt.)	Autostrada	
		Strada statale / Comunale / altro	
		Ferrovia	
		Fiume / Torrente	

STRUTTURA PONTE			
		N° CAMPATE	
CEMENTO ARMATO		Unica	Spalle e pile in muratura
CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO			
MURATURA			
METALLICO			

ELEMENTI DIMENSIONALE			
Luce complessiva ml	25	Luce Campate	25

STATO DI CONSERVAZIONE	
Presenza di distacchi calcestruzzo con affioramenti di armatura metallica	affioramenti più marcati negli sbalzi e nelel travi
Ammaloramenti parti in muratura	

NOTE
