



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
SERVIZIO GENIO CIVILE RAGUSA

CONTRAVV n. 11692

Rep. N.116/2021

L'INGEGNERE CAPO DELL'UFFICIO SUDETTO:

- Vista la comunicazione del Settore VIII-Polizia- Municipale del Comune di Modica prot. N.3805 del 23/01/2020, pervenuta a questo Ufficio in data 18-3-2020 ed assunta al prot.lo n.0053359, dalla quale si rileva l'esecuzione di opere edilizie abusive appresso descritte da parte della ditta di seguito indicata:
- **1) chiusura della veranda coperta esistente** ubicata sul prospetto principale dell'immobile con l'accorpamento della relativa area di mq. 9,00 (m. 3,00x3,00) alla superficie utile del fabbricato, realizzata tramite la posa in opera di una parete muraria con relativa apertura di ingresso in allineamento al muro perimetrale esistente;
- **2) tettoia in legno (veranda)** ubicata in corrispondenza del prospetto posteriore, avente superficie di mq. 24,00 circa (m.6,00x4,00) caratterizzata da un sistema portante formato da n.6 montanti in legno (tre per ciascuno dei lati maggiori) e da due architravi longitudinali, la copertura è ad unico spiovente, costituita da travetti, tavolato (perlinato) e soprastante strato impermeabilizzante per una altezza massima al colmo di m. 2,70 circa e minima alla gronda di m. 2,40 circa;
- **3) tettoia in legno** adiacente alla prima, la quale occupa una superficie di mq. 10,00 circa (m.4,00x2,50) la stessa è sorretta da n. 3 montanti in legno e d un architrave centrale, presenta una copertura formata da due spioventi longitudinali, realizzati con travetti, perlinato e strato impermeabilizzante, per una altezza massima al colmo di m. 2,70 circa e minima alla gronda di m. 2,40 circa;
- **4) pergolato a struttura metallica** adibito a riparo veicoli, interamente realizzato con elementi di alluminio preverniciato, assemblato con dadi e bulloni (sia gli elementi verticali che quelli orizzontali) detto manufatto ha una altezza di m.2,20 circa è coperto con una rete frangivento ombreggiante ed occupa una superficie di mq. 24,00 circa (m. 6,00x4,00);
- **5) passo carraio** (varco di accesso) prospiciente alla via Taormina ha una luce di ml.3,00 caratterizzato da due colonne laterali in muratura;
- **Sito Lavori: via Taormina(ex via del Mughetto n.9),al N.C.E.U. al Fg.170, p.lla 1607 sub. 2-MODICA;**
- Visto il Decreto del Dirigente del Dipartimento Regionale Tecnico n.8/2020 del 13/01/2020, relativo alle direttive previste per il periodo transitorio ai sensi dell'art.3 del D.L. 18/4/19 n.32 convertito in legge 14/6/2019 n.55 "Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche" a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 12/12/2019 n.156 all'art.94 bis del D.P.R. 380/2001;
- Considerato che le opere realizzate ricadono tra gli interventi classificati in "B" - "Interventi da realizzare previo deposito del progetto al Genio Civile"

Servizio Genio Civile di Ragusa - U.O. 06 Edilizia Privata Edilizia Pubblica:

Via Natalelli , 107 - 97100 Ragusa Tel. 0932221811 Fax 0932621194 e-mail: geniocivilerg@regione.sicilia.it

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR-LaStrutturaRegionale/PIR-AssInfrastruttureMobilita/PIR-Diptecnico/PIR-GenioCivileRagusa

Responsabile procedimento: Ing. Italo Vezzuto Tel. 0932221873 stanza n. 23 piano 2-

Ufficio Relazioni con il pubblico U.O.1 – Orario e giorni di ricevimento dal lunedì al venerdì ore 9,00 – 13,00, mercoledì ore 16,00 17,00

stanza 17 piano primo Tel. 0932221853 – Fax 0932621194 email: geniocivilerg@regione.sicilia.it Pec:geniocivile.rg@certmail.regionesicilia.it



