

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana  
Presidenza della Regione Siciliana  
Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia

Servizio 2 "ASSETTO DEL TERRITORIO"  
Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)  
(Art. 67 del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ii.)

### **VERBALE DELLA CONFERENZA PROGRAMMATICA DEL 09 Settembre 2020**

Sull'attività di Aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Area Territoriale tra il T.te Timeto e la F.ra di Naso (013), del Bacino Idrografico della F.ra di Naso (014), dell'Area Territoriale tra F.ra di Naso e F.ra di Zappulla (015), del Bacino Idrografico della F.ra di Zappulla ed Area tra F.ra di Zappulla e F. Rosmarino (016) ai sensi dell'art.5 della Norme di attuazione allegata alla Relazione Generale del P.A.I.

#### INTRODUZIONE

La Regione Siciliana, dopo il Piano Straordinario per l'Assetto Idrogeologico, approvato con decreto del 4 luglio 2000, si è dotata del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (di seguito P.A.I.), quale frutto di una costante interlocuzione con le Amministrazioni locali e, più in generale, con soggetti territorialmente competenti ed interlocutori della pianificazione di bacino, per ascoltare le esigenze del territorio nelle sue diverse espressioni.

Con il P.A.I. viene così effettuata la perimetrazione delle aree a pericolosità e a rischio, in particolare, dove la vulnerabilità si connette a gravi pericoli per le persone, le strutture, le infrastrutture ed il patrimonio ambientale e vengono altresì definite le Norme di attuazione di detto strumento pianificatorio.

Tutto ciò al fine di pervenire ad una definizione dei livelli di rischio e fornire criteri su cui basare indirizzi indispensabili per l'adozione di norme di prevenzione e per la realizzazione di interventi volti a mitigare ed eliminare il rischio.

L'obiettivo del P.A.I. è pertanto quello di predisporre azioni (scenario di riferimento e normative d'uso del territorio) finalizzate a trovare la giusta interazione fra fenomeno naturale e tessuto antropizzato.

I "Piani Stralcio" di bacino assumono, valore di "Piani Territoriali di Settore", ovvero di piani tematici settoriali strutturali per l'individuazione delle aree sottoposte a rischio geomorfologico ed idraulico. Il Piano è suscettibile di aggiornamento a seguito di variazioni succedutesi nel tempo o a nuovi studi che dimostrino un diverso assetto del territorio, così come indicato nelle Norme di Attuazione, in particolare nell'art.5 "Aggiornamenti e modifiche".

La L.R. n. 8/2018, ha istituito all'art. 3 l'"Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia" presso la Presidenza della Regione quale nuovo Dipartimento e ne individua i relativi organi di gestione.

Con Delibera di Giunta di Governo n. 271 del 25/07/2018, è stata disciplinata la fase transitoria con "Atto di indirizzo".

La legge n. 8 dell'8 maggio 2018, prevede all'art. 3 comma 8 che il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti svolga le funzioni di Segretario Generale dell'Autorità di Bacino distrettuale e il Servizio 2 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, secondo la Delibera di Giunta n. 271 del 25/07/2018, svolga l'attività istruttoria.

Successivamente con D.P.Reg n. 4 del 12/02/2019 è stato approvato il regolamento attuativo previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 3 della legge regionale n. 8 del 08/05/2018, con D.P.Reg. 3169 del 22/05/2019 è stato conferito l'incarico di Segretario Generale all'Ing. Francesco Greco e con D.P.Reg n. 12 del 27/06/2019 è stato approvato il regolamento che sostituisce il funzionigramma allegato al D.P.Reg n. 4 del 12/02/2019.



## PREMESSO CHE

- il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Area territoriale tra il T.te Timeto e la F.ra di Naso (013), del bacino idrografico della F.ra di Naso (014), dell'area territoriale tra F.ra di Naso e F.ra di Zappulla (015), del bacino idrografico della F.ra di Zappulla ed area tra F.ra di Zappulla e F. Rosmarino (016), approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 288 del 05/07/2007 e pubblicato sulla G.U.R.S. n. 47 del 05/10/2007, è stato aggiornato relativamente al Comune di Galati Mamertino con il V aggiornamento parziale, approvato con D.P.Reg. n. 153 del 30/04/2015 e pubblicato sulla G.U.R.S. n. 26 del 26/06/2015;
- con nota prot. n.739 del 25/01/2019, acquisita al protocollo del Dipartimento Ambiente (allora competente per le tematiche relative al P.A.I.) al n. 5828 del 28/01/2019, il Comune di Galati Mamertino ha segnalato il nuovo movimento franoso verificatosi il 25/01/2019 in località Bolo-San Basilio e contestualmente ha inoltrato la richiesta di sopralluogo, effettuato congiuntamente con il rappresentante dell'Amministrazione comunale in data 02/04/2019;
- con nota prot. D.R.A. n. 23766 del 09/04/19 è stata inviata al Comune la relazione di sopralluogo con l'ubicazione in bozza del nuovo quadro dei dissesti della frazione di Bolo-San Basilio riscontrato durante il sopralluogo, affinché il Comune ne potesse tenere conto per gli adempimenti di propria competenza;
- ad integrazione di quanto segnalato, si è proceduto all'aggiornamento dell'intero territorio comunale ai sensi del D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 1067 del 25/11/2014, pubblicato nella G.U.R.S. n. 53 del 19/12/2014 (Direttive per la redazione degli studi di valutazione della pericolosità derivante da fenomeni di crollo);
- le informazioni relative alla presente previsione di aggiornamento sono riportate in forma riassuntiva nella tabella allegata al presente verbale;
- la previsione di aggiornamento, per gli aspetti geomorfologici, dell'Area territoriale tra il T.te Timeto e la F.ra di Naso (013), del bacino idrografico della F.ra di Naso (014), dell'area territoriale tra F.ra di Naso e F.ra di Zappulla (015), del bacino idrografico della F.ra di Zappulla ed area tra F.ra di Zappulla e F. Rosmarino (016) è stata adottata dal Segretario Generale dell'Autorità di Bacino con DSG n. 224 del 19/12/2019;
- l'Autorità di Bacino, con nota prot. n. 10551 del 23/12/2019, ha richiesto la pubblicazione all'Albo pretorio agli Enti Territorialmente competenti (Comune di Galati Mamertino, Città Metropolitana di Messina) della previsione di aggiornamento, per gli aspetti geomorfologici, dell'Area territoriale tra il T.te Timeto e la F.ra di Naso (013), del bacino idrografico della F.ra di Naso (014), dell'area territoriale tra F.ra di Naso e F.ra di Zappulla (015), del bacino idrografico della F.ra di Zappulla ed area tra F.ra di Zappulla e F. Rosmarino (016);
- con nota prot. n. 1794 del 10/02/2020, è stata ritrasmessa al Comune la richiesta di pubblicazione all'Albo pretorio in precedenza non ricevuta a causa di problemi tecnici della pec comunale;
- ai sensi dell'art. 130 della L.R. n. 6/2001 (GURS n. 21 del 7/05/2001), la previsione di aggiornamento del Piano è stata pubblicata per 30 giorni consecutivi nell'Albo Pretorio del Comune di Galati Mamertino (dal 11/02/2020) giusta nota n. prot. 1358 del 11/02/2020 e dalla Città Metropolitana di Messina (dal 24/12/2019 al 22/01/2020) come da attestazione online;
- alla data odierna non risultano pervenute presso questa Autorità di Bacino osservazioni in merito alla previsione di aggiornamento del PAI del Comune di Galati Mamertino;
- con nota prot. n. 10738 del 20/08/2020, il Comune di Galati Mamertino e la Città Metropolitana di Messina sono stati convocati alla conferenza programmatica indetta per il giorno 09/09/2020;
- ricorrono i presupposti per la valutazione di modifiche al progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), per gli aspetti geomorfologici, dell'Area territoriale tra il T.te Timeto e la F.ra di Naso (013), del bacino idrografico della F.ra di Naso (014), dell'area territoriale tra F.ra di Naso e F.ra di Zappulla (015), del bacino idrografico della F.ra di Zappulla ed area tra F.ra di Zappulla e F. Rosmarino (016) relative al Comune di Galati Mamertino;

## TUTTO CIO' PREMESSO,

il giorno 09/09/2020, alle ore **12.30** presso la sede dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia in via Bonisignore n.1, si è tenuta la riunione convocata dal Dirigente del Servizio 2 – Assetto del Territorio, giusta



nota n. 10738 del 20/08/2020, per discutere le tematiche relative all'attività di Aggiornamento del P.A.I. in argomento, sono presenti:

Dirigente Responsabile del Servizio 2 - Assetto del Territorio	Dott.ssa Lucina Capitano
Funzionario direttivo – U.O.2.1	Dott.ssa Gaetana Lo Cascio
Per il Comune di Galati Mamertino	Assente
Per la Città Metropolitana di Messina	Assente

Il rappresentante dell'Amministrazione comunale, Arch. Giuseppa Cavolo responsabile del Settore Tecnico, comunicando telefonicamente la propria impossibilità a partecipare alla presente conferenza programmatica, confermava l'assenza di osservazioni ed opposizioni alla previsione di aggiornamento del P.A.I. del Comune di Galati Mamertino.

Pertanto, considerando l'assenza dei rappresentanti degli Enti Territorialmente competenti la conferenza si chiude alle ore 13,00 e così come riportato nella lettera di convocazione della conferenza programmatica, prot. n. 210 del 09/01/2020, l'iter di aggiornamento proseguirà in ogni caso con l'adozione e conseguente provvedimento di approvazione.

Copia del presente verbale verrà trasmesso via P.E.C. agli Enti assenti.

Dott.ssa Lucina Capitano

Dott.ssa Gaetana Lo Cascio



Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
016I-5GM-001	C.da Cufò	612020	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	___	E2 Parco	___	R1	Rischio aggiunto
016I-5GM-002	C.da Cufò	612020	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	___	E2 Parco	___	R1	Rischio aggiunto
016I-5GM-003	Dx Vallone Arcangelo	612020	Frana complessa	Stabilizzata	P0	P0	___	E2 Parco	___	R1	Rischio aggiunto
016I-5GM-004	Ovest C.da Dagara	612020	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	___	E2 Parco	___	R2	Rischio aggiunto
016I-5GM-005	Sx Vallone Galati	612020	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	___	E2 Parco	___	R2	Rischio aggiunto
016I-5GM-006	C.da Dagara	612020	Colamento lento	Attivo	P2	P2	___	E2 Parco	___	R2	Rischio aggiunto
016I-5GM-007	C.da Dagara	612020	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	___	E2 Parco	___	R2	Rischio aggiunto
016I-5GM-008	Nord C.da Dagara	612020	Scorrimento	Quiescente	P1	P1	___	E2 Parco	___	R1	Rischio aggiunto
016I-5GM-009	Nord Casa Dagara	612020	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	___	E2 Parco	___	R2	Rischio aggiunto
016I-5GM-010	Est Casa Dagara	612020	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	___	E2 Parco	___	R2	Rischio aggiunto
016I-5GM-011	Est Casa Dagara	612020	Colamento lento	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria, E2 parco	R2	R2	Rischio aggiunto R2 per parco
016I-5GM-012	Nord Portella Dagara	612020	Colamento lento	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria, E2 parco	R2	R2	Rischio aggiunto R2 per parco
016I-5GM-013	V.ne Galati	612020	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria, E2 acquedotto	E2 Viabilità secondaria, E2 parco	R2	R2	Rischio aggiunto R2 per parco
016I-5GM-014	Ovest Monte Tabacozzo	612020	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	___	E2 Parco	___	R2	Rischio aggiunto
016I-5GM-015	Est C.da Pulici	612020	Frana complessa	Stabilizzata	P0	P0	E1 Case sparse, E2 viabilità secondaria	E1 Case sparse, E2 viabilità secondaria, E2 parco	R1	R1	Rischio aggiunto R1 per parco
016I-5GM-016	Est C.da Pulici	612020	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	E2 Case sparse, E2 viabilità secondaria	E1 Case sparse, E2 viabilità secondaria, E2 parco	R1	R1	Rischio aggiunto R1 per parco
016I-5GM-017	Est C.da Pulici	612020	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	___	E2 Parco	___	R2	Rischio aggiunto
016I-5GM-018	Sx Vallone Arcangelo	612020	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	___	E2 Parco	___	R1	Rischio aggiunto
016I-5GM-019	Sx Vallone Arcangelo	612020	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	___	E2 Parco	___	R1	Rischio aggiunto
016I-5GM-020	Sx Vallone Arcangelo	612020	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria, E2 parco	R2	R2	Rischio aggiunto R2 per parco
016I-5GM-021	Vallone Scancileddi	612020	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria, E2 parco	R2	R2	Rischio aggiunto R2 per parco
016I-5GM-022	Dx Vallone Arcangelo	612020	Frana complessa	Stabilizzata	P0	P0	E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria, E2 parco	R1	R1	Rischio aggiunto R1 per parco
016I-5GM-023	Sx Vallone Scancileddi	612020	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria, E2 parco	R2	R2	Rischio aggiunto R2 per parco
016I-5GM-024	Sx Vallone Scancileddi	612020	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	___	E2 Parco	___	R1	Rischio aggiunto
016I-5GM-025	Sx Vallone Scancileddi	612020	Frana complessa	Inattivo	P2	P2	___	E2 Parco	___	R2	Rischio aggiunto



Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
016I-5GM-026	Sx Vallone Scancileddi	612020	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P1	E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria, E2 parco	R1	R1	Rischio aggiunto R1 per parco
016I-5GM-027	Nord Piano di Fave	612020	Frana complessa	Stabilizzato	P0	P0	---	E2 Parco	---	R1	Rischio aggiunto
016I-5GM-028	Sx Vallone Fossa Neve	612020	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria, E2 parco	R2	R2	Rischio aggiunto R2 per parco
016I-5GM-029	Vallone Fossa Neve	612020	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria, E2 acquedotto	E2 Viabilità secondaria, E2 acquedotto, E2 parco	R2	R2	Rischio aggiunto R2 per parco
016I-5GM-030	C.da dei Ladri	612020	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	E1 insediamenti agricoli e zootecnici, E2 viabilità secondaria, E2 acquedotto	E1 insediamenti agricoli e zootecnici, E2 viabilità secondaria, E2 acquedotto, E2 parco	R1	R1	Rischio aggiunto R1 per parco
016I-5GM-031	Valle di Bedula	599140 612020	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria, E2 acquedotto	E2 Viabilità secondaria, E2 acquedotto, E2 parco	R2	R2	Modificato perimetro; Rischio aggiunto R2 per parco
016I-5GM-032	C.da dei Ladri	612020	Frana complessa	Inattivo	P2	P2	---	E2 Parco	---	R2	Rischio aggiunto
016I-5GM-033	Est C.da dei Ladri	612020	Frana complessa	Stabilizzato	P0	P0	E1 insediamenti agricoli e zootecnici, E2 viabilità secondaria, E2 acquedotto	E1 insediamenti agricoli e zootecnici, E2 viabilità secondaria, E2 acquedotto, E2 parco	R1	R1	Rischio aggiunto R1 per parco
016I-5GM-034	Nord-Ovest C.da Dagara	612020	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	E2 Acquedotto	E2 Acquedotto, E2 parco	R1	R1	Rischio aggiunto R1 per parco
016I-5GM-035	NW C.da Dagara	612020	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	E1 Case sparse, E2 viabilità secondaria, E2 acquedotto	E1 Case sparse, E2 viabilità secondaria, E2 acquedotto, E2 parco	R1	R1	Rischio aggiunto R1 per parco
016I-5GM-036	NW C.da Dagara	612020	Colamento lento	Attivo	P2	P2	---	E2 Parco	---	R2	Rischio aggiunto
016I-5GM-037	Ovest Sorgente Acquafredda	612020	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Parco	---	R2	Rischio aggiunto
016I-5GM-038	Sud Sorgente Acquafredda	612020	Colamento rapido	Inattivo	P3	P3	---	E2 Parco	---	R3	Rischio aggiunto
016I-5GM-039	Sud Sorgente Acquafredda	612020	Frana complessa	Inattivo	P2	P2	---	E2 Parco	---	R2	Rischio aggiunto
016I-5GM-040	Sud Sorgente Acquafredda	612020	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	---	E2 Parco	---	R1	Rischio aggiunto
016I-5GM-041	Nord Casa Dagara	612020	Frana complessa	Inattivo	P2	P2	---	E2 Parco	---	R2	Rischio aggiunto
016I-5GM-042	Nord Casa Dagara	612020	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	---	E2 Parco	---	R1	Rischio aggiunto
016I-5GM-043	Nord Casa Dagara	612020	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	---	E2 Parco	---	R1	Rischio aggiunto
016I-5GM-044	Est Pizzo Mueli	612020	Crollo	Attivo	P4	P4	E1 Case sparse	E1 Case sparse, E2 parco	R3	R3	Modificato areale pericolosità rischio aggiunto R3 per parco
016I-5GM-045	Est Pizzo Mueli	612020	Frana complessa	Stabilizzato	P0	P0	E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria, E2 parco	R1	R1	Rischio aggiunto R1 per parco
016I-5GM-046	Est Pizzo Mueli	612020	Frana complessa	Inattivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria, E2 parco	R2	R2	Rischio aggiunto R2 per parco
016I-5GM-047	Nord Pizzo Mueli	612020	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	---	E2 Parco	---	R1	Rischio aggiunto



Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
016I-5GM-048	Valle Viscusi	612020	Colamento lento	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria, E2 parco	R2	R2	Rischio aggiunto R2 per parco
016I-5GM-049	Est Valle Viscusi	612020	Colamento lento	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria, E2 parco	R2	R2	Rischio aggiunto R2 per parco
016I-5GM-050	Case Lineri	612020	Frana complessa	Inattivo	P2	P2	E1 Case sparse, E1 insediamenti agricoli e zootecnici E2 viabilità secondaria	E1 Case sparse, E1 insediamenti agricoli e zootecnici E2 viabilità secondaria, E2 parco	R2	R2	Rischio aggiunto R2 per parco
016I-5GM-051	Est Case Lineri	612020	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria, E2 parco	R1	R1	Rischio aggiunto R1 per parco
016I-5GM-052	Dx Vallone San Pietro	612020	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Parco	---	R2	Rischio aggiunto
016I-5GM-053	C.da Pulici	612020	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria, E2 parco	R2	R2	Rischio aggiunto R2 per parco
016I-5GM-054	Dx Vallone San Pietro	612020	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Parco	---	R2	Rischio aggiunto
016I-5GM-055	Sx Vallone San Pietro	612020	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria, E2 parco	R2	R2	Rischio aggiunto R2 per parco
016I-5GM-056	Est C.da Pulici	612020	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria, E2 parco	R2	R2	Rischio aggiunto R2 per parco
016I-5GM-057	Ovest Portella Lastra	612020	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria, E2 parco	R2	R2	Rischio aggiunto R2 per parco
016I-5GM-058	Ovest Portella Lastra	612020	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria, E2 parco	R1	R1	Rischio aggiunto R1 per parco
016I-5GM-059	Ovest Portella Lastra	612020	Frana complessa	Inattivo	P1	P1	---	E2 Parco	---	R1	Rischio aggiunto
016I-5GM-060	Sud Serra Corona	612020	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria, E2 parco	R3	R3	Modificato areale pericolosità rischio aggiunto R3 per parco
016I-5GM-061	Ovest Portella Lastra	612020	Colamento lento	Attivo	P2	P2	---	E2 Parco	---	R2	Rischio aggiunto
016I-5GM-062	Ovest Portella Lastra	612020	Colamento lento	Attivo	P1	P1	---	E2 Parco	---	R1	Rischio aggiunto
016I-5GM-063	Ovest Portella Lastra	612020	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	E2 Parco	---	R1	Rischio aggiunto
016I-5GM-064	Ovest Portella Lastra	612020	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Parco	---	R2	Rischio aggiunto
016I-5GM-065	Sud Sorgente Iardini	612020	Scorrimento	Quiescente	P1	P1	---	E2 Parco	---	R1	Rischio aggiunto
016I-5GM-066	Sud Sorgente Iardini	612020	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Parco	---	R2	Rischio aggiunto
016I-5GM-067	Dx Vallone Fossa Neve	612020	Colamento lento	Attivo	P2	P2	---	E2 Parco	---	R2	Rischio aggiunto
016I-5GM-068	C.da dei Ladri	612020	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	---	E2 Parco	---	R1	Rischio aggiunto
016I-5GM-069	C.da dei Ladri	612020	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	E2 Parco	---	R1	Rischio aggiunto
016I-5GM-070	C.da dei Ladri	612020	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	---	E2 Parco	---	R1	Rischio aggiunto
016I-5GM-071	C.da dei Ladri	612020	Colamento lento	Attivo	P2	P2	---	E2 Parco	---	R2	Rischio aggiunto
016I-5GM-072	Sud C.da Pritti	612020	Frana complessa	Attivo	P3	P3	E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria, E2 parco	R3	R3	Rischio aggiunto R3 per parco



Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
0161-5GM-073	Sud C.da Pritti	612020	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	E2 Parco	—	R2	Rischio aggiunto
0161-5GM-074	Ovest Monte Formisia	612020	Crollo	Attivo	P4	P4	—	E2 Parco	—	R3	Modificato areale pericolosità rischio aggiunto
0161-5GM-075	Sx Vallone del Ferraro	612020	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	—	E2 Parco	—	R1	Rischio aggiunto
0161-5GM-076	Est Casa del Duca	599140 612020	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E1 Case sparse, E2 viabilità secondaria	E1 Case sparse, E2 viabilità secondaria E2 parco	R2	R2	Rischio aggiunto R2 per parco
0161-5GM-077	Est Casa del Duca	599140 612020	Frana complessa	Attivo	P3	P3	E1 Case sparse, E2 viabilità secondaria	E1 Case sparse, E2 viabilità secondaria E2 parco	R3	R3	Rischio aggiunto R3 per parco
0161-5GM-078	Ovest Sorgente Ferraro	599140 612020	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	—	E2 Parco	—	R2	Rischio aggiunto
0161-5GM-079	Nord Case San Pietro	599140 612020	Crollo	Attivo	P4	P4	E1 Case sparse, E2 viabilità secondaria	E1 Case sparse, E2 viabilità secondaria E2 parco	R3	R3	Modificato areale pericolosità e rischio aggiunto per parco
0161-5GM-080	Nord Serra Corona	599140 612020	Crollo	Attivo	P4	P4	E1 Case sparse, E2 viabilità secondaria	E1 Case sparse, E2 viabilità secondaria E2 parco	R3	R3	Modificato areale pericolosità rischio aggiunto R3 per parco
0161-5GM-081	Est Serra Corona	612020	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria, E2 parco	R3	R3	Modificato areale pericolosità rischio aggiunto R3 per parco
0161-5GM-083	C.da Casalina	599140 612020	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	E2 Acquedotto, E2 viabilità secondaria	E2 Acquedotto, E2 viabilità secondaria, E2 parco	R2	R2	Rischio aggiunto R2 per parco
0161-5GM-084	Est C.da Iardini	612020	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E2 Acquedotto	E2 Acquedotto, E2 parco	R2	R2	Rischio aggiunto R2 per parco
0161-5GM-085	Ovest Serra dei Ladri	612020	Crollo	Attivo	P4	P4	—	E2 Parco	—	R3	Modificato areale pericolosità, rischio aggiunto
0161-5GM-086	Est Serra dei Ladri	599140 612020	Crollo	Attivo	P4	P4	—	E2 Parco	—	R3	Modificato areale pericolosità rischio aggiunto
0161-5GM-087	Est Serra dei Ladri	599140 612020	Crollo	Attivo	P4	P4	—	E2 Parco	—	R3	Modificato areale pericolosità rischio aggiunto
0161-5GM-089	Sud C.da Monacelle	599140 612020	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	—	E2 Parco	—	R2	Rischio aggiunto
0161-5GM-090	Sud C.da Monacelle	599140 612020	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	E1 Case sparse, E2 viabilità secondaria	E1 Case sparse, E2 viabilità secondaria E2 parco	R2	R2	Rischio aggiunto R2 per parco
0161-5GM-091	Sud C.da Monacelle	599140	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	—	E2 Parco	—	R1	Rischio aggiunto
0161-5GM-092	Sud C.da Monacelle	599140	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria, E2 parco	R1	R1	Rischio aggiunto R1 per parco
0161-5GM-097	Nord C.da San Giorgio	599140	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	—	E2 Parco	—	R1	Rischio aggiunto



Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
016I-5GM-098	Nord C.da San Giorgio	599140	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	—	E2 Parco	—	R2	Rischio aggiunto
016I-5GM-099	C.da San Giorgio	599140	Frana complessa	Stabilizzato	P0	P0	E1 Case sparse, E1 insediamenti agricoli e zootecnici E2 viabilità secondaria	E1 Case sparse, E1 insediamenti agricoli e zootecnici E2 viabilità secondaria, E2 parco	R1	R1	Rischio aggiunto R1 per parco
016I-5GM-100	Ovest C.da Casalina	599140	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria, E2 parco	R2	R2	Rischio aggiunto R2 per parco
016I-5GM-101	Fiume San Basilio	599140	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	—	E2 Parco	—	R2	Rischio aggiunto
016I-5GM-102	Nord C.da Molisa	599140	Scorrimento	Quiescente	P1	P1	—	E2 Parco	—	R1	Rischio aggiunto
016I-5GM-104	C.da Molisa	599140	Crollo	Attivo	P4	P4	E1 Case sparse, E2 viabilità secondaria	E1 Case sparse, E2 viabilità secondaria E2 parco	R3	R3	Modificato areale pericolosità rischio aggiunto R3 per parco
016I-5GM-105	Nord C.da Molisa	599140	Crollo	Attivo	P4	P4	E1 Case sparse, E2 viabilità secondaria	E1 Case sparse, E2 viabilità secondaria E2 parco	R3	R3	Modificato areale pericolosità rischio aggiunto R3 per parco
016I-5GM-106	Nord C.da Molisa	599140	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria, E2 parco	R3	R3	Modificato areale pericolosità rischio aggiunto R3 per parco
016I-5GM-108	Est C.da Molisa	599140	Crollo	Attivo	P4	P4	E1 Case sparse, E2 viabilità secondaria	E1 Case sparse, E2 viabilità secondaria E2 parco	R3	R3	Modificato areale pericolosità rischio aggiunto R3 per parco
016I-5GM-109	Piana delle Capre	599140	Crollo	Attivo	P4	P4	—	E2 Parco	—	R3	Modificato areale pericolosità rischio aggiunto
016I-5GM-110	Piana delle Capre	599140	Crollo	Attivo	P4	P4	—	E2 Parco	—	R3	Modificato areale pericolosità rischio aggiunto
016I-5GM-111	Piana delle Capre	599140	Crollo	Attivo	P4	P4	—	E2 Parco	—	R3	Modificato areale pericolosità rischio aggiunto
016I-5GM-112	Piana delle Capre	599140	Crollo	Attivo	P4	P4	—	E2 Parco	—	R3	Modificato areale pericolosità rischio aggiunto
016I-5GM-113	Est Piana delle Capre	599140	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	—	E2 Parco	—	R2	Rischio aggiunto
016I-5GM-114	Ovest Serra Felicia	599140	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	—	E2 Parco	—	R3	Rischio aggiunto
016I-5GM-118	Sud C.da Misirri	599140	Crollo	Attivo	P4	P4	E1 Case sparse, E2 viabilità secondaria E4 centro abitato	E1 Case sparse, E2 viabilità secondaria E4 centro abitato	R3, R4	R3, R4	Modificato areale pericolosità
016I-5GM-119	Est C.da Misirri	599140	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P1	E3 Nucleo abitato	E4 Centro abitato	R2	R2	Modificato elemento a rischio



Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
016I-5GM-122	Bolo-San Basilio	599140	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E2 Acquedotto, E2 viabilità secondaria E3 nucleo abitato	E1 Case sparse, E2 acquedotto, E2 impianto sollevamento acquedotto, E3 via di fuga E4 centro abitato	R2, R3	R2, R3, R4	Modificata perimetrazione e rischi
016I-5GM-123	C.da Galini	599140	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	E3 Nucleo abitato	—	R3	—	Eliminato rischio attribuito alla pericolosità da crollo
016I-5GM-125	San Basilio	599140	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Modificata perimetrazione
016I-5GM-126	Dx Fiume di San Basilio	599140	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Acquedotto interrato	—	R3	—	Modificato areale di pericolosità crollo, eliminato rischio perché non pertinente
016I-5GM-127	Banco di San Paolo	599140	Crollo	Attivo	P4	P4	E1 Case sparse, E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria, E3 nucleo abitato	R3	R3, R4	Modificato areale di pericolosità crollo, eliminato rischio R3 case sparse per nuova perimetrazione, aggiunto rischio R4 x nuova perimetrazione
016I-5GM-128	Nord C.da Galini	599140	Crollo	Attivo	P4	P4	E1 Case sparse, E2 Viabilità secondaria	E1 Case sparse, E2 Viabilità secondaria E2 Parco, E3 nucleo abitato	R3	R3, R4	Modificato areale di pericolosità crollo, aggiunto rischio R3 per parco e R4 per nucleo abitato
016I-5GM-129	Nord C.da Galini	599140	Crollo	Attivo	P4	P4	E1 Case sparse, E2 Viabilità secondaria E3 nucleo abitato	E1 Case sparse, E2 Viabilità secondaria E2 Parco, E3 nucleo abitato	R3, R4	R3, R4	Modificato areale di pericolosità crollo, aggiunto rischio R3 per parco
016I-5GM-130	Sud Pizzo Risigna	599140	Crollo	Attivo	P4	P4	E1 Case sparse, E2 Viabilità secondaria	E1 Case sparse, E2 Viabilità secondaria E2 Parco	R3	R3	Modificato areale di pericolosità crollo, aggiunto rischio R3 per parco
016I-5GM-131	Sud Pizzo Risigna	599140	Crollo	Attivo	P4	P4	E1 Insediamenti agricoli e zootecnici, E2 viabilità secondaria	E1 Insediamenti agricoli e zootecnici, E2 viabilità secondaria E2 parco	R3	R3	Modificato areale di pericolosità crollo, aggiunto rischio R3 per parco
016I-5GM-132	Sud Pizzo Risigna	599140	Crollo	Attivo	P4	P4	E1 Case sparse	E1 Case sparse, E2 Parco	R3	R3	Modificato areale di pericolosità crollo, aggiunto rischio R3 per parco
016I-5GM-133	Sud Pizzo Risigna	599140	Crollo	Attivo	P4	P4	E1 Case sparse	E1 Case sparse, E2 Parco	R3	R3	Modificato areale di pericolosità crollo, aggiunto rischio R3 per parco
016I-5GM-134	Nord C.da Molisa	599140	Crollo	Attivo	P4	P4	—	E2 Viabilità secondaria E2 Parco	R3	R3	Modificato areale di pericolosità crollo, aggiunto rischio R3 per parco



Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
016I-5GM-135	Nord C.da Molisa	599140	Crollo	Attivo	P4	P4	—	E2 Parco	—	R3	Modificato areale di pericolosità crollo, aggiunto rischioR3 per parco
016I-5GM-137	Sud C.da Santa Lina	599140	Crollo	Attivo	P4	P4	—	—	—	—	Modificato areale di pericolosità
016I-5GM-138	Sud C.da Santa Lina	599140	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria	R3	R3	Modificato areale di pericolosità
016I-5GM-139	Sud C.da Santa Lina	599140	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria	R3	R3	Modificato areale di pericolosità
016I-5GM-140	C.da Santa Lina	599140	Crollo	Attivo	P4	P4	E1 Case sparse, E2 Viabilità secondaria	E1 Case sparse, E2 Viabilità secondaria	R3	R3	Modificato areale di pericolosità
016I-5GM-141	C.da Santa Lina	599140	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria	E1 Case sparse, E2 Viabilità secondaria	R3	R3	Modificato areale di pericolosità crollo, aggiunto rischioR3 per case sparse
016I-5GM-144	Nord Portella d'Addrichi	599140	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria	E1 Case sparse, E2 Viabilità secondaria E2 parco	R3	R3	Modificato areale di pericolosità crollo, aggiunto rischioR3 per case sparse e parco
016I-5GM-145	Nord Portella d'Addrichi	599140	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria E2 parco	R3	R3	Modificato areale di pericolosità crollo, aggiunto rischioR3 per parco
016I-5GM-146	Nord Portella d'Addrichi	599140	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria E2 parco	R3	R3	Modificato areale di pericolosità crollo, aggiunto rischioR3 per parco
016I-5GM-149	Ovest Centro abitato	599140	Crollo	Attivo	P4	P4	E1 Case sparse, E2 Viabilità secondaria	E1 Case sparse, E2 Viabilità secondaria	R3	R3	Modificato areale di pericolosità crollo, aggiunti altri rischi R3 per case sparse e viabilità secondaria
016I-5GM-150	C.da Tinetta	599140	Crollo	Attivo	P4	P4	E1 Case sparse, E2 Viabilità secondaria	E1 Case sparse, E2 Viabilità secondaria	R3	R3	Modificato areale di pericolosità crollo, aggiunti altri rischi R3 per case sparse e viabilità secondaria
016I-5GM-151	Centro abitato	599140	Frana complessa	Attivo	P2	P2	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Modificata perimetrazione rischio
016I-5GM-152	C.da Salicaria	599140	Frana complessa	Attivo	P3	P3	E1 Case sparse, E2 viabilità secondaria, E2 acquedotto, E4centro abitato	E1 Case sparse, E2 acquedotto, E4 centro abitato	R2, R3, R4	R2, R3, R4	Modificata perimetrazione rischio R4 centro abitato, eliminato R3 viabilità secondaria
016I-5GM-153	C.da Tinetta	599140	Frana complessa	Attivo	P3	P3	E2 Viabilità secondaria, E4 centro abitato	E4 Centro abitato	R3, R4	R4	Modificata perimetrazione rischio R4 centro abitato, eliminato R3 viabilità secondaria
016I-5GM-157	Nord C.da Miserella	599140	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P1	E2 Viabilità secondaria	—	R1	—	Eliminato rischio attribuito alla pericolosità da crollo
016I-5GM-163	Nord Pizzo Scali	599140	Crollo	Attivo	P4	P4	—	—	—	—	Modificato areale pericolosità



Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
016I-SGM-164	Nord Pizzo Scali	599140	Crollo	Attivo	P4	P4	—	—	—	—	Modificata perimetrazione dissesto e areale pericolosità
016I-SGM-165	Est Stretto di Longi	599140	Crollo	Attivo	P4	P4	—	—	—	—	Modificata perimetrazione dissesto e areale pericolosità
016I-SGM-166	Centro abitato Sant'Antonino	599140	Frana complessa	Attivo	P3	P3	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Modificato perimetro rischio
016I-SGM-169	C.da Sant'Antonino	599140	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E1 Case sparse, E2 viabilità secondaria, E4 centro abitato	E1 Case sparse, E2 viabilità secondaria, E4 centro abitato	R2, R4	R2, R4	Modificato perimetro rischio R4 centro abitato
016I-SGM-170	Castello	599140	Crollo	Attivo	P4	P4	E1 Case sparse, E2 viabilità secondaria, E4 centro abitato	E1 Case sparse, E2 viabilità secondaria, E4 centro abitato	R3, R4	R3, R4	Modificato areale pericolosità, perimetro rischio R4 centro abitato aggiunti rischi R3 per case sparse
016I-SGM-178	C.da Sceti	599140	Crollo	Attivo	P3	P4	—	—	—	—	Modificato tipologia dissesto, attività, pericolosità
016I-SGM-181	Ovest C.da Sciarra	599140	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E1 Case sparse, E2 viabilità secondaria	R2	R2	Aggiunto rischio R2 per case sparse
016I-SGM-188	Nord C.da Sciarra	599140	Frana complessa	Attivo	P3	P3	E1 case sparse E3 Via di fuga	E1 case sparse E3 Via di fuga	R2, R4	R2, R4	Modificato perimetro del dissesto
016I-SGM-189	Nord C.da Sciarra	599140	Crollo	Attivo	P1	P4	E3 Via di fuga	E3 Via di fuga	R2	R4	Modificato tipologia dissesto, attività, pericolosità
016I-SGM-191	Pizzo Bufana	599140	Crollo	Attivo	P4	P4	—	E1 Case sparse	—	R3	Modificato areale pericolosità ed aggiunto rischio R3 per case sparse
016I-SGM-192	Pizzo Bufana	599140	Crollo	Attivo	P4	P4	—	—	—	—	Modificato areale di pericolosità
016I-SGM-195	C.da Paratore	599140	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Via di fuga	E3 Via di fuga	—	—	Modificato areale di pericolosità
016I-SGM-201	Sant'Antonino	599140	Scorrimento	Attivo	P2	P2	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Modificato perimetro del dissesto
016I-SGM-202	Bolo-San Basilio	599140	Frana complessa	Attivo	—	P2	—	E2 Viabilità secondaria	—	R2	Nuovo dissesto
016I-SGM-203	Fiume Fitalia	599100	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto
016I-SGM-204	Ovest F. Fitalia	599100	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Viabilità secondaria	—	R3	Nuovo dissesto
016I-SGM-205	Km5 sp.155	599100	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto
016I-SGM-206	C.da Paratore	599100 599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto
016I-SGM-207	C.da Paratore	599100	Crollo	Attivo	—	P4	—	E3 Via di fuga	—	R4	Nuovo dissesto
016I-SGM-208	C.da Paratore	599100	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 Case sparse E3 Via di fuga	—	R3, R4	Nuovo dissesto
016I-SGM-209	C.da Paratore	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 Case sparse	—	R3	Nuovo dissesto
016I-SGM-210	C.da Paratore	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto
016I-SGM-211	C.da Paratore	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto



Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
016I-5GM-212	C.da Paratore	599100 599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E3 Via di fuga	—	R4	Nuovo dissesto
016I-5GM-213	C.da Paratore	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto
016I-5GM-214	C.da Paratore	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Viabilità secondaria, E3 via di fuga	—	R3, R4	Nuovo dissesto
016I-5GM-215	Nord C.da Sciara	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 Case sparse E3 Via di fuga	—	R3, R4	Nuovo dissesto
016I-5GM-216	C.da Paratore	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Viabilità secondaria	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-217	Pizzo Scali	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 Cimitero	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-218	C.da Paratore	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto
016I-5GM-219	C.da Paratore	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Viabilità secondaria	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-220	NW centro abitato	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 Case sparse, E2 viabilità secondaria	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-221	Ovest centro abitato	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 Case sparse, E2 viabilità secondaria	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-222	Ovest centro abitato	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Viabilità secondaria	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-223	Centro abitato - sud castello	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E4 Centro abitato	—	R4	Nuovo dissesto
016I-5GM-224	Centro abitato - sud castello	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E4 Centro abitato	—	R4	Nuovo dissesto
016I-5GM-225	Est castello	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 Case sparse, E4 via di fuga	—	R3, R4	Nuovo dissesto
016I-5GM-226	V.ne Fiumetto	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto
016I-5GM-227	V.ne Fiumetto	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto
016I-5GM-228	V.ne Fiumetto	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto
016I-5GM-229	V.ne Fiumetto	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto
016I-5GM-230	V.ne Fiumetto	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto
016I-5GM-231	NE centro abitato	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto
016I-5GM-232	NE centro abitato	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 Case sparse	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-233	C.da Sceti	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto
016I-5GM-234	C.da Sceti	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto
016I-5GM-235	C.da Sceti	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto
016I-5GM-236	C.da Sceti	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto
016I-5GM-237	C.da Sceti	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto
016I-5GM-238	C.da Sceti	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto
016I-5GM-239	C.da Sceti	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Viabilità secondaria	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-240	C.da Sceti	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto
016I-5GM-241	C.da Sceti	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto
016I-5GM-242	C.da Sceti	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Viabilità secondaria	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-243	C.da Sceti	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto
016I-5GM-244	C.da Sceti	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Viabilità secondaria	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-245	C.da Sceti	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto
016I-5GM-246	C.da Sceti	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto
016I-5GM-247	C.da Sceti	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto
016I-5GM-248	C.da Sceti	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Viabilità secondaria	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-249	C.da Sceti	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto
016I-5GM-250	Sud C.da Sceti	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Viabilità secondaria	—	R3	Nuovo dissesto

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
016I-5GM-251	Sud C.da Sceti	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Viabilità secondaria	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-252	Sud C.da Sceti	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 Case sparse, E2 viabilità secondaria	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-253	Sud C.da Sceti	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 Case sparse	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-254	C.da Misirella	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Parco	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-255	C.da Misirella	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto
016I-5GM-256	C.da Misirella	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto
016I-5GM-257	C.da Misirella	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Viabilità secondaria	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-258	C.da Misirella	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Viabilità secondaria, E2 parco	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-259	C.da Misirella	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Parco	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-260	C.da Misirella	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Parco	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-261	C.da Misirella	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Viabilità secondaria, E2 parco	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-262	Nord C.da Misirella	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto
016I-5GM-263	C.da Misirella	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Parco	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-264	C.da Misirella	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Parco	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-265	Nord P.Ila D'Arrichi	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Viabilità secondaria, E2 parco	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-266	Nord P.Ila D'Arrichi	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Viabilità secondaria	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-267	Nord P.Ila D'Arrichi	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Viabilità secondaria, E2 parco	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-268	Ovest P.Ila Calcatizzo	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto
016I-5GM-269	Sud C.da Sceti	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Viabilità secondaria	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-270	Nord P.Ila D'Arrichi	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Parco	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-271	C.da Misirella	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Viabilità secondaria, E2 parco	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-272	C.da Paratore	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto
016I-5GM-273	Est castello	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E3 Via di fuga	—	R4	Nuovo dissesto
016I-5GM-274	Est centro abitato	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 Case sparse E2 viabilità secondaria, E4 centro abitato	—	R3, R4	Nuovo dissesto
016I-5GM-275	Est centro abitato	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 Case sparse	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-276	Est centro abitato	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 Case sparse, E2 viabilità secondaria	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-277	Nord Santuario di Trofillo	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto
016I-5GM-278	NE Santuario di Trofillo	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto
016I-5GM-279	NE Santuario di Trofillo	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto
016I-5GM-280	Nord C.da Misirella	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Viabilità secondaria	—	R3	Nuovo dissesto

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
016I-5GM-281	Nord C.da Misirella	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 Case sparse, E2 viabilità secondaria	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-282	Nord C.da Misirella	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Viabilità secondaria	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-283	Nord C.da Misirella	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Viabilità secondaria	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-284	Nord Santuario di Trofillo	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 Case sparse, E2 viabilità secondaria	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-285	Nord Santuario di Trofillo	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 Case sparse, E2 viabilità secondaria	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-286	Ovest C.da Tinetta	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Viabilità secondaria	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-287	Ovest C.da Tinetta	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto
016I-5GM-288	Ovest C.da Tinetta	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 Case sparse	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-289	Ovest C.da Tinetta	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 Case sparse	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-290	Ovest C.da Tinetta	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto
016I-5GM-291	Ovest C.da Tinetta	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto
016I-5GM-292	Ovest C.da Tinetta	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 Case sparse	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-293	Ovest C.da Tinetta	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto
016I-5GM-294	Ovest C.da Tinetta	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 Case sparse	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-295	Ovest C.da Tinetta	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 Case sparse, E2 viabilità secondaria	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-296	C.da Tinetta	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 Case sparse	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-297	C.da Tinetta	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto
016I-5GM-298	C.da Tinetta	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto
016I-5GM-299	C.da Paratore	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto
016I-5GM-300	C.da Santa Lina	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto
016I-5GM-301	Misirri	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto
016I-5GM-302	Misirri	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 viabilità secondaria E4 centro abitato	—	R3, R4	Nuovo dissesto
016I-5GM-303	Misirri	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto
016I-5GM-304	Sud Misirri	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto
016I-5GM-305	Sud Misirri	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto
016I-5GM-306	San Basilio	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto
016I-5GM-307	Galini	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto
016I-5GM-308	Galini	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Viabilità secondaria	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-309	San Basilio	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto
016I-5GM-310	Nord Galini	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 Case sparse, E2 viabilità secondaria	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-311	Sud C.da San Iacopo	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto
016I-5GM-312	Sud C.da San Iacopo	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Viabilità secondaria	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-313	Pizzo Risigna	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Parco	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-314	Nord C.da Molisa	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Parco	—	R3	Nuovo dissesto



Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
016I-5GM-315	Nord C.da Molisa	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Parco	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-316	Piana delle Capre	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Parco	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-317	C.da Molisa	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Viabilità secondaria, E2 Parco	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-318	C.da Molisa	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 Case sparse, E2 viabilità secondaria, E2 Parco	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-319	C.da Molisa	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 Case sparse, E2 viabilità secondaria, E2 Parco	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-320	Piana delle Capre	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Parco	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-321	Piana delle Capre	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Parco	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-322	Monacelle	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Parco	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-323	Destra Fiume San Basilio	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Parco	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-324	Destra Fiume San Basilio	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Parco	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-325	Sinistra Fiume San Basilio	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 Case sparse	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-326	Sinistra Fiume San Basilio	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Parco	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-327	Nord C.da Molisa	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Parco	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-328	Nord C.da Molisa	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Parco	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-329	Nord C.da Molisa	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Parco	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-330	Nord C.da Molisa	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Viabilità secondaria, E2 Parco	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-331	C.da Santa Lina	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto
016I-5GM-332	C.da Santa Lina	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto
016I-5GM-333	Nord C.da Cilio	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto
016I-5GM-334	Nord C.da Cilio	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto
016I-5GM-335	Nord C.da Cilio	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto
016I-5GM-336	C.da Santa Lina	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto
016I-5GM-337	Nord C.da Cilio	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto
016I-5GM-338	C.da Cilio	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto
016I-5GM-339	C.da Cilio	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto
016I-5GM-340	C.da Cilio	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto
016I-5GM-341	Nord Sorgente Ferraro	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Parco	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-342	Ovest Sorgente Ferraro	612020	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Viabilità secondaria, E2 Parco	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-343	Nord Case San Pietro	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto
016I-5GM-344	Nord Case San Pietro	612020	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto
016I-5GM-345	Nord Case San Pietro	612020	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Parco	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-346	Case San Pietro	612020	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 Case sparse, E2 viabilità secondaria	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-347	Nord Monacelle	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Parco	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-348	Nord Monacelle	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Parco	—	R3	Nuovo dissesto



Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
016I-5GM-349	Ovest Serra della Felicia	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Parco	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-350	Ovest Serra della Felicia	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Parco	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-351	Ovest Serra della Felicia	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Viabilità secondaria, E2 Parco	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-352	Ovest Serra della Felicia	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Parco	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-353	Monacelle	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Parco	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-354	Monacelle	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Viabilità secondaria, E2 Parco	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-355	Nord Monacelle	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Parco	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-356	Sud Serra Filicia	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Parco	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-357	Sud Serra Filicia	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Parco	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-358	Sud Serra Filicia	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Parco	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-359	Sud Serra Filicia	612020	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Parco	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-360	Sud Serra Filicia	612020	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Parco	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-361	Sud Serra Filicia	599140 612020	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Parco	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-362	SE Serra Filicia	599140 612020	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Parco	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-363	Serra dei Ladri	599140 612020	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Parco	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-364	C.da Pritti	612020	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Parco	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-365	C.da Pritti	612020	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Parco	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-366	C.da Pritti	612020	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Parco	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-367	Serra dei Ladri	612020	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Parco	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-368	Sinistra V.ne Galati	612020	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Parco	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-369	Serra dei Ladri	612020	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Parco	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-370	Sinistra V.ne Galati	612020	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Parco	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-371	Monte Formisia	612020	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Parco	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-372	Sorgente Acqua Fredda	612020	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Parco	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-373	Monte Mallaro	612030	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Parco	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-374	Sud Monte Mallaro	612030	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Parco	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-375	Nord C.da Dagara	612020	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Parco	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-376	Serra dei Ladri	612020	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Parco	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-377	Serra dei Ladri	612020	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Parco	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-378	Serra dei Ladri	612020	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Parco	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-379	Serra dei Ladri	612020	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Parco	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-380	C.da dei Ladri	612020	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Parco	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-381	Sorgente Martello	612020	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Parco	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-382	Ovest Portella Lastra	612020	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Parco	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-383	Sud Monacelle	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Parco	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-384	C.da Casalina	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Parco	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-385	Sud C.da Casalina	612020	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Parco	—	R3	Nuovo dissesto



Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
016I-5GM-386	Sud C.da Casalina	612020	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Parco	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-387	Sud C.da Casalina	599140 612020	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Parco	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-388	Sud C.da Casalina	612020	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Parco	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-389	NE Case San Pietro	599140 612020	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Parco	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-390	NE Case San Pietro	612020	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Parco	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-391	Serra Corona	612020	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Parco	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-392	Serra Corona	612020	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Parco	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-393	Serra Corona	612020	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto
016I-5GM-394	Serra Corona	612020	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Viabilità secondaria, E2 parco	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-395	Destra V.ne San Pietro	612020	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto
016I-5GM-396	C.da San Giorgio	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Parco	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-397	San Giorgio	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E1 Case sparse, E2 parco	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-398	Nord C.da San Giorgio	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Parco	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-399	C.da San Giorgio	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Parco	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-400	Sud C.da San Giorgio	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Parco	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-401	Sud C.da San Giorgio	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Parco	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-402	Nord Serra Corona	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Parco	—	R3	Nuovo dissesto
016I-5GM-403	Sud C.da Cilio	599140	Crollo	Attivo	—	P4	—	—	—	—	Nuovo dissesto
016I-5GM-404	Case Lineri	612020	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Parco	—	R3	Nuovo dissesto

