

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana  
Presidenza della Regione Siciliana  
Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia

Servizio 2 "ASSETTO DEL TERRITORIO"  
Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)  
(Art. 67 del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ii.)

**VERBALE DELLA CONFERENZA PROGRAMMATICA DEL 3 febbraio 2020**

Sull'attività di Aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dei bacini del Fiume San Leonardo (033), del Fiume Milicia (035) e del Fiume Eleuterio (037) ai sensi dell'art.5 della Norme di attuazione allegate alla Relazione Generale del P.A.I.

INTRODUZIONE

La Regione Siciliana, dopo il Piano Straordinario per l'Assetto Idrogeologico, approvato con decreto del 4 luglio 2000, si è dotata del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (di seguito P.A.I.), quale frutto di una costante interlocuzione con le Amministrazioni locali e, più in generale, con soggetti territorialmente competenti ed interlocutori della pianificazione di bacino, per ascoltare le esigenze del territorio nelle sue diverse espressioni.

Con il P.A.I. viene così effettuata la perimetrazione delle aree a pericolosità e a rischio, in particolare, dove la vulnerabilità si connette a gravi pericoli per le persone, le strutture, le infrastrutture ed il patrimonio ambientale e vengono altresì definite le Norme di attuazione di detto strumento pianificatorio.

Tutto ciò al fine di pervenire ad una definizione dei livelli di rischio e fornire criteri su cui basare indirizzi indispensabili per l'adozione di norme di prevenzione e per la realizzazione di interventi volti a mitigare ed eliminare il rischio.

L'obiettivo del P.A.I. è pertanto quello di predisporre azioni (scenario di riferimento e normative d'uso del territorio) finalizzate a trovare la giusta interazione fra fenomeno naturale e tessuto antropizzato.

I "Piani Stralcio" di bacino assumono, valore di "Piani Territoriali di Settore", ovvero di piani tematici settoriali strutturali per l'individuazione delle aree sottoposte a rischio geomorfologico ed idraulico. Il Piano è suscettibile di aggiornamento a seguito di variazioni succedutesi nel tempo o a nuovi studi che dimostrino un diverso assetto del territorio, così come indicato nelle Norme di Attuazione, in particolare nell'art.5 "Aggiornamenti e modifiche".

La L.R. n. 8/2018, ha istituito all'art. 3 l'"Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia" presso la Presidenza della Regione quale nuovo Dipartimento e ne individua i relativi organi di gestione.

Con Delibera di Giunta di Governo n. 271 del 25/07/2018, è stata disciplinata la fase transitoria con "Atto di indirizzo".

La legge n. 8 dell'8 maggio 2018, prevede all'art. 3 comma 8 che il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti svolga le funzioni di Segretario Generale

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.



dell'Autorità di Bacino distrettuale e il Servizio 2 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, secondo la Delibera di Giunta n. 271 del 25/07/2018, svolga l'attività istruttoria.

Successivamente con D.P.Reg n. 4 del 12/02/2019 è stato approvato il regolamento attuativo previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 3 della legge regionale n. 8 del 08/05/2018, con D.P.Reg. n. 3169 del 22/05/2019 è stato conferito l'incarico di Segretario Generale all'Ing. Francesco Greco e con D.P.Reg n. 12 del 27/06/2019 è stato approvato il regolamento che sostituisce il funzionigramma allegato al D.P.Reg n. 4 del 12/02/2019.

#### PREMESSO

- con nota prot. n. 5555 del 22/04/2016 acquisita al prot. DRA con n. 27178 del 26/04/2016 il Comune di Marineo, Ufficio di Protezione Civile, sollecitava un riscontro alla segnalazione di caduta massi in località La Rocca;
- con nota prot. n. 52361 del 05/05/2016 acquisita al prot. DRA con n. 29836 del 05/05/2016 la Prefettura di Palermo chiedeva notizie in merito alla caduta massi segnalata con le note sopra citate;
- con nota prot. n. 6369 del 10/05/2016 acquisita al prot. DRA con n. 31021 del 11/05/2016 il Comune di Marineo, Ufficio di Protezione Civile segnalava la caduta massi in Contrada Stretto Marineo lungo la S. P. n. 140;
- con nota prot n. 36705 del 13/05/2016 acquisita al prot. DRA con n. 32183 del 16/05/2016 la Città Metropolitana di Palermo, Direzione Infrastrutture, Viabilità, Mobilità e Trasporti segnalava la caduta massi lungo la S.R. n. 13 "di Acqua di Masi";
- con nota prot. n. 59097 del 20/05/2016 acquisita al prot. DRA con n. 41776 del 20/06/2016 la Prefettura di Palermo chiedeva notizie in merito alla caduta massi in Contrada Stretto Marineo lungo la S. P. n. 140;
- con nota prot. n. 17669 del 14/12/2016 acquisita al prot. DRA con n. 82796 del 16/12/2016 il Comune segnalava il dissesto in Contrada Roccabianca e richiedeva un sopralluogo congiunto ai fini dell'aggiornamento del P.A.I.;
- con nota prot. n. 2269 del 16/02/2017 acquisita al prot. DRA con n. 11580 del 16/02/2017 il Comune con la quale si richiedeva un ulteriore sopralluogo congiunto in località Roccabianca;
- il Servizio 2 DRA riteneva opportuno procedere all'aggiornamento del P.A.I. del Comune di Marineo relativamente ai dissesti indicati nella tabella seguente

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	
033-6MA-003	608050 608060	Cozzo Bilco	Crollo	Attivo	---	P4	—	E2 Aree naturali protette	---	R3	Nuovo
035-6MA-001	608060	Contrada Corrioli	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	E1 Case sparse	E2 Viabilità secondaria	R1	R1	Eliminati e inseriti elementi a rischio
035-6MA-002	608060	Contrada Quattro Finaite	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	R1	R1	Inseriti elementi a rischio
035-6MA-003	608060	Portella Gorgazzo	Crollo	Attivo	P4	---	—	—	---	—	Eliminato
035-6MA-004	608060	Contrada Quattro Finaite	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	—	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Inseriti elementi a rischio
035-6MA-005	608060	Cozzo Sant'Angelo	Crollo	Attivo	P4	P4	---	—	—	—	Modificato (pericolosità)
035-6MA-006	608060	Est di Cozzo Sant'Angelo	Frana complessa	Inattivo	P2	P2	E3 Elettrodoto	E3 Elettrodoto	R3	R3	Inseriti elementi a rischio
								E2 Viabilità secondaria		R2	
035-6MA-007	608060	Ovest Cozzo Conigliera	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	—	E2 Viabilità secondaria	---	R2	Inseriti elementi a rischio
035-6MA-008	608060	Nord Cozzo Gallitano	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	—	E3 Elettrodoto	---	R3	Inseriti elementi a rischio
								E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse		R2	
035-6MA-009	608060	Contrada Pizzafarro	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E1 Case sparse	E2 Viabilità secondaria Aree naturali protette E1 Case sparse	R2	R2	Inseriti elementi a rischio
035-6MA-010	608060	Contrada Pizzafarro	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E1 Case sparse	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	R2	R2	Inseriti elementi a rischio
035-6MA-013	608060	Casa Caruso	Crollo	Attivo	P3	P4	---	E2 Viabilità secondaria	—	R3	Modificato (dissesto e pericolosità)
035-6MA-014	608060	Vallone Cefalà	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	E1 Case sparse	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	R1	R1	Inseriti elementi a rischio
035-6MA-017	608060	Versante dx Vallone Cefalà	Frana complessa	Attivo	P3	P3	E1 Case sparse	—	R2	—	Eliminati elementi a rischio



Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	
035-6MA-018	608060	Contrada Monaci	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E1 Case sparse	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	R2	R2	Inseriti elementi a rischio
035-6MA-019	608060	Rocca Vurpara	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E3 Impianto eolico	---	R3	Inseriti elementi a rischio
								E2 Viabilità secondaria		R2	
035-6MA-020	608060	Cozzo Quattro Finaita	Crollo	Attivo	P3	P4	---	---	---	---	Modificato (pericolosità)
035-6MA-021	608060	Portella Suvarita	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Viabilità secondaria	---	R2	Inseriti elementi a rischio
035-6MA-026	608060	Versante sx Vallone Gallitano	Colamento lento	Attivo	P2	P2	---	E2 Viabilità secondaria	---	R2	Inseriti elementi a rischio
035-6MA-028	608060	Contrada Corrioli	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	E1 Case sparse	E2 Viabilità secondaria	R1	R1	Eliminati e inseriti elementi a rischio
035-6MA-029	608060	Contrada Corrioli	Frana complessa	Stabilizzato	P0	P0	E1 Case sparse	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	R1	R1	Inseriti elementi a rischio
035-6MA-032	608060	Contrada Gruppara	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Viabilità secondaria	---	R2	Inseriti elementi a rischio
035-6MA-033	608060	Portella Suvarita	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Viabilità secondaria	---	R2	Inseriti elementi a rischio
035-6MA-034	608060	Contrada Pagliarotti	Colamento lento	Attivo	P2	P2	---	E2 Viabilità secondaria	---	R2	Inseriti elementi a rischio
035-6MA-035	608060	Contrada Pagliarotti	Dissesti conseguenti a erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E3 Impianto eolico	---	R3	Inseriti elementi a rischio
								E2 Viabilità secondaria		R2	
035-6MA-037	608060	Versante sx Vallone Cefalà	Scorimento	Attivo	P3	P3	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Inseriti elementi a rischio
035-6MA-040	608060	Contrada Suvarita	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	R1	R1	Inseriti elementi a rischio
035-6MA-041	608060	Contrada Le Crete	Colamento lento	Attivo	P2	P2	---	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	---	R2	Inseriti elementi a rischio



Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	
035-6MA-042	608060	Vallone Cefalà	Dissesti conseguenti a erosione accelerata	Attivo	P2	P2	—	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	---	R2	Nuovo
035-6MA-043	608060	Contrada Pizzafferro	Crollo	Attivo	---	P4	—	E2 Aree naturali protette	---	R3	Nuovo
035-6MA-044	608060	Contrada Suvarita	Crollo	Attivo	---	P4	—	E2 Aree naturali protette	---	R3	Nuovo
037-6MA-008	608010 608020	Sotto il Castello	Frana complessa	Attivo	P3	P3	E4 Centro abitato E3 Viabilità primaria	E4 Centro abitato E3 Viabilità primaria	R4	R4	Inseriti elementi a rischio
							E2 Depuratore	E2 Depuratore Viabilità secondaria	R3	R3	
							E1 Case sparse	E1 Case sparse	R2	R2	
037-6MA-009	608010	Nord-Est La Montagnola	Crollo	Attivo	P4	P4	E1 Case sparse	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	R3	R3	Modificato (pericolosità) e inseriti elementi a rischio
037-6MA-010	608010	Ovest La Montagnola	Crollo	Attivo	P4	P4	---	—	—	—	Modificato (dissesto e pericolosità)
037-6MA-011	608010	Sud La Montagnola	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	—	R3	Modificato (dissesto e pericolosità)
037-6MA-012	608020	Contrada Giampietro	Scorrimento	Quiescente	P1	P1	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R2	R2	Inseriti elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	R1	R1	
037-6MA-015	608010 608050	La Rocca	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Modificato (pericolosità)
								E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse		R3	



Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	
037-6MA-016	608010 608050	Via Sotto la Rupe	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Modificato (pericolosità)
								E2 Viabilità secondaria		E1 Case sparse	
037-6MA-017	608050	Sud della Rocca	Scorrimento	Attivo	P3	P3	E2 Viabilità secondaria Acquedotto	E2 Viabilità secondaria Acquedotto	R3	R3	Inseriti elementi a rischio
							E1 Case sparse	E1 Case sparse	R2	R2	
037-6MA-018	608050	Nord di Vallone Luisa	Scorrimento	Quiescente	P1	P1	E3 Nucleo abitato	E3 Nucleo abitato	R2	R2	Inseriti elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria Acquedotto	E2 Viabilità secondaria Acquedotto	R1	R1	
037-6MA-019	608050 608060	Sotto La Timpa Brannu	Scorrimento	Attivo	P3	P3	E3 Via di fuga	E3 Via di fuga	R4	R4	Inseriti elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria	R3	R3	
							E1 Case sparse	E1 Case sparse	R2	R2	
037-6MA-020	608050	Vallone Luisa	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria Acquedotto	R2	R2	Inseriti elementi a rischio
037-6MA-021	608060	Est di Sotto La Timpa Brannu	Scorrimento	Quiescente	P1	P1	---	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	---	R1	Inseriti elementi a rischio
037-6MA-023	608060	Località Brannu	Scorrimento	Quiescente	P1	P1	E3 Via di fuga	E3 Via di fuga	R2	R2	Inseriti elementi a rischio
								E2 Viabilità secondaria		R1	
037-6MA-025	608010	Bosco Manca	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Modificato (dissesto e pericolosità)
037-6MA-026	608020	Nord Ovest Variante	Spionamento	Attivo	P3	P3	E3 Via di fuga	E4 Centro abitato	R4	R4	Modificato (classe di rischio)
037-6MA-027	608010	Nord Ovest Rocca	Crollo	Attivo	P3	P4	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Modificato (dissesto, pericolosità e classe di rischio)
							E2 Viabilità secondaria		R3		



Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	
037-6MA-028	608060	Cozzo Brannu	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	E1 Case sparse	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	R2	R2	Inseriti elementi a rischio
037-6MA-029	608020	Timpuni Campanedda	Dissesti conseguenti a erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria Acquedotto E1 Case sparse	E2 Viabilità secondaria Acquedotto E1 Case sparse	R2	R2	Modificato (dissesto)
037-6MA-030	608010	Cozzo Quadarone	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	---	R3	Nuovo
037-6MA-034	608060	Contrada Monaci	Scorrimento	Attivo	P2	P2	---	E2 Viabilità secondaria	---	R2	Inseriti elementi a rischio
037-6MA-035	608010	Sotto Cimitero	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	R3	R3	Modificato (pericolosità) e inseriti elementi a rischio
037-6MA-038	608010	Sotto Castello	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Viabilità secondaria		R3	
037-6MA-039	608010	Castello	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
								E1 Case sparse		R3	
037-6MA-040	608010 608020	Sotto Castello	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Viabilità secondaria		R3	
037-6MA-041	608010	Sotto Castello	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	---	R3	Nuovo
037-6MA-042	608010	S.P. Marineo Santa Cristina Gela	Scorrimento	Attivo	---	P2	---	E2 Viabilità secondaria	---	R2	Nuovo
037-6MA-043	608010	S.P. Marineo Santa Cristina Gela	Scorrimento	Attivo	---	P2	---	E2 Viabilità secondaria	---	R2	Nuovo
037-6MA-044	608010	Località Stretto	Scorrimento	Attivo	---	P2	---	E2 Viabilità secondaria	---	R2	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	
037-6MA-045	608010	Timpone Rosso	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	---	R3	Nuovo
037-6MA-046	608010	La Montagnola versante nord	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	---	R3	Nuovo
037-6MA-047	608020	Contrada Roccabianca	Scorrimento	Attivo	—	P3	—	E3 Stabilimento industriale	---	R4	Nuovo
								E1 Case sparse		R2	
037-6MA-048	608020 608060	Portella Gorgazzo	Crollo	Attivo	P4	P4	---	—	---	—	Modificato (dissesto e codice)
037-6MA-049	608060	Portella Gorgazzo	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	---	R3	Nuovo
037-6MA-050	608050	Tornanti S.S. n.118	Crollo	Attivo	—	P4	—	E3 Nucleo abitato Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
037-6MA-051	608050	S.S. n.118	Crollo	Attivo	—	P4	—	E3 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
037-6MA-052	608010	Pizzo Scupitteri	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
037-6MA-053	608010	Contrada Marvotta	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	---	R3	Nuovo
037-6MA-054	608010	Contrada Marvotta	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	---	R3	Nuovo
037-6MA-055	608010	Versante sx Fiume Eleuterio	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	---	R3	Nuovo
037-6MA-056	608010	Cozzo Serena	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
037-6MA-057	608010	Contrada Marvotta	Crollo	Attivo	—	P4	—	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	---	R3	Nuovo

- che con la nota prot. n. 68902 del 12/11/2018 la previsione di aggiornamento del P.A.I. del Comune di Marone relativa al territorio comunale ricadente nei bacini idrografici del Fiume




San Leonardo (033), del Fiume Milicia (035) e del Fiume Eleuterio (037) è stata trasmessa al Comune e agli altri Enti territorialmente competenti;

- che con la nota prot. DRA n. 11282 del 19/02/2019 si sollecitava il Comune e la Città Metropolitana di Palermo a comunicare le date di avvenuta pubblicazione ai rispettivi Albi pretori;
- che la Città Metropolitana di Palermo con la nota prot. n. 16924 del 21/02/2019 pervenuta al prot. DRA con n. 12170 del 22/02/2019 comunicava che la documentazione relativa all'aggiornamento in oggetto *non risulta al protocollo dell'Ente* e chiedeva di avere rinvio la nota e la documentazione allegata;
- che con la nota prot. n. 13157 del 27/02/2019 il Servizio 2 DRA inviava nuovamente alla Città Metropolitana di Palermo la nota di richiesta di pubblicazione all'albo pretorio dell'aggiornamento in oggetto;
- che la Città Metropolitana di Palermo con la nota prot. n. 32936 del 15/04/2019 pervenuta al prot. DRA con n. 29421 del 06/05/2019 comunicava di avere pubblicato al proprio albo pretorio la documentazione dell'aggiornamento in oggetto dal 28/02/2019 al 30/03/2019;
- che con la nota prot. n. 43387 del 20/06/2019 il Servizio 2 DRA sollecitava il Comune di Marineo a comunicare le date di avvenuta pubblicazione al proprio albo pretorio;
- che con la nota prot. n. 9832 del 09/12/2019 il Servizio 2 di questa Autorità di bacino sollecitava ulteriormente il Comune di Marineo a comunicare le date di avvenuta pubblicazione al proprio albo pretorio;
- che con la nota prot. n. 20807 del 27/12/2019 acquisita al protocollo di questa Autorità di bacino con n. 10659 del 31/12/2019 il Comune di Marineo comunicava di avere pubblicato all'albo pretorio la documentazione in argomento dal 24/12/2018 al 24/01/2019 e contestualmente formulava alcune osservazioni relativamente ai dissesti identificati con i codici 037-6MA-008, 037-6MA-026 e 037-6MA-050, riguardanti, in particolare, la classificazione di alcuni elementi a rischio e la realizzazione di interventi di consolidamento nelle aree coinvolte dai suddetti fenomeni franosi;
- che con la nota prot. n. 179 del 09/01/2020 il Servizio 2 di questa Autorità, in riscontro alla nota del Comune citata al punto precedente, comunicava che avrebbe fornito i chiarimenti relativi alle osservazioni presentate durante la conferenza programmatica, ma forniva già alcuni chiarimenti in merito alle modalità di identificazione degli elementi a rischio e alla eventuale riclassificazione delle aree interessate da interventi di consolidamento;
- che con la nota prot. n. 353 del 13/01/2020 il Comune di Marineo e la Città Metropolitana di Palermo sono stati convocati alla conferenza programmatica indetta per il giorno 03/02/2020;
- che ricorrono i presupposti per la valutazione di modifiche al progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dei bacini del Fiume San Leonardo (033), del Fiume Milicia (035) e del Fiume Eleuterio (037).

TUTTO CIO' PREMESSO,

Il Giorno 03/02/2020, alle ore **11.30** presso la sede dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia in via Bonsignore n.1, si è tenuta la riunione convocata dal Dirigente del Servizio 2 – Assetto del Territorio, giusta nota n. 353 del 13/01/2020, per discutere le tematiche relative all'attività di Aggiornamento del P.A.I. in argomento, sono presenti:

Dirigente Responsabile del Servizio 2 - Assetto del Territorio	Dott.ssa Lucina Capitano
Funzionario direttivo – U.O.2.1	Dott.ssa Laura Bandieramonte
Per il Comune di Marineo	
Per la Città Metropolitana di Palermo	


Considerando l'assenza dei rappresentanti degli Enti Territorialmente competenti la conferenza si chiude alle ore 12,00 e così come riportato nella lettera di convocazione della conferenza programmatica, prot. n. 353 del 13/01/2020, l'iter di aggiornamento proseguirà in ogni caso con l'adozione e conseguente provvedimento di approvazione.

Si raccomanda al Comune:


- di monitorare l'evoluzione delle aree in dissesto e i quelle limitrofe riportate nella cartografia allegata alla previsione, dando immediata comunicazione al Servizio 2, circa l'eventuale evoluzione rispetto allo stato attuale presente nella previsione di aggiornamento;
- per le finalità di prevenzione che rivestono le valutazioni contenute nella previsione di aggiornamento, nonché per una più razionale gestione del territorio, l'A.C. nell'esame dei progetti, piani e interventi sul proprio territorio, dovrà tenere conto sin da ora della particolare condizione di dissesto più gravose sulle aree oggetto della presente previsione di aggiornamento.

Copia del presente verbale verrà trasmesso via P.E.C. agli Enti assenti.

Dott.ssa Lucina Capitano



Dott.ssa Laura Bandieramonte




---



---