

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana  
Presidenza della Regione Siciliana  
Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia

Servizio 2 "ASSETTO DEL TERRITORIO"  
Unità Operativa .2.1

Aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino  
per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)  
(Art. 67 del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ii. )

### **Previsione di Aggiornamento**

Bacino Idrografico del Fiume Eleuterio (037) e area tra i bacini  
del F. Eleuterio e del F. Oreto (038)

Bacino Idrografico del Fiume Oreto (039) e Area Territoriale tra il  
bacino del Fiume Oreto e Punta Raisi (040)

Area Territoriale tra Punta Raisi ed il Fiume Nocella (041) e Bacino Idrografico  
del Fiume Nocella ed Area Territoriale tra il Fiume Nocella ed il Fiume Jato (042)

Bacino Idrografico del Fiume Jato (043)

Area Territoriale tra il bacino del Fiume Jato e il bacino del Fiume S.  
Bartolomeo (044), Bacino Idrografico del Fiume S. Bartolomeo (045) e Area  
Territoriale tra il bacino del Fiume San Bartolomeo e Punta di Solanto (046)

Bacino Idrografico del Fiume Belice (057)

### **GEOMORFOLOGIA**



### **RELAZIONE**

**COMUNE DI: MONREALE**

# Regione Siciliana



IL PRESIDENTE  
On.le Sebastiano Musumeci

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA  
Segretario Generale Francesco Greco

SERVIZIO 2 “ASSETTO DEL TERRITORIO”  
UNITÀ OPERATIVA 2.1

## **Coordinamento e revisione**

Lucina Capitano                      Dirigente Responsabile del Servizio 2

## **Redazione**

Laura Bandieramonte              Funzionario direttivo U.O. 2.1

## **Informatizzazione dati, progetto grafico e stampa**

Laura Bandieramonte              Funzionario direttivo U.O. 2.1

**Aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino  
per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)**  
(Art. 67 del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ii.)

**Previsione di Aggiornamento**

(Art. 5 delle Norme di Attuazione della Relazione Generale del P.A.I. Sicilia – Anno 2004)

**COMUNE DI MONREALE**

**PREMESSA**

La presente proposta di aggiornamento interessa tutto il territorio comunale di Monreale che risulta compreso nel *Bacino Idrografico del Fiume Eleuterio (037)*, nel *Bacino Idrografico del Fiume Oreto (039)* e *Area Territoriale tra il bacino del Fiume Oreto e Punta Raisi (040)*, nel *Bacino Idrografico del Fiume Nocella e Area Territoriale tra il Fiume Nocella ed il Fiume Jato (042)*, nel *Bacino Idrografico del Fiume Jato (043)*, nel *Bacino Idrografico del Fiume S. Bartolomeo (045)* e nel *Bacino Idrografico del Fiume Belice (057)*.

Così come indicato all'articolo 5 (Aggiornamenti e modifiche) delle Norme di Attuazione, contenute nel cap. 11 della Relazione Generale, *“Il P.A.I. potrà essere oggetto di integrazioni e modifiche su richiesta e/o segnalazioni di Enti pubblici e Uffici territoriali, in relazione a indagini e studi a scala di dettaglio presentati da pubbliche amministrazioni; nuovi eventi idrogeologici idonei a modificare il quadro della pericolosità...”*.

La presente proposta di aggiornamento riguarda in particolare alcune variazioni dello stato di dissesto e/o di pericolosità e di rischio geomorfologico segnalate dal Comune con le seguenti note:

- dell'Ufficio di Protezione Civile prot. n. 10189/A.P.G.A.T. del 08/05/2015, con la quale si segnala un dissesto di crollo in località Monte Cresta (S.S. n. 186 Km 11+800);
- della Area V, prot. n. 19830 del 03/10/2019, con la quale si trasmette lo “Studio delle effettive condizioni di rischio per caduta massi dell'area a ridosso della S.S. n. 186, tra il Km 13 e il Km 14”, a firma del geol. Gianvito Graziano e dell'ing. Fabio Cafiso (località Pioppo).

La metodologia adottata per l'aggiornamento fa riferimento alla Relazione Generale del P.A.I., capitolo 5 – Metodologia operativa per l'analisi e la valutazione del rischio geomorfologico, scaricabile dal sito internet [http://www.sitr.regione.sicilia.it/pai/CD\\_PAIRELAZIONE\\_GENERALE\\_P.A.I.pdf](http://www.sitr.regione.sicilia.it/pai/CD_PAIRELAZIONE_GENERALE_P.A.I.pdf).

Si rende necessario precisare che i livelli di pericolosità geomorfologica censiti nella vigente “Prima fase” di adozione del P.A.I. Sicilia, non coincidono ... *con la probabilità di accadimento di un fenomeno franoso, ma si preferisce collegare la pericolosità all'effettivo stato di pericolo in un sito per la presenza del fenomeno franoso...* cioè non ci si riferisce... *ad una valutazione probabilistica dell'evoluzione dei versanti* (Rif. Paragrafo 5.3 pag. 78/165 della Relazione Generale del P.A.I. Sicilia). Infatti, così come riportato nell'art.2, comma 4, lett. a) delle Norme di Attuazione ... *la pericolosità geomorfologica è riferita a fenomeni di dissesto in atto e non riguarda quindi la pericolosità di aree non interessate da dissesto (propensione al dissesto)*. Pertanto si precisa che la presente proposta di aggiornamento non contiene valutazioni delle aree in termini di suscettività da frana oggetto della futura “seconda fase del P.A.I.”.

Si è proceduto all'aggiornamento dell'intero territorio comunale, ai sensi del D.D.G. n. 1067 del 25/11/2014 pubblicato nella G.U.R.S. n. 53 del 19/12/2014 (*Direttive per la redazione degli studi di valutazione della pericolosità derivante da fenomeni di crollo*).

Per l'individuazione di aree a potenziale crollo in funzione della pendenza del versante, con l'ausilio delle immagini satellitari disponibili su Google Earth, si è utilizzato lo “SLOPE”, cioè la generazione in automatico della carta delle pendenze del terreno a partire dal modello di elevazione digitale del terreno (DEM 2 x 2 della Regione Siciliana), considerando angoli superiori a 40°.

Per la valutazione dell'areale interessato dalla caduta dei massi a valle dei costoni rocciosi è stata adottata, cautelativamente, la metodologia del “cono d'ombra” (modello GIS Cone Fall 1.0 -

Quanterra), prevista dal sopra citato D.D.G. n. 1067 del 25/11/2014 (Fase 1 “Analisi Preliminare”) che, attraverso una verifica geometrica dell’area in studio, considerando una ampiezza dell’angolo del cono d’ombra, applicato al punto più alto dell’area sorgente dei crolli, pari a 27.5°, fornisce ulteriori dati utili alla individuazione della estensione dell’areale interessato dalla caduta dei massi.

Applicando questo metodo, in alcuni casi, è stata rivalutata l’estensione dell’area a pericolosità determinata da dissesti di crollo già presenti nel P.A.I. vigente.

Per quanto riguarda la fascia di arretramento verso monte del fronte roccioso, si fa presente che in alcuni casi, in rapporto all’altezza della scarpata, è stata considerata una fascia inferiore ai 20 metri, valore indicato nella Relazione Generale del P.A.I., e comunque non inferiore ai 5 metri.

Inoltre, in relazione al livello di pericolosità da crollo, poiché non è facile valutare le dimensioni dei blocchi utilizzando metodi indiretti, per il principio di cautela, è stato attribuito ad ogni dissesto un livello di pericolosità molto elevato (P4).

In alcuni casi l’area a pericolosità da crollo sovrasta aree caratterizzate da un livello di pericolosità inferiore, dovuta a dissesti di altra tipologia; nella restituzione cartografica (Carta della pericolosità e del rischio) tali pericolosità vengono rappresentate con un perimetro tratteggiato, per facilitarne la individuazione.

Nelle suddette aree, le norme d’uso da applicare nella vincolistica di pianificazione urbanistica sono quelle legate alla pericolosità di livello maggiore e un eventuale studio di compatibilità geomorfologica dovrà tenere conto di tutte le tipologie di dissesto presenti e dei relativi areali di pericolosità che coinvolgono l’area oggetto di studio.

Inoltre, nelle more dell’attuazione della seconda fase del P.A.I. (valutazione della propensione al dissesto dei versanti), a scopo precauzionale viene inserita, per i dissesti diversi dai fenomeni di crollo e di sprofondamento, che determinano un livello di pericolosità geomorfologico elevato (P3) e molto elevato (P4), una “fascia di rispetto” *per probabile evoluzione del dissesto* intorno al fenomeno franoso, così come previsto dal D.P. n. 109/Serv. 5°/S.G. del 15/04/2015 pubblicato nella G.U.R.S. n. 20 del 15/05/2015.

Tale area ha un’ampiezza di metri 20 tutto intorno all’areale di pericolosità ed assume il valore di “sito di attenzione”, ovvero un’*area non immediatamente classificabile, su cui approfondire il livello di conoscenza delle condizioni geomorfologiche in relazione alla potenziale pericolosità e rischio e su cui comunque gli eventuali interventi* (di qualsivoglia genere E1, E2, E3, E4) *dovranno essere preceduti da adeguate approfondite indagini.*

Nel caso in cui la fascia di rispetto sia sovrastata da un’area a pericolosità da crollo, nella Carta della pericolosità e del rischio viene rappresentata con un perimetro tratteggiato, per facilitarne la individuazione.

In merito alla classificazione degli elementi a rischio coinvolti, per tutti i dissesti ricadenti nel territorio comunale di Monreale, si procede all’aggiornamento ai dati ISTAT più recenti (2011), in formato shapefile, relativamente agli elementi “centro abitato” e “nucleo abitato”, considerando centro abitato (E4) o nucleo abitato (E3) tutto ciò che ricade all’interno del relativo poligono ISTAT, e all’adattamento alla cartografia di riferimento più aggiornata (anno 2012-2013), con individuazione di nuove aree a rischio corrispondenti a nuovi elementi in essa riportati e/o eliminazione di aree a rischio corrispondenti alla presenza di elementi non più evidenziati in cartografia o con caratteristiche tali da non rientrare tra quelli classificati nelle Norme di Attuazione del P.A.I..

Si precisa che in questo caso non vengono aggiornati la tipologia e lo stato di attività dei dissesti in cui ricadono le correzioni in quanto gli stessi non sono stati oggetto di segnalazione da parte del Comune e altri Enti pubblici e/o di sopralluogo congiunto.

Relativamente alla introduzione di nuove aree a rischio, nella presente proposta di aggiornamento è stata considerata, ai sensi della disposizione di Servizio 2/DRA sugli aggiornamenti del P.A.I. (prot. D.R.A. n. 37173 del 23/05/2017), la zona della Riserva Naturale Orientata (R.N.O.) “Bosco della Ficuzza, Rocca Busambra, Bosco del Cappelliere” che nelle redazioni precedenti del P.A.I. in oggetto, per mero errore, non era stata considerata.

Le modifiche apportate con la presente proposta di aggiornamento rientrano nelle sezioni C.T.R. n. 594070, n. 594080, n. 594110, n. 594120, n. 594140, n. 594150, n. 594160, n. 606120, n. 607010, n. 607020, n. 607030, n. 607040, n. 607050, n. 607060, n. 607070, n. 607080, n. 607090, n. 607100, n. 607110, n. 607120, n. 607130, n. 607140, n. 607160, n. 608050, n. 608090, n. 608130, n. 619010 e n. 619020 dei seguenti P.A.I.:

- Bacino Idrografico del Fiume Eleuterio (037) e area tra i bacini del F. Eleuterio e del F. Oreto (038), approvato con D.P.R. n. 278 del 27/10/2005, pubblicato nella G.U.R.S. n. 56 del 23/12/2005;
- Bacino Idrografico del Fiume Oreto (039) e Area Territoriale tra il bacino del Fiume Oreto e Punta Raisi (040), approvato con D.P.R. n. 91 del 27/03/2007, pubblicato nella G.U.R.S. n. 26 del 08/06/2007 e successivamente aggiornato con D.P.R. n. 155 del 11/06/2013, pubblicato nella G.U.R.S. n. 47 del 18/10/2013;
- Area Territoriale tra Punta Raisi ed il Fiume Nocella (041) e Bacino Idrografico del Fiume Nocella ed Area Territoriale tra il Fiume Nocella ed il Fiume Jato (042), approvato con D.P.R. n. 271 del 02/07/2007, pubblicato nella G.U.R.S. n. 43 del 14/09/2007;
- Bacino Idrografico del Fiume Jato (043), approvato con D.P.R. n. 537 del 20/09/2006, pubblicato nella G.U.R.S. n. 53 del 17/11/2006;
- Area Territoriale tra il bacino del Fiume Jato e il bacino del Fiume S. Bartolomeo (044), Bacino Idrografico del Fiume S. Bartolomeo (045) e Area Territoriale tra il bacino del Fiume San Bartolomeo e Punta di Solanto (046), approvato con D.P.R. n. 230 del 04/06/2007, pubblicato nella G.U.R.S. n. 36 del 10/08/2007;
- Bacino Idrografico del Fiume Belice (057), approvato con D.P.R. n. 251 del 07/10/2005, pubblicato nella G.U.R.S. n. 56 del 23/12/2005.

Si precisa che la presente proposta di aggiornamento riguarda solo ed esclusivamente gli **aspetti geomorfologici**.

## **DESCRIZIONE DEI DISSESTI**

Nel presente paragrafo vengono descritti nel dettaglio soltanto i dissesti individuati nelle aree segnalate con le note citate in premessa e oggetto di sopralluogo, a seguito di nuovi fenomeni di crollo e/o di studi di dettaglio trasmessi dalla amministrazione comunale.

## **LOCALITÀ MONTE CRESTA**

In data 25/05/2015 i tecnici del Servizio 2 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente hanno effettuato un sopralluogo congiunto con i tecnici del Comune, per verificare lo stato di dissesto in località Monte Cresta a seguito del distacco di un blocco roccioso, segnalato con la nota indicata in premessa, che ha interessato la S.S. n. 186, al Km 11+800.

Dal sopralluogo è stato evidenziato che il versante sovrastante il suddetto tratto di strada statale presenta una litologia caratterizzata da calcari dolomitici intensamente fratturati, localmente con siti a guglie isolate; tale litologia, che determina frequentemente il distacco di blocchi, interessa un tratto di versante più esteso di quanto già individuato nel P.A.I. vigente.

Le modifiche al P.A.I. conseguenti alle suddette verifiche sono state riportate in bozza su uno stralcio cartografico allegato alla relazione di sopralluogo, trasmessa al Comune di Monreale con la nota prot. n. 41437 del 11/09/2015.

Successivamente, il versante in argomento è stato ulteriormente verificato secondo quanto previsto dal D.D.G. n. 1067 del 25/11/2014, con le modalità citate in premessa.

### **Contrada Cresta: codice dissesto 039-6MO-064**

Il dissesto già individuato nel P.A.I. è un crollo attivo, al quale è associato un livello di pericolosità elevato (P3) e di rischio elevato (R3) in corrispondenza del tratto della S.S. n. 186 coinvolto nell'area a pericolosità a valle del tratto di versante soggetto a crollo.

Nella presente proposta di aggiornamento viene ampliata la sua estensione. Inoltre, poiché i blocchi rocciosi instabili possono raggiungere dimensioni anche superiori al metro cubo (Foto n. 1), secondo la Metodologia operativa per l'analisi e la valutazione del rischio geomorfologico (Capitolo 5 delle Norme di attuazione del P.A.I.), il livello di pericolosità associato viene modificato da elevato (P3) a molto elevato (P4).

Nell'area a pericolosità molto elevata, risultano coinvolti alcune porzioni del centro abitato (classe E4) e del nucleo abitato (classe E3) e tratti della S.S. n. 186 (viabilità primaria - classe E3) che vengono considerati aree a rischio molto elevato (R4), alcuni tratti di viabilità secondaria (classe E2) e alcune case sparse (classe E1) che sono inserite come aree a rischio elevato (R3).



Foto n. 1 – dissesto 039-6MO-064 (Contrada Cresta)

#### **Pizzo Cresta: codice dissesto 039-6MO-144**

Anche il tratto di versante posto a quota più alta rispetto al dissesto descritto sopra, è soggetto a fenomeni di crollo.

Pertanto, nella presente proposta di aggiornamento viene inserito un nuovo dissesto di crollo, identificato con il codice 039-6MO-144, caratterizzato da un livello di pericolosità molto elevato (P4) e che coinvolge alcuni tratti di viabilità secondaria (classe E2), considerati aree a rischio elevato (R3).

#### **LOCALITÀ PIOPPO**

In località Pioppo, per l'area prospiciente alla S.S. n. 186 nei pressi del Km 14, il Comune di Monreale, con la nota prot. n. 23273 del 04/10/2012 ha trasmesso, per competenza al Dipartimento Regionale dell'Ambiente, lo "Studio delle effettive condizioni di rischio per caduta massi dell'area a ridosso della S.S. n. 186, tra il Km 13 e il Km 14", a firma del geol. Gianvito Graziano e dell'ing. Fabio Cafiso, con riferimento ad un lotto di terreno di proprietà della Ditta Pannizzo.

Dal suddetto elaborato, risulta che l'area in esame non viene in nessun caso raggiunta dai blocchi rocciosi in caduta dal costone sovrastante, dove nel P.A.I. vigente è individuato il dissesto

identificato con il codice 039-6MO-075, localizzato ad una quota intorno ai 620 m s.l.m., a NE del lotto in studio.

Pertanto, il Servizio 3 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, con la nota prot. n. 9390 del 22/02/2013, ha comunicato di ritenere ammissibile procedere alla modifica dell'area a pericolosità identificata con il codice 039-6MO-075, così come previsto dall'art. 5, comma 1 lettera a) delle Norme di attuazione del P.A.I.

Tuttavia, a seguito delle verifiche tecniche d'ufficio propedeutiche alla definizione delle modifiche da apportare, è risultato evidente che anche la parte di versante al di sotto della quota 600 m del dissesto sopra menzionato è interessata da potenziali crolli di blocchi rocciosi isolati e il Dipartimento Regionale dell'Ambiente, con nota prot. n. 53086 del 09/12/2013, ha richiesto di integrare lo studio delle traiettorie considerando come area sorgente anche tale porzione di versante. Il Comune di Monreale, con la nota dell'Area V prot. n. 19830 del 03/10/2019, già citata in premessa, ha trasmesso le integrazioni allo "Studio delle effettive condizioni di rischio per caduta massi dell'area a ridosso della S.S. n. 186, tra il Km 13 e il Km 14", a firma del geol. Gianvito Graziano e dell'ing. Fabio Cafiso.

Da una più corretta valutazione dei versanti sovrastanti la zona in esame, condotta con l'ausilio di Google Earth, risulta che l'area in oggetto è soggetta alla pericolosità determinata dal dissesto di crollo identificato con il codice 039-6MO-081, localizzato sul versante NW e non alla pericolosità dovuta al dissesto 039-6MO-075 (versante NE), per la presenza di una linea di impluvio che separa i due versanti.

Dall'esame complessivo dello studio dell'area (relazione tecnica del luglio 2012 e integrazioni di settembre 2019), risulta che:

- *l'analisi è stata sviluppata con riferimento a 2520 percorsi a partire da 280 punti di distacco posti in corrispondenza di varie fasce dei costoni rocciosi ubicate a quote diverse sia nel versante di NW che in quello di NE;*
- *in nessun caso i massi raggiungono l'area in studio.*

Inoltre, nel tratto di versante sovrastante l'area oggetto di studio sono presenti condizioni morfologiche che, a seguito dell'applicazione della metodologia riportata nel D.D.G. n. 1067 del 25/11/2014 (G.U.R.S. n. 53 del 19/12/2014), hanno portato all'individuazione di dissesti di crollo non già identificati nel P.A.I. vigente o alla modifica di alcuni di quelli già censiti.

Le modifiche conseguenti a quanto sopra specificato, già riportate su uno stralcio cartografico trasmesso al Comune di Monreale con la nota di questa autorità di bacino prot. n. 8091 del 07/11/2019, riguardano i dissesti elencati di seguito.

#### **Sud Case Giordano: codice dissesto 039-6MO-075**

Il dissesto già individuato nel P.A.I. è un crollo attivo, al quale è associato un livello di pericolosità elevato (P3) e di rischio molto elevato (R4) in corrispondenza di una parte del centro abitato (classe E4) e di un tratto della S.S. n. 186 e di rischio elevato (R3) relativo ad un tratto di viabilità secondaria (classe E2) coinvolti nell'area a pericolosità a valle del versante soggetto a crollo.

Nella presente proposta di aggiornamento viene modificato il livello di pericolosità da elevato (P3) a molto elevato (P4), come già specificato in premessa. Gli elementi a rischio coinvolti risultano sono una parte del centro abitato (classe E3) che determina un'area a rischio molto elevato (R4) ed una casa sparsa (classe E1) considerata area a rischio elevato (R3).

#### **Contrada Renda: codice dissesto 039-6MO-081**

Il dissesto già individuato nel P.A.I. è un crollo attivo, al quale è associato un livello di pericolosità molto elevato (P4) e di di rischio molto elevato (R4) in corrispondenza di una parte del centro abitato (classe E4) e di un tratto della S.S. n. 186 e di rischio elevato (R3) relativo ad un tratto di viabilità secondaria (classe E2) coinvolti nell'area a pericolosità a valle del versante soggetto a crollo.

Nella presente proposta di aggiornamento viene modificata l'estensione del dissesto e conseguentemente quella dell'area a pericolosità, nella quale risultano coinvolti una parte del centro

abitato (classe E3) che determina un'area a rischio molto elevato (R4) e alcune case sparse (classe E1) considerata area a rischio elevato (R3).

**Sud Case Giordano: codice dissesto 039-6MO-256**

Si tratta di nuovo dissesto di crollo individuato nel tratto di versante sottostante la quota 600 m s.l.m.; il livello di pericolosità associato è molto elevato (P3) e il livello di rischio molto elevato (R4) in corrispondenza della parte di centro abitato coinvolto.

**Sud Case Giordano: codice dissesto 039-6MO-257**

Si tratta di nuovo dissesto di crollo individuato nel tratto di versante sottostante la quota 600 m s.l.m., a quote inferiori rispetto al dissesto 039-6MO-081; il livello di pericolosità associato è molto elevato (P3) e il livello di rischio molto elevato (R4) in corrispondenza della parte di centro abitato coinvolto.

**Casa Trifirò: codice dissesto 039-6MO-258**

Nello stesso tratto di versante, a quote inferiori rispetto al dissesto 039-6MO-081, viene identificato un nuovo dissesto di crollo, caratterizzato da un livello di pericolosità molto elevato (P4) e di rischio molto elevato (R4) in corrispondenza della parte di centro abitato coinvolto.

**Casa Trifirò: codice dissesto 039-6MO-259**

Nello stesso tratto di versante, a quota leggermente superiore, viene identificato un nuovo dissesto di crollo, caratterizzato da un livello di pericolosità molto elevato (P4) e di rischio molto elevato (R4) in corrispondenza della parte di centro abitato coinvolto.

Nella tabella seguente vengono riportate tutte le modifiche allo stato di dissesto, pericolosità e rischio geomorfologico del Comune di Monreale, relative sia ai dissesti oggetto di approfondimento e precedentemente descritti, sia agli altri dissesti che hanno subito le modifiche descritte in premessa, relativamente alle analisi condotte per l'individuazione di nuove aree interessate da possibile caduta massi e alla rivalutazione di alcuni elementi a rischio.



**Tabella dei dissesti oggetto di aggiornamento.**

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
037-6MO-001	608050	Contrada Pertuso	Crollo	Attivo	--	P4	---	E2 Area naturale protetta E1 Case sparse	---	R3	Nuovo
037-6MO-002	608050	Piano del Salice	Crollo	Attivo	--	P4	---	E2 Area naturale protetta Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
037-6MO-003	608050	Cozzo Becchi	Crollo	Attivo	--	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
037-6MO-004	608050	Cozzo Becchi	Crollo	Attivo	--	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
037-6MO-005	608050	Pizzo Cipollazzo	Crollo	Attivo	--	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
037-6MO-006	608050	Lago dello Scanzano	Crollo	Attivo	--	P4	---	E3 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
								E2 Area naturale protetta E1 Case sparse		R3	
037-6MO-007	608050	Serra Mirio	Crollo	Attivo	--	P4	---	E3 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
								E2 Area naturale protetta		R3	
037-6MO-008	608050	Pizzo Cipollazzo	Crollo	Attivo	--	P4	---	E2 Area naturale protetta Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
037-6MO-009	608050	Pizzo Cipollazzo	Crollo	Attivo	--	P4	---	E2 R.N.O. Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
037-6MO-010	608050	Vallone Arcera	Crollo	Attivo	--	P4	---	E2 Area naturale protetta Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
037-6MO-011	608050	Cozzo S. Leopoldo	Crollo	Attivo	--	P4	---	E2 Area naturale protetta Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
037-6MO-012	608050	Cozzo S. Leopoldo	Crollo	Attivo	--	P4	---	E2 Area naturale protetta Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
037-6MO-013	608050	Cozzo S. Leopoldo	Crollo	Attivo	--	P4	---	E2 Area naturale protetta Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
037-6MO-014	608050	Cozzo S. Leopoldo	Crollo	Attivo	--	P4	---	E2 Area naturale protetta Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
037-6MO-015	608050	Cozzo Lupo	Crollo	Attivo	--	P4	---	E2 Area naturale protetta Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
037-6MO-016	608050	Cozzo Mirio	Crollo	Attivo	--	P4	---	E2 Area naturale protetta Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
037-6MO-017	608050	Serra Mirio	Crollo	Attivo	--	P4	---	E3 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
								E2 Area naturale protetta		R3	
037-6MO-018	608050	Contrada Castellaccio	Crollo	Attivo	--	P4	---	E2 Area naturale protetta Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
037-6MO-019	608050	Contrada Castellaccio	Crollo	Attivo	--	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
037-6MO-020	608050	Torre del Bosco	Crollo	Attivo	--	P4	---	E2 Area naturale protetta Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
037-6MO-021	608050	Torre del Bosco	Crollo	Attivo	--	P4	---	E2 Area naturale protetta Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
037-6MO-022	608090	SW Rocca di Corvo	Crollo	Attivo	--	P4	---	E2 Area naturale protetta Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
037-6MO-023	608090	SW Rocca di Corvo	Crollo	Attivo	--	P4	---	E2 Area naturale protetta Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
037-6MO-024	608050 608090	Bosco della Ficuzza	Crollo	Attivo	--	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
037-6MO-025	608050 608090	Bosco della Ficuzza	Crollo	Attivo	--	P4	---	E2 Area naturale protetta Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
037-6MO-026	608090	Bosco della Ficuzza	Crollo	Attivo	--	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
037-6MO-027	608090	Vallone Rocca	Crollo	Attivo	--	P4	---	E2 Area naturale protetta Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
037-6MO-028	608090	Vallone Rocca	Crollo	Attivo	--	P4	---	E2 Area naturale protetta Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
037-6MO-029	608090	Vallone Rocca	Crollo	Attivo	--	P4	---	E2 Area naturale protetta Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
039-6MO-002	594080 594120	Monte Petroso	Crollo	Attivo	P4	P4	E1 Case sparse	E1 Case sparse	R3	R3	Modificato (estensione, inseriti e eliminati elementi a rischio)
039-6MO-003	594080	Monte Petroso	Crollo	Attivo	P3	P4	E3 Nucleo abitato	E3 Nucleo abitato	R4	R4	Modificato (area a pericolosità e livello)
							E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria	R3	R3	
039-6MO-004	594080	Pizzo Secco	Crollo	Attivo	P3	P4	E3 Nucleo abitato	E3 Nucleo abitato	R4	R4	Modificato (livello di pericolosità)
039-6MO-005	594080	Ovest Punta Pileri	Crollo	Attivo	P4	P4	---	---	---	---	Modificato (area a pericolosità)
039-6MO-006	594120	Timpone di Scirocco	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Nucleo abitato	E3 Nucleo abitato	R4	R4	Inseriti e eliminati elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria	---	R3	---	
039-6MO-007	594080 594120	Timpone di Scirocco	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Nucleo abitato	E3 Nucleo abitato	R4	R4	Modificato (estensione e area a pericolosità)
039-6MO-008	594120	Contrada Loghivecchi	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato E3 Elettricità	E4 Centro abitato	R4	R4	Modificato (estensione e area a pericolosità) Inseriti e eliminati elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	R3	R3	
039-6MO-009	594120	Contrada Loghivecchi	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Modificato (estensione) Inseriti e eliminati elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	R3	R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
039-6MO-010	594120	Contrada Loghivecchi	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Modificato (area a pericolosità)
							E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	R3	R3	
039-6MO-011	594080 594120	Contrada Castagna	Crollo	Attivo	P4	P4	---	---	---	---	Modificato (estensione e area a pericolosità)
039-6MO-012	594120	Vallone della Monara	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E4 Centro abitato	R2	R4	Inseriti elementi a rischio
								E2 Viabilità secondaria		R3	
039-6MO-013	594120	Versante sx Valle della Monara	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Inseriti e eliminati elementi a rischio
039-6MO-014	594120	Valle della Monara	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E4 Centro abitato	---	R4	Inseriti elementi a rischio
039-6MO-015	594120	Casa Caputo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	---	R2	Inseriti elementi a rischio
039-6MO-016	594120	Fontana Lupo	Crollo	Attivo	P4	P4	---	---	---	---	Modificato (area a pericolosità)
039-6MO-018	594120	Est Pizzo del Corvo	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E4 Centro abitato	R3	R4	Modificato (estensione e area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
								E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse		R3	
039-6MO-019	594120	Pizzo del Corvo	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Modificato (estensione e area a pericolosità) Inseriti e eliminati elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria	R3	R3	
039-6MO-020	594120	Contrada Caputello	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E4 Centro abitato	R3	R4	Modificato (estensione e area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
								E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse		R3	
039-6MO-021	594120	Contrada Ceraulo	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E3 Nucleo abitato	E3 Nucleo abitato	R3	R3	Inseriti elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	R2	R2	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
039-6MO-022	594120	Villa Ciambra	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Inseriti e eliminati elementi a rischio
							E2 Viabilità <del>secondaria</del> E1 Case sparse	E2 Viabilità <del>secondaria</del> E1 Case sparse	R3	R3	
039-6MO-023	594120	Punta Giardinello	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità <del>secondaria</del>	E2 Viabilità <del>secondaria</del>	R3	R3	Modificato (estensione e area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
039-6MO-024	594120	Contrada Vausi Palumba	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità <del>secondaria</del>	E2 Viabilità <del>secondaria</del>	R3	R3	Modificato (estensione e area a pericolosità)
039-6MO-025	594110	Portella Rena	Crollo	Attivo	P3	P4	E2 Viabilità <del>secondaria</del>	E2 Viabilità <del>secondaria</del>	R3	R3	Modificato (estensione, area a pericolosità e livello) Inseriti elementi a rischio
039-6MO-026	594120	Portella Rena	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità <del>secondaria</del>	E2 Viabilità <del>secondaria</del>	R3	R3	Modificato (estensione e area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
039-6MO-028	594110	Serra dell'Occhio	Crollo	Attivo	P3	P4	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Modificato (estensione, area a pericolosità e livello) Inseriti elementi a rischio
							E2 Viabilità <del>secondaria</del>	E2 Viabilità <del>secondaria</del>	R3	R3	
039-6MO-029	594110	Serra dell'Occhio	Crollo	Attivo	P3	P4	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Modificato (estensione, area a pericolosità e livello) Inseriti elementi a rischio
							E2 Viabilità <del>secondaria</del>	E2 Viabilità <del>secondaria</del> E1 Case sparse	R3	R3	
039-6MO-030	594110	Serra dell'Occhio	Crollo	Attivo	P3	P4	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Modificato (estensione, area a pericolosità e livello) Inseriti elementi a rischio
							E2 Viabilità <del>secondaria</del>	E2 Viabilità <del>secondaria</del> E1 Case sparse	R3	R3	
039-6MO-031	594110	Serra dell'Occhio	Crollo	Attivo	P3	P4	E4 Centro abitato	E2 Viabilità <del>secondaria</del>	R4	R3	Modificato (estensione, area a pericolosità e livello) Eliminati elementi a rischio
							E2 Viabilità <del>secondaria</del>		R3		
039-6MO-032	594110	Serra dell'Occhio	Crollo	Attivo	P3	P4	---	E2 Viabilità <del>secondaria</del>	---	R3	Modificato (estensione, area a pericolosità e livello) Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
039-6MO-033	594110	Timpone di Caronia	Crollo	Attivo	P3	P4	E2 Viabilità secondaria	E4 Centro abitato E2 Viabilità secondaria El Case sparse	R3	R4 R3	Modificato (estensione, area a pericolosità e livello) Inseriti elementi a rischio
039-6MO-034	594110 594120	Valle Noce	Crollo	Attivo	P4	P4	---	---	---	---	Modificato (estensione, area a pericolosità)
039-6MO-035	594120	Versante sx Valle Noce	Crollo	Attivo	P3	P4	---	---	---	---	Modificato (livello di pericolosità)
039-6MO-036	594120	Versante dx Valle Corla	Crollo	Attivo	P4	P4	---	---	---	---	Modificato (area a pericolosità)
039-6MO-037	594110	Monti di Mezzo	Crollo	Attivo	P3	P4	E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria	R3	R3	Modificato (area a pericolosità e livello) Inseriti elementi a rischio
039-6MO-038	594110	Monti di Mezzo	Crollo	Attivo	P3	P4	E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria El Case sparse	R3	R3	Modificato (area a pericolosità e livello) Inseriti elementi a rischio
039-6MO-039	594110	Monti di Mezzo	Crollo	Attivo	P3	P4	E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria	R3	R3	Modificato (area a pericolosità e livello) Inseriti elementi a rischio
039-6MO-041	594110	NE Punta Mastrangelo	Crollo	Attivo	P3	P4	---	---	---	---	Modificato (estensione, area a pericolosità e livello)
039-6MO-042	594110	NE Punta Mastrangelo	Crollo	Attivo	P3	P4	---	---	---	---	Modificato (estensione, area a pericolosità e livello)
039-6MO-044	594110	Punta Mastrangelo	Crollo	Attivo	P3	P4	---	---	---	---	Modificato (estensione, area a pericolosità e livello)
039-6MO-045	594110	Punta Mastrangelo	Crollo	Attivo	P3	P4	---	---	---	---	Modificato (estensione, area a pericolosità e livello)
039-6MO-046	594120	Contrada Caputello	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato E2 Viabilità secondaria El Case sparse	E4 Centro abitato E2 Viabilità secondaria El Case sparse	R4 R3	R4 R3	Modificato (area a pericolosità) Inseriti e eliminati elementi a rischio
039-6MO-047	594120	Nord Cozzo Barone	Crollo	Attivo	P4	P4	---	---	---	---	Modificato (estensione, area a pericolosità)

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
039-6MO-048	594120	Versante sx Fiumelato di Meccini	Crollo	Attivo	P4	P4	---	---	---	---	Modificato (estensione, area a pericolosità)
039-6MO-049	594120	Versante sx Fiumelato di Meccini	Crollo	Attivo	P4	P4	---	---	---	---	Modificato (estensione, area a pericolosità)
039-6MO-050	594120	Versante sx Fiumelato di Meccini	Crollo	Attivo	P4	P4	---	---	---	---	Modificato (estensione, area a pericolosità)
039-6MO-051	594120	Cozzo San Tommaso	Crollo	Attivo	P4	P4	E1 Case sparse	E3 Nucleo abitato	R3	R4	Modificato (area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
							E1 Case sparse	E2 Viabilità secondaria		R3	
039-6MO-053	594120	Contrada Meccini	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Nucleo abitato	E3 Nucleo abitato	R4	R4	Modificato (estensione e area a pericolosità) Inseriti e eliminati elementi a rischio
							E1 Case sparse	E1 Case sparse	R3	R3	
039-6MO-055	594120	Versante sx Valle della Monara	Scorrimento	Inattivo	P1	P1	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R2	R2	Inseriti e eliminati elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria	R1	R1	
039-6MO-056	594120	Versante dx Valle della Monara	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E1 Case sparse	E1 Case sparse	R2	R2	Inseriti elementi a rischio
039-6MO-057	594120	Versante dx Valle della Monara	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Inseriti e eliminati elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria	R2	R2	
039-6MO-059	594120	Ovest di Cozzo Meccini	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Nucleo abitato	E3 Nucleo abitato	R4	R4	Modificato (estensione e area a pericolosità) Inseriti e eliminati elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria	R3	R3	
039-6MO-060	594120	Sud di Casa Salerno	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Nucleo abitato	E2 Viabilità secondaria	R4	R3	Modificato (area a pericolosità) Inseriti e eliminati elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria		R3		

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
039-6MO-061	594120	Contrada Cannizzaro	Frana complessa	Inattivo	P2	P2	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Inseriti e eliminati elementi a rischio
							E3 Nucleo abitato	E3 Nucleo abitato	R3	R3	
							E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	R2	R2	
039-6MO-062	594120	Contrada Cannizzaro	Frana complessa	Inattivo	P2	P2	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Inseriti e eliminati elementi a rischio
								E1 Case sparse		R2	
039-6MO-064	594110 594120	Contrada Cresta	Crollo	Attivo	P3	P4	E3 Viabilità primaria	E4 Centro abitato E3 Viabilità primaria Nucleo abitato	R3	R4	Modificato (estensione, area a pericolosità e livello) Inseriti e eliminati elementi a rischio
								E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse		R3	
039-6MO-065	594110	Contrada Cresta	Crollo	Attivo	P3	P4	E3 Viabilità primaria	E3 Viabilità primaria	R4	R4	Modificato (estensione, area a pericolosità e livello) Inseriti elementi a rischio
								E2 Viabilità secondaria		R3	
039-6MO-067	594110	Casa Sardisco	Crollo	Attivo	P3	P4	E4 Centro abitato E3 Viabilità primaria	E4 Centro abitato E3 Viabilità primaria	R4	R4	Modificato (estensione, area a pericolosità e livello)
039-6MO-068	594110	Punta Busilmeri	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria	R3	R3	Modificato (estensione, area a pericolosità)
039-6MO-069	594110	Punta Busilmeri	Crollo	Attivo	P3	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Modificato (estensione, area a pericolosità e livello) Inseriti elementi a rischio
039-6MO-070	594110	SSW Punta Busilmeri	Crollo	Attivo	P3	P4	---	---	---	---	Modificato (estensione, area a pericolosità e livello)
039-6MO-071	594110	SSW Punta Busilmeri	Crollo	Attivo	P3	P4	E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria	R3	R3	Modificato (estensione, area a pericolosità e livello)



Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
039-6MO-072	594120	Versante sx Fiume Oreto	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E1 Case sparse	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	R2	R2	Inseriti elementi a rischio
039-6MO-073	594120	Contrada Pietremole	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E3 Nucleo abitato	E3 Nucleo abitato	R3	R3	Inseriti elementi a rischio
							E1 Case sparse	E1 Case sparse	R2	R2	
039-6MO-074	594110	Monte Renda	Crollo	Attivo	P3	P4	---	---	---	---	Modificato (estensione, area a pericolosità e livello)
039-6MO-075	594150	Sud di Case Giordano	Crollo	Attivo	P3	P4	E4 Centro abitato E3 Viabilità primaria	E4 Centro abitato	R4	R4	Modificato (estensione, area a pericolosità e livello) Inseriti e eliminati elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria	E1 Case sparse	R3	R3	
039-6MO-079	594150	Contrada Caculla	Frana complessa	Inattivo	P2	P2	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Inseriti e eliminati elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	R2	R2	
039-6MO-080	594150	W Casa Damiani	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E4 Centro abitato E3 Viabilità primaria	---	R4	Modificato (tipologia, estensione, area a pericolosità e livello) Inseriti elementi a rischio
039-6MO-081	594150	Contrada Renda	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato E3 Viabilità primaria	E4 Centro abitato	R4	R4	Modificato (estensione, area a pericolosità) Inseriti e eliminati elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria	E1 case sparse	R3	R3	
039-6MO-082	594150	Contrada Renda	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato E3 Viabilità primaria	E4 Centro abitato	R4	R4	Modificato (estensione, area a pericolosità) Inseriti e eliminati elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	R3	R3	
039-6MO-083	594160	Cozzo Papparina	Crollo	Attivo	P3	P4	E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria	R3	R3	Modificato (estensione, area a pericolosità e livello)

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
039-6MO-084	594160	Est di Rocca d'Addaura	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	R3	R3	Modificato (estensione, area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
039-6MO-085	594160	Costa di Carpineto	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	---	R3	Modificato (area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
039-6MO-086	594160	Rocca d'Addaura	Crollo	Attivo	P3	P4	---	---	---	---	Modificato (estensione, area a pericolosità e livello)
039-6MO-087	594160	Contrada Torrettella	Crollo	Attivo	P3	P4	---	E1 case sparse	---	R3	Modificato (livello di pericolosità) Inseriti elementi a rischio
039-6MO-088	594160	Contrada Vigna d'Api	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E3 Viabilità primaria	---	R3	Inseriti elementi a rischio
039-6MO-089	594160	Nord di Cozzo Papparina	Frana complessa	Inattivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	R2	R2	Inseriti elementi a rischio
039-6MO-090	594160	Contrada Vigna d'Api	Frana complessa	Inattivo	P2	P2	E3 Elettrodoto	E3 Elettrodoto	R3	R2	Inseriti elementi a rischio
							E2 Acquedotto	E2 Acquedotto E1 case sparse			
039-6MO-091	594160 607040	Poggio San Francesco La Pizzuta	Frana complessa	Stabilizzato	P1	P1	E3 Nucleo abitato	E3 Nucleo abitato	R2	R2	Inseriti e eliminati elementi a rischio
							E2 Acquedotto Viabilità secondaria E1 case sparse	E2 Acquedotto Viabilità secondaria E1 case sparse	R1	R1	
039-6MO-092	594150 594160	Contrada Strasatto	Frana complessa	Inattivo	P2	P2	E3 Nucleo abitato Elettrodoto	E3 Nucleo abitato Elettrodoto	R3	R3	Inseriti e eliminati elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	R2	R2	
039-6MO-093	594150	Sud Rocca dell'Aquila	Crollo	Attivo	P4	P4	E1 case sparse	E1 case sparse	R3	R3	Modificato (area a pericolosità)
039-6MO-094	594150	Rocca dell'Aquila	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità primaria	R3	R4	Modificato (area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
								E2 Viabilità secondaria		R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
039-6MO-095	594150	Pizzo della Nespola	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	R3	R3	Modificato (area a pericolosità) Inseriti e eliminati elementi a rischio
039-6MO-096	594150	NE Pizzo della Nespola	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria	---	R3	---	Modificato (area a pericolosità) Eliminati elementi a rischio
039-6MO-098	594150	Nord Rocca d'Aquila	Crollo	Attivo	P3	P4	E2 Viabilità secondaria	E1 case sparse	R3	R3	Modificato (estensione, area a pericolosità e livello) Eliminati elementi a rischio
							E1 case sparse		R2		
039-6MO-099	594150	Pizzo della Assolicchiata	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Modificato (estensione, area a pericolosità) Inseriti e eliminati elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	R3	R3	
039-6MO-100	594150	Sud Sorgente Cerasa	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R2	R2	Inseriti elementi a rischio
039-6MO-101	594150	Contrada Barone	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	E4 Centro abitato	---	R2	Inseriti elementi a rischio
039-6MO-102	594150 594160	Cozzo Pezzingoli	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	R2	R2	Inseriti elementi a rischio
039-6MO-104	594150	Giacalone	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	---	E4 Centro abitato	---	R2	Inseriti elementi a rischio
039-6MO-105	594150	Giacalone	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R2	R2	Inseriti elementi a rischio
								E1 Case sparse		R1	
039-6MO-106	594150	Costa Lunga	Crollo	Attivo	P3	P4	---	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	---	R3	Modificato (estensione, area a pericolosità e livello) Inseriti elementi a rischio
039-6MO-107	594150	Ovest di Portella della Paglia	Frana complessa	Inattivo	P2	P2	E1 Case sparse	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	R2	R2	Inseriti elementi a rischio
039-6MO-108	594160 607040	Pizzo del Garrone	Crollo	Attivo	P4	P4	---	---	---	---	Modificato (area a pericolosità)
039-6MO-109	607040	La Pizzuta	Crollo	Attivo	P4	P4	---	---	---	---	Modificato (estensione, area a pericolosità)

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
039-6MO-111	607040	Serra del Frassino	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria	R3	R3	Modificato (estensione, area a pericolosità)
039-6MO-112	607040	Serra del Frassino	Crollo	Attivo	P3	P4	---	---	---	---	Modificato (estensione, area a pericolosità e livello)
039-6MO-113	594160 607040	Casa della Neviera	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	---	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	---	R1	Inseriti elementi a rischio
039-6MO-118	594160	Masseria Strasatto	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E3 Nucleo abitato	E3 Nucleo abitato	R3	R3	Inseriti elementi a rischio
							E1 case sparse	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	R2	R2	
039-6MO-120	594160	Poggio San Francesco	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E2 Acquedotto Viabilità secondaria E1 case sparse	E2 Acquedotto Viabilità secondaria E1 case sparse	R2	R2	Inseriti e eliminati elementi a rischio
039-6MO-121	594150	Sud di Sorgente Cerasa	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Modificato (area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
039-6MO-122	594150	Contrada Caculla	Colamento lento	Attivo	P2	P2	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Inseriti elementi a rischio
039-6MO-124	594150	Contrada S. Elia	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E1 case sparse	---	R2	Inseriti elementi a rischio
039-6MO-125	594150	Contrada S. Elia	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	E4 Centro abitato	---	R2	Inseriti elementi a rischio
039-6MO-126	594150	Versante sx Valle della Monara	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E4 Centro abitato	R2	R4	Inseriti elementi a rischio
								E2 Viabilità secondaria		R2	
039-6MO-127	594120	Contrada Cretazzi	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Inseriti elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	R2	R2	
039-6MO-128	594110	Monte Gibilmesi	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	---	R3	Modificato (estensione, area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
039-6MO-130	594150	Sud di Cozzo Lo Pigno	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Inseriti e eliminati elementi a rischio
							E3 Viabilità primaria	E3 Viabilità primaria		R3	
E2 Viabilità secondaria Acquedotto	E2 Viabilità secondaria Acquedotto	R2	R2								
E1 case sparse	E1 case sparse										
039-6MO-132	594160	Contrada Reali Celsi	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	E3 Nucleo abitato	E3 Nucleo abitato	R3	R3	Inseriti e eliminati elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	R2	R2	
039-6MO-133	594160	Contrada Reali Celsi	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	E3 Nucleo abitato	E3 Nucleo abitato	R3	R3	Inseriti e eliminati elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	R2	R2	
039-6MO-134	594120	Contrada Cannizzaro	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E3 Nucleo abitato	E3 Nucleo abitato	R3	R3	Inseriti e eliminati elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	R2	R2	
039-6MO-135	594120	Contrada Cannizzaro	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E3 Nucleo abitato	E3 Nucleo abitato	R3	R3	Inseriti e eliminati elementi a rischio
							E1 case sparse	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	R2	R2	
039-6MO-136	594120	Contrada Loghivecchi	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Modificato (area a pericolosità) Inseriti e eliminati elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	R3	R3	
039-6MO-137	594120	Contrada Caputello	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	E4 Centro abitato	R3	R4	Modificato (area a pericolosità) Inseriti e eliminati elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse		R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
039-6MO-139	594120	Contrada Caputello	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Modificato (area a pericolosità) Inseriti e eliminati elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	R3	R3	
039-6MO-140	594120	Caputello sotto strada	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Modificato (area a pericolosità) Inseriti e eliminati elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria	R3	R3	
039-6MO-141	594120	San Martino delle Scale	Crollo	Attivo	P3	P4	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Modificato (area a pericolosità e livello)
							E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria	R3	R3	
039-6MO-142	594120	San Martino c/o Abbazia	Crollo	Attivo	P3	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Modificato (area a pericolosità e livello) Inseriti elementi a rischio
039-6MO-144	594110 594120	Pizzo Cresta	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
039-6MO-145	594110	Timpone di Caronia	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
039-6MO-146	594110	Timpone di Caronia	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
039-6MO-147	594110	Timpone di Caronia	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
039-6MO-148	594080 594120	Monte Petroso	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Nucleo abitato	---	R4	Nuovo
							---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	
039-6MO-149	594080	Nord Monte Petroso	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Nucleo abitato	---	R4	Nuovo
039-6MO-150	594080	NNE Monte Petroso	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Nucleo abitato	---	R4	Nuovo
039-6MO-151	594080	Vallone del Paradiso	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	---	R3	Nuovo
039-6MO-152	594080	Vallone del Paradiso	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
039-6MO-153	594080	Cozzo Comune	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
039-6MO-154	594080	Cozzo Comune	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Nucleo abitato	---	R4	Nuovo
039-6MO-155	594080 594120	Contrada Castagna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Nucleo abitato	---	R4	Nuovo
039-6MO-156	594080	Contrada Castagna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Nucleo abitato	---	R4	Nuovo
								E3 Nucleo abitato		R3	
039-6MO-157	594080	Cozzo Comune	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
039-6MO-158	594080	Cozzo Comune	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
039-6MO-159	594110	Monti di Mezzo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
039-6MO-160	594110	Monti di Mezzo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
039-6MO-161	594110	Casa Campanella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
039-6MO-162	594110	Casa Campanella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 case sparse	---	R3	Nuovo
039-6MO-163	594110	Contrada Vausi Palumba	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
039-6MO-164	594110	Contrada Vausi Palumba	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
039-6MO-165	594110	Portella Rena	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Viabilità secondaria E1 case sparse		R3	
039-6MO-166	594120	Portella Rena	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Viabilità secondaria		R3	
039-6MO-167	594110	Portella Rena	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
039-6MO-168	594110	Portella Rena	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
039-6MO-169	594110	Casa Neviera	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
039-6MO-170	594110	Casa Neviera	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
039-6MO-171	594110	Monte Gibilmesi	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
039-6MO-172	594110	Monte Gibilmesi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
039-6MO-173	594110	Monte Gibilmesi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
039-6MO-174	594110	Casa Casaboli	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
039-6MO-175	594110	Monte Gibilmesi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
039-6MO-176	594110	Valle dell'Omo morto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
039-6MO-177	594110	Valle dell'Omo morto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
039-6MO-178	594110	Valle dell'Omo morto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
039-6MO-179	594110	Timpone Giordano	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
039-6MO-180	594110	Timpone Giordano	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
039-6MO-181	594110	Casa della Cresta	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
039-6MO-182	594110 594120	Casa della Cresta	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
039-6MO-183	594110	Vallone Scalonazzo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
039-6MO-184	594110	Vallone Scalonazzo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
039-6MO-185	594070 594110	Portella S. Anna	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
039-6MO-186	594110	Contrada Cresta	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Viabilità secondaria		R3	



Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
039-6MO-187	594110	Casa Sardoisco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
039-6MO-188	594110	Casa Sardoisco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
								E1 case sparse		R3	
039-6MO-189	594110	Pioppo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
039-6MO-190	594110	Pioppo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Viabilità secondaria		R3	
039-6MO-191	594110	Casa Sardoisco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
039-6MO-192	594110	Casa Sardoisco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
039-6MO-193	594110	Casa Lo Cicero	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	---	R3	Nuovo
039-6MO-194	594110	Valle del Faio	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
039-6MO-195	594110	Punta Busilmeri	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Viabilità secondaria E1 case sparse		R3	
039-6MO-196	594110	Valle dell'Omo morto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
039-6MO-197	594110	Valle Vigna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
039-6MO-198	594110	Valle Vigna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
039-6MO-199	594120	Contrada Giardinella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Viabilità secondaria E1 case sparse		R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
039-6MO-200	594120	Vallone S. Martino	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Nucleo abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Viabilità secondaria		R3	
039-6MO-201	594120	Contrada Scolastica	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	---	R3	Nuovo
039-6MO-202	594120	Contrada Scolastica	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	---	R3	Nuovo
039-6MO-203	594120	Contrada Castagna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Nucleo abitato	---	R4	Nuovo
								E1 case sparse		R3	
039-6MO-204	594120	Contrada Castagna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Nucleo abitato	---	R4	Nuovo
039-6MO-205	594120	Contrada Castagna	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
039-6MO-206	594120	Monte Fiascone	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
039-6MO-207	594120	Monte Fiascone	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
039-6MO-208	594120	Portella S.Martino	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	---	R3	Nuovo
039-6MO-209	594120	Portella S.Martino	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Nucleo abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Viabilità secondaria		R3	
039-6MO-210	594120	Portella S.Martino	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Viabilità secondaria E1 case sparse		R3	
039-6MO-211	594120	Contrada Caputo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Viabilità secondaria E1 case sparse		R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
039-6MO-212	594120	Contrada Caputo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Viabilità secondaria E1 case sparse		R3	
039-6MO-213	594120	Case Grotta di San Maurizio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
								E1 case sparse		R3	
039-6MO-214	594120	Case Grotta di San Maurizio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
039-6MO-215	594120	Contrada Carrubbella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Viabilità secondaria E1 case sparse		R3	
039-6MO-216	594120	Contrada Carrubbella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Viabilità secondaria E1 case sparse		R3	
039-6MO-217	594120	Contrada Meccini	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
039-6MO-218	594120	Casa Terrasi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Nucleo abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Viabilità secondaria E1 case sparse		R3	
039-6MO-219	594120	Casa Terrasi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Nucleo abitato	---	R4	Nuovo
								E1 case sparse		R3	
039-6MO-220	594120	Fiumelato di Meccini	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
039-6MO-221	594120	Fiumelato di Meccini	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	---	R3	Nuovo
039-6MO-222	594120	Sorgente Favara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Nucleo abitato	---	R4	Nuovo
								E1 case sparse		R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
039-6MO-223	594120	Sorgente Favara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Nucleo abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Viabilità secondaria E1 case sparse		R3	
039-6MO-224	594120	Cava di Pietra	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	---	R3	Nuovo
039-6MO-225	594120	Punta Giardinello	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	---	R3	Nuovo
039-6MO-226	594120	Punta Giardinello	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
039-6MO-227	594120	Punta Giardinello	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
039-6MO-228	594120	Punta Giardinello	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
039-6MO-229	594120	Punta Giardinello	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
039-6MO-230	594120	Contrada Vausi Palumba	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
039-6MO-231	594150	Monte Matassaro Renna	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
039-6MO-232	594150	Pizzo della Assolicchiata	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
039-6MO-233	594150	Casa S. Stefano	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
039-6MO-234	594150	Giacalone	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
039-6MO-235	594150	Pioppo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
039-6MO-236	594150	Pioppo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
039-6MO-237	594150	Pioppo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
039-6MO-238	594150	Pioppo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
039-6MO-239	594150	Contrada Renda	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
039-6MO-240	594150	Contrada Renda	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
039-6MO-241	594150 594160	Torrente Barone	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Viabilità secondaria		R3	
039-6MO-242	594160	Nord Case Cavarretta	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	---	R3	Nuovo
039-6MO-243	594160	Nord Case Cavarretta	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
039-6MO-244	594160	Nord Case Cavarretta	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 case sparse	---	R3	Nuovo
039-6MO-245	594160	La Montagnola	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	---	R3	Nuovo
039-6MO-246	594160	Cozzo Pezzingoli	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 case sparse	---	R3	Nuovo
039-6MO-247	594150 594160	Cozzo Pezzingoli	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 case sparse	---	R3	Nuovo
039-6MO-248	594160	Casa Di Maggio	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
039-6MO-249	594160	Masseria Strasatto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Nucleo abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Viabilità secondaria		R3	
039-6MO-250	594160	Masseria Strasatto	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
039-6MO-251	594160	Masseria Strasatto	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
039-6MO-252	594160	Masseria Strasatto	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
039-6MO-253	594160	Masseria Strasatto	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
039-6MO-254	594160	Strasatto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 case sparse	---	R3	Nuovo
039-6MO-255	594160	Strasatto	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
039-6MO-256	594150	Sud Case Giordano	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
039-6MO-257	594150	Sud Case Giordano	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
039-6MO-258	594150	Casa Trifirò	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
039-6MO-259	594150	Casa Trifirò	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
039-6MO-260	594110	Valle del Faio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Acquedotto	---	R3	Nuovo
039-6MO-261	594140	Contrada Perciana	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato E3 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
040-6MO-001	594110	Bausu Longu	Crollo	Attivo	P3	P4	E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria	R3	R3	Modificato (area a pericolosità e livello)
040-6MO-002	594110	Bausu Longu	Crollo	Attivo	P3	P4	E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria	R3	R3	Modificato (area a pericolosità e livello)
040-6MO-003	594070	Torre S.Anna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
040-6MO-004	594070	Cozzo Campanazzo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
040-6MO-005	594070 594110	Cozzo Campanazzo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
040-6MO-006	594110	SW Cozzo Campanazzo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
040-6MO-007	594110	Portella Renna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
040-6MO-008	594110	Portella Renna	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
040-6MO-009	594110	Serra dell'Occhio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
040-6MO-010	594110	Serra dei Cippi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
040-6MO-011	594110	Contrada Bausu Longu	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
040-6MO-012	594110	Contrada Bausu Longu	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
040-6MO-013	594110	Contrada Bausu Longu	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
042-6MO-004	594110	NW Timpone Giordano	Crollo	Attivo	P3	P4	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	E1 case sparse	R3 R2	R3	Modificato (estensione, area a pericolosità e livello) Eliminati elementi a rischio
042-6MO-005	594150	Monte Lastru	Crollo	Attivo	P3	P4	---	---	---	---	Modificato (area a pericolosità e livello)

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
042-6MO-006	594150	Monte Lastru	Crollo	Attivo	P3	P4	---	---	---	---	Modificato (estensione, area a pericolosità e livello)
042-6MO-007	594150	Abbeveratoio La Manca	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	R3	R3	Modificato (estensione, area a pericolosità) Inseriti e eliminati elementi a rischio
042-6MO-008	594150	Nord Cozzo Aglisotto	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	---	R3	---	Modificato (estensione, area a pericolosità) Eliminati elementi a rischio
042-6MO-009	594150	Cozzo Aglisotto	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	---	R3	---	Modificato (estensione, area a pericolosità) Eliminati elementi a rischio
042-6MO-010	594150	Punte di Cuti	Crollo	Attivo	P3	P4	E1 case sparse	---	R3	---	Modificato (estensione, area a pericolosità e livello) Eliminati elementi a rischio
042-6MO-011	594150	Punte di Cuti	Crollo	Attivo	P3	P4	---	---	---	---	Modificato (estensione, area a pericolosità e livello)
042-6MO-012	594150	Punte di Cuti	Crollo	Attivo	P3	P4	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	E2 Viabilità secondaria	R3 R2	R3	Modificato (estensione, area a pericolosità e livello) Eliminati elementi a rischio
042-6MO-013	594150	Monte Gradara	Crollo	Attivo	P4	P4	---	---	---	---	Modificato (estensione, area a pericolosità)
042-6MO-014	594150	Monte Platti	Crollo	Attivo	P4	P4	---	---	---	---	Modificato (estensione, area a pericolosità)
042-6MO-015	594150	Monte Platti	Crollo	Attivo	P3	P4	---	---	---	---	Modificato (estensione, area a pericolosità e livello)
042-6MO-016	594150	Monte Platti	Crollo	Attivo	P3	P4	---	---	---	---	Modificato (estensione, area a pericolosità e livello)
042-6MO-017	594150	Contrada Agnelleria	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	---	R3	Modificato (estensione, area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
042-6MO-018	594110	Costa della Finocchiarà	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
042-6MO-019	594110	Monte Fiore dell'Occhio	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
042-6MO-020	594110	Monte Fiore dell'Occhio	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
042-6MO-021	594110	Monte Fiore dell'Occhio	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
042-6MO-022	594110	Monte Fiore dell'Occhio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 case sparse	---	R3	Nuovo
042-6MO-023	594110	Monte Fiore dell'Occhio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 case sparse	---	R3	Nuovo
042-6MO-024	594110	Monte Fiore dell'Occhio	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
042-6MO-025	594110	Serra dei Cippi	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
042-6MO-026	594110	Ponte di Sagana	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 case sparse	---	R3	Nuovo
042-6MO-027	594110	Casa Mazzola	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 case sparse	---	R3	Nuovo
042-6MO-028	594110	Monte Gibilmesì	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
042-6MO-029	594150	Contrada Amenta	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
042-6MO-030	594150	Contrada Amenta	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
042-6MO-031	594150	Portella Mannino	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
								E1 case sparse	---	R3	
042-6MO-032	594150	Contrada Agnelleria	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
042-6MO-033	594150	Monte Gradara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
042-6MO-034	594150	Monte Gradara	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo



Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
042-6MO-035	594150	Monti della Campana	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
042-6MO-036	594150	Monti della Campana	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
042A-6MO-001	594140	Contrada Nsitana	Scorrimento	Attivo	P3	P3	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Inseriti elementi a rischio e fascia di rispetto
042A-6MO-004	594140	Monte Mirto	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Modificato (area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
042A-6MO-006	607020	Monte della Fiera	Crollo	Attivo	P3	P4	---	---	---	---	Modificato (estensione, area a pericolosità e livello)
042A-6MO-007	607020	Monte della Fiera	Crollo	Attivo	P3	P4	---	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	---	R3	Modificato (estensione, area a pericolosità e livello) Inseriti elementi a rischio
042A-6MO-008	594140	Monte Belliemi	Crollo	Attivo	P3	P4	E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria	R3	R3	Modificato (estensione, area a pericolosità e livello)
042A-6MO-009	594140	Monte Belliemi	Crollo	Attivo	P3	P4	---	---	---	---	Modificato (estensione, area a pericolosità e livello)
042A-6MO-010	594140	Monte Mirto	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
042A-6MO-011	594140	Monte Mirto	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
042A-6MO-012	594140	Monte Mirto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	---	R3	Nuovo
042A-6MO-013	594140	Monte Mirto	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
042A-6MO-014	594140	Monte Mirto	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
042A-6MO-015	594140	Contrada Marzuso	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
042A-6MO-016	594140	Contrada Marzuso	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
042A-6MO-017	594140	Contrada Marzuso	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
042A-6MO-018	594140	Contrada Marzuso	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
042A-6MO-019	594140	Sud Monte Mirto	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
042A-6MO-020	594140	Sud Monte Mirto	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
042A-6MO-021	594140	Sud Monte Mirto	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
042A-6MO-022	594140	Sud Monte Mirto	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
042A-6MO-023	594140	Sud Monte Mirto	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
042A-6MO-024	594140	Monte Belliemi	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
042A-6MO-025	594140	Monte Belliemi	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
042A-6MO-026	594140	Monte Belliemi	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
042A-6MO-027	594140	Monte Belliemi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
042A-6MO-028	607020	Monte della Fiera	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-001	607030	Contrada Perciana	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	E3 Elettrodoto	E3 Elettrodoto	R2	R2	Inseriti e eliminati elementi a rischio
							E2 Acquedotto Viabilità secondaria Laghetto artificiale	E2 Acquedotto Viabilità secondaria E1 case sparse	R1	R1	
043-6MO-003	607030	Contrada Perciana	Scorrimento	Inattivo	P2	P2	E2 Acquedotto	E2 Acquedotto Viabilità secondaria	R2	R2	Inseriti elementi a rischio
043-6MO-004	594140	Cozzo Belliemi	Crollo	Attivo	P3	P4	---	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	---	R3	Modificato (area a pericolosità e livello) Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
043-6MO-006	607010	Estremo nord Monte Castellaccio	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	—	E1 case sparse	---	R1	Inseriti elementi a rischio
043-6MO-007	607010	Contrada Lavatorello	Scorrimento	Quiescente	P1	P1	—	E2 Viabilità secondaria	---	R1	Inseriti elementi a rischio
043-6MO-008	607010 607020	Contrada Lavatorello Contrada Cambuche	Frana complessa	Attivo	P3	P3	E3 Elettodotto	E3 Elettodotto	R4	R4	Inseriti elementi a rischio e fascia di rispetto
							E2 Acquedotto	E2 Acquedotto Viabilità secondaria	R3	R3	
							E1 case sparse	E1 case sparse	R2	R2	
043-6MO-010	607070	Contrada Percianotta	Scorrimento	Inattivo	P2	P2	E1 case sparse	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	R2	R2	Inseriti elementi a rischio
043-6MO-012	607070	Monte Fanuso Contrada Percianotta	Scorrimento	Inattivo	P2	P2	E2 Laghetto artificiale	---	R2	---	Eliminati elementi a rischio
043-6MO-013	607030 607070	Monte Fanuso	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	E2 Laghetto artificiale	E2 Viabilità secondaria	R1	R1	Inseriti e eliminati elementi a rischio
043-6MO-015	607020	Contrada Guastella	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	E2 Acquedotto	E2 Acquedotto Viabilità secondaria	R1	R1	Inseriti elementi a rischio
043-6MO-016	607020	Contrada Guastella	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	E3 Elettodotto	E2 Acquedotto Viabilità secondaria E1 case sparse	R2	R1	Inseriti e eliminati elementi a rischio
							E2 Acquedotto E1 case sparse		R1		
043-6MO-017	607020	Ex Feudo Buonmarito	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	E2 Acquedotto Laghetto artificiale	E2 Acquedotto Viabilità secondaria	R1	R1	Inseriti e eliminati elementi a rischio
043-6MO-019	607020	Monte della Fiera	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	E2 Laghetto artificiale E1 case sparse	E2 Acquedotto E1 case sparse	R1	R1	Inseriti e eliminati elementi a rischio
043-6MO-020	607020	Monte della Fiera	Scorrimento	Inattivo	P2	P2	E2 Laghetto artificiale Acquedotto	E2 Acquedotto Viabilità secondaria E1 case sparse	R2	R2	Inseriti e eliminati elementi a rischio
043-6MO-021	607020	Monte della Fiera	Scorrimento	Inattivo	P2	P2	E2 Laghetto artificiale Acquedotto E1 case sparse	E2 Acquedotto Viabilità secondaria E1 case sparse	R2	R2	Inseriti e eliminati elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
043-6MO-022	607020	Contrada Buonmarito	Area a franosità diffusa	Attivo	P1	P1	---	E2 Viabilità secondaria	---	R1	Inseriti elementi a rischio
043-6MO-024	607020	Contrada Cambuchello	Scorrimento	Inattivo	P2	P2	E2 Acquedotto Viabilità secondaria E1 case sparse	E2 Acquedotto Viabilità secondaria E1 case sparse	R2	R2	Inseriti elementi a rischio
043-6MO-025	607020	Monte Castellaccio	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E2 Acquedotto Viabilità secondaria	R2	R2	Inseriti elementi a rischio
043-6MO-026	607020	Monte Castellaccio	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria	R2	R2	Inseriti elementi a rischio
043-6MO-027	607020	Monte Castellaccio	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	---	E2 Viabilità secondaria	---	R1	Inseriti elementi a rischio
043-6MO-033	607020	Vallone Disisa	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	E3 Elettrodoto	E3 Elettrodoto	R3	R3	Eliminati elementi a rischio
							E1 case sparse		R2		
043-6MO-037	607020	Grisi sud	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E4 Centro abitato	---	R4	Inseriti elementi a rischio
043-6MO-046	607060 607100	Contrada Pernice	Scorrimento	Inattivo	P2	P2	E2 Acquedotto E1 case sparse	E2 Acquedotto Viabilità secondaria E1 case sparse	R2	R2	Inseriti elementi a rischio
043-6MO-047	607060 607070	Cozzo Monaca	Frana complessa	Inattivo	P2	P2	---	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	---	R2	Inseriti elementi a rischio
043-6MO-048	607060	Cozzo Balletto	Scorrimento	Inattivo	P2	P2	E1 case sparse	E1 case sparse	R2	R2	Inseriti elementi a rischio
043-6MO-049	607020	Ex Feudo Buonmarito	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	E3 Elettrodoto	E3 Elettrodoto	R2	R2	Inseriti elementi a rischio
							E2 Acquedotto E1 case sparse	E2 Acquedotto Viabilità secondaria E1 case sparse	R1	R1	
043-6MO-050	594140	Contrada Belliemi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 case sparse	---	R3	Nuovo
043-6MO-051	594140	Cozzo Belliemi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
043-6MO-052	594140	Monte Belliemi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 case sparse	---	R3	Nuovo
043-6MO-053	594140	Monte Belliemi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 case sparse	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
043-6MO-054	594140 607020	Contrada Belliemi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
043-6MO-055	594140 607020	Contrada Belliemi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
043-6MO-056	594140	Contrada Marzuso	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-057	594150 607030	Sorgiva Canneto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Acquedotto Viabilità secondaria Edificio commerciale E1 case sparse	---	R3	Nuovo
043-6MO-058	594150	Contrada Cannavera	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-059	594150	Contrada Cannavera	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-060	594150	Contrada Cannavera	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-061	594150	Contrada Cannavera	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
043-6MO-062	594150	Contrada Cannavera	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-063	594150	Contrada Cannavera	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
043-6MO-064	594150	Contrada Cannavera	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-065	594150	Contrada Cannavera	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
043-6MO-066	594150	Contrada Cannavera	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
043-6MO-067	594150	Monte Dammusi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria Insediamento agricolo E1 case sparse	---	R3	Nuovo
043-6MO-068	594150	Monte Dammusi	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-069	594150	Pizzo Aiello	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
043-6MO-070	594150	Pizzo Mirabella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Acquedotto Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
043-6MO-071	594150	Sperone Mirabella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
043-6MO-072	594150	Sperone Mirabella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
043-6MO-073	594150	Vallone della Chiusa	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-074	594150	Vallone della Chiusa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
043-6MO-075	594150	Masseria Presti	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-076	594150	Masseria Presti	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	---	R3	Nuovo
043-6MO-077	594150	Masseria Presti	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 case sparse	---	R3	Nuovo
043-6MO-078	594150	Pizzo della Nespola	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
043-6MO-079	594150	Punte di Cuti	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-080	607010	Casa Minore	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-081	607010	Casa Minore	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-082	607020	Casa De Stefano	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-083	607020	Portella Guastella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
043-6MO-084	607020	Portella Guastella	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-085	607020	Portella Guastella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
043-6MO-086	607020	Portella Guastella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Elettrodoto	---	R4	Nuovo
								E2 Viabilità secondaria	---	R3	
043-6MO-087	607020	Monte della Fiera	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Elettrodoto	---	R4	Nuovo
								E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	---	R3	
043-6MO-088	607020	Monte della Fiera	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	---	R3	Nuovo
043-6MO-089	607020	Monte della Fiera	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	---	R3	Nuovo
043-6MO-090	607020	Contrada Marzuso	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-091	607020	Contrada Marzuso	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	---	R3	Nuovo
043-6MO-092	607020	Contrada Marzuso	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
043-6MO-093	607020	Contrada Marzuso	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
043-6MO-094	607020	Massa Signora	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
043-6MO-095	607020 607030	Contrada Bommarito	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
043-6MO-096	607010 607020	Monte Castellaccio	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-097	607020	Monte Castellaccio	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-098	607020	Monte Castellaccio	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-099	607020	Monte Castellaccio	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-100	607020	Monte Castellaccio	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-101	607020	Monte Castellaccio	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
043-6MO-102	607020	Masseria Desisa Di Lorenzo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-103	607020	Cozzo Ferrante	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-104	607020	Cozzo Ferrante	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-105	607020	Cozzo Ferrante	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-106	607030	Casa Dalia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
043-6MO-107	607030	Ex Convento San Cosmo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-108	607030	Ex Convento San Cosmo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
043-6MO-109	607030	Pizzo Perciana	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-110	607030	Monte Pagnocco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
043-6MO-111	607030	Serra di Bellaura	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
043-6MO-112	607030	Coste della Cerasa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 case sparse	---	R3	Nuovo
043-6MO-113	607030	Portella Pagnocco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	---	R3	Nuovo
043-6MO-114	607030	Piano di Bellaura	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
043-6MO-115	607030	Piano di Bellaura	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
043-6MO-116	607030	Piano di Bellaura	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
043-6MO-117	607030	Casa Coglitore	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	---	R3	Nuovo



Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
043-6MO-118	607030	La Figurella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
								E2 Viabilità secondaria		R3	
043-6MO-119	607030	La Figurella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
043-6MO-120	607030	La Figurella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
								E2 Viabilità secondaria		R3	
043-6MO-121	594150 607030	Vallone della Chiusa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
								E2 Viabilità secondaria		R3	
043-6MO-122	594150	Vallone della Chiusa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
								E2 Viabilità secondaria		R3	
043-6MO-123	607040	Casa della Neviera	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-124	607040	Casa della Neviera	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	---	R3	Nuovo
043-6MO-125	607040	Casa della Neviera	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
043-6MO-126	607030	La Figurella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
043-6MO-127	607030 607040	La Figurella	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
043-6MO-128	607040	Contrada Ginestra	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-129	607040	Contrada Ginestra	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-130	607040	Maja e Pelavet	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
043-6MO-131	607040	Maja e Pelavet	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
043-6MO-132	607040	Cozzo Falanca	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
043-6MO-133	607030 607040	Serra della Ginestra	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-134	607030 607040	Serra della Ginestra	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
043-6MO-135	607060	Cozzo Tornamillo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-136	607060	Contrada Tornamillo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-137	607060	Est Case Borzellino	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-138	607060	Est Case Borzellino	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-139	607060	Est Case Borzellino	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-140	607060	Cozzo Balletto	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-141	607060	Cozzo Balletto	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-142	607060	Cozzo Celso	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-143	607060	Cozzo Celso	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-144	607060	Cozzo Celso	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-145	607060	Casa Lavaci	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 case sparse	---	R3	Nuovo
043-6MO-146	607060	Casa Lavaci	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
043-6MO-147	607060	Case Azzolino Nuovo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
043-6MO-148	607060	Contrada Azzolino	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-149	607060	Contrada Azzolino	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-150	607060	Contrada Azzolino	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
043-6MO-151	607060	Contrada Azzolino	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
043-6MO-152	607100	Masseria Pernice	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-153	607060	Masseria Pernice	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
043-6MO-154	607070	Monte Raitano	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-155	607070	Monte Raitano	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-156	607070	Monte Raitano	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-157	607070	Monte Raitano	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
043-6MO-158	607020	Masseria Strasatto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato E2 Viabilità secondaria	---	R4 R3	Nuovo
043-6MO-159	594150	Monte Matassarò Renna	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
045-6MO-024	606120	Monte Castelluccio	Crollo	Attivo	P3	P3	---	---	---	---	Modificato (area a pericolosità)
045-6MO-048	607010 607050	Masseria Tuffo	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	R1	R1	Inseriti elementi a rischio
045-6MO-058	607010	Costa Bisozza	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
045-6MO-059	607010	Costa Bisozza	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
045-6MO-060	607050	Masseria Olivieri	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
045-6MO-061	607050	Cozzo Strafatto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 case sparse	---	R3	Nuovo
045-6MO-062	607050	Cozzo Fraccia	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
045-6MO-063	607050	Cozzo Fraccia	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
045-6MO-064	607050	Contrada Morana	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
045-6MO-065	607050	Timpone Morana	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
045-6MO-066	607050	Monte Pietroso	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
045-6MO-067	607090	Casa di Marchese	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 case sparse	---	R3	Nuovo
057-6MO-001	607120 608090 608130	Rocca Ramusa	Espansione laterale	Inattivo	P2	P2	E3 Viabilità primaria	E3 Viabilità primaria	R3	R3	Inseriti elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	E2 Viabilità secondaria Area naturale protetta E1 case sparse	R2	R2	
057-6MO-002	608090 608130	Contrada Pirrello	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria Area naturale protetta	R1	R1	Inseriti elementi a rischio
057-6MO-003	608130	Contrada Pirrello	Colamento lento	Stabilizzato	P0	P0	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	E2 Viabilità secondaria Area naturale protetta E1 case sparse	R1	R1	Inseriti elementi a rischio
057-6MO-004	608130	Contrada Pirrello	Colamento lento	Attivo	P2	P2	---	E2 Viabilità secondaria Area naturale protetta	---	R2	Inseriti elementi a rischio
057-6MO-005	608130	Contrada Pirrello	Scorrimento	Attivo	P3	P3	---	E2 Viabilità secondaria Area naturale protetta	---	R3	Inseriti elementi a rischio e fascia di rispetto
057-6MO-006	608130	Contrada Pirrello	Scorrimento	Attivo	P3	P3	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Inseriti elementi a rischio e fascia di rispetto
057-6MO-007	608130	Contrada Casale	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Viabilità secondaria Area naturale protetta	---	R2	Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
057-6MO-009	607120 607160	Contrada Casale	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P3	P3	E3 Viabilità primaria	E3 Viabilità primaria	R4	R4	Inseriti e eliminati elementi a rischio e fascia di rispetto
							E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria	R3	R3	
							E1 case sparse	E1 case sparse	R2	R2	
057-6MO-010	607120	Masseria Celso	Scorrimento	Quiescente	P1	P1	---	E2 Viabilità secondaria	---	R1	Inseriti elementi a rischio
057-6MO-014	619010 619020	Contrada Cicala	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	E1 case sparse	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	R2	R2	Inseriti elementi a rischio
057-6MO-016	619010 619020	Pile di Garcia	Colamento lento	Attivo	P2	P2	---	E1 case sparse	---	R2	Inseriti elementi a rischio
057-6MO-019	607100	Contrada Vallefondi	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E1 case sparse	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	R2	R2	Inseriti elementi a rischio
057-6MO-020	607100	Contrada Vallefondi	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E1 case sparse	E2 Viabilità secondaria E1 case sparse	R2	R2	Inseriti e eliminati elementi a rischio
057-6MO-021	607100	La Montagnola	Scorrimento	Quiescente	P1	P1	E3 Viabilità primaria	E3 Viabilità primaria	R2	R2	Inseriti elementi a rischio
							E1 case sparse	E1 case sparse	R1	R1	
057-6MO-027	607140	Casalotto	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria	R1	R1	Inseriti elementi a rischio
057-6MO-042	608090	Masseria Nicolosi	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Viabilità secondaria Area naturale protetta	---	R2	Inseriti elementi a rischio
057-6MO-053	607140 619020	Contrada Buonfalcone	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Viabilità secondaria	---	R2	Inseriti elementi a rischio
057-6MO-054	607140	Contrada Buonfalcone	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E2 Viabilità secondaria	---	R2	Inseriti elementi a rischio
057-6MO-067	607040	Monte Kumeta	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E3 Elettrodotto Stabilimento industriale	---	R4	Inseriti elementi a rischio
								E2 Viabilità secondaria E1 case sparse		R3	
057-6MO-068	607040	Masseria Kaggiotto	Scorrimento	Quiescente	P1	P1	E3 Elettrodotto	E3 Elettrodotto	R2	R2	Eliminati elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria	R1	R1	
057-6MO-070	607080	Cozzo Quattro Finaite	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	---	E3 Elettrodotto	---	R2	Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
057-6MO-072	607080	Cozzo Quattro Finaita	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	E3 Elettrodoto	E3 Elettrodoto	R2	R2	Inseriti elementi a rischio
							E1 Case sparse	E1 Case sparse	R1	R1	
057-6MO-076	607130	Masseria Ravanusa	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	E2 Acquedotto	---	R2	Inseriti elementi a rischio
057-6MO-114	607140	Pizzo Corvo	Scorrimento	Attivo	P3	P3	---	E1 case sparse	---	R2	Inseriti elementi a rischio e fascia di rispetto
057-6MO-119	607140	Contrada Calatrasi	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E1 Case sparse	---	R2	Inseriti elementi a rischio
057-6MO-120	607140	Contrada Erbe Bianche	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	E1 Case sparse	---	R2	Inseriti elementi a rischio
057-6MO-127	607070	Contrada Pernice	Scorrimento	Quiescente	P1	P1	E1 Case sparse	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	R1	R1	Inseriti elementi a rischio
057-6MO-129	607110	Contrada Perciata	Scorrimento	Attivo	P3	P3	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Inseriti elementi a rischio e fascia di rispetto
057-6MO-142	607100	Censito di Sparacia	Scorrimento	Attivo	P3	P3	E3 Viabilità primaria	E3 Viabilità primaria	R4	R4	Inseriti elementi a rischio e fascia di rispetto
							E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria	R3	R3	
								E1 Case sparse		R2	
057-6MO-145	607100	Contrada Sparacia	Scorrimento	Quiescente	P1	P1	---	E2 Viabilità secondaria	---	R1	Inseriti elementi a rischio
057-6MO-146	607100	Contrada Sparacia	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	---	E2 Viabilità secondaria	---	R1	Inseriti elementi a rischio
057-6MO-147	607040 607080	Masseria Kaggio	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	E3 Elettrodoto	E3 Elettrodoto	R2	R2	Inseriti e eliminati elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	R1	R1	
057-6MO-148	607040	Contrada Kaggio	Scorrimento	Attivo	P3	P3	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Inseriti elementi a rischio e fascia di rispetto
								E1 Insediamento agricolo		R2	
057-6MO-149	607040 607080	Contrada Kaggiotto	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E3 Elettrodoto	E3 Elettrodoto Impianto fotovoltaico	R3	R3	Inseriti elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	R2	R2	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
057-6MO-156	607080	Masseria Marone	Scorrimento	Quiescente	P1	P1	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	R1	R1	Inseriti elementi a rischio
057-6MO-161	608090	Contrada Bifarera	Colamento lento	Attivo	P2	P2	---	E2 Area naturale protetta	---	R2	Inseriti elementi a rischio
057-6MO-163	608090	Colonia montana FF.SS.	Frana complessa	Attivo	P3	P3	E2 Acquedotto Viabilità secondaria	E2 Acquedotto Viabilità secondaria Area naturale protetta	R3	R3	Inseriti elementi a rischio e fascia di rispetto
							E1 Case sparse	E1 Case sparse	R2	R2	
057-6MO-171	607080	Cozzo Le Croci	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	E1 Case sparse	E2 Viabilità secondaria	R1	R1	Inseriti e eliminati elementi a rischio
057-6MO-182	607120	Contrada Bifarera Sottana	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	E1 Case sparse	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	R2	R2	Inseriti elementi a rischio
057-6MO-183	607120	Contrada Bifarera Sottana	Scorrimento	Quiescente	P1	P1	---	E2 Viabilità secondaria	---	R1	Inseriti elementi a rischio
057-6MO-184	607120	Contrada Scalilli	Scorrimento	Quiescente	P1	P1	E3 Viabilità primaria	E3 Viabilità primaria	R2	R2	Inseriti elementi a rischio
							E2 Acquedotto E1 Case sparse	E2 Acquedotto E1 Case sparse	R1	R1	
057-6MO-185	607120	Contrada Nicolosi	Scorrimento	Attivo	P3	P3	E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria Area naturale protetta	R3	R3	Inseriti elementi a rischio e fascia di rispetto
057-6MO-186	607120	Contrada Nicolosi	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	E3 Viabilità primaria	E3 Viabilità primaria	R2	R2	Inseriti elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Viabilità secondaria Area naturale protetta E1 Case sparse	R1	R1	
057-6MO-187	607120 608090	Contrada Bifarera Sottana	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	E3 Viabilità primaria	E3 Viabilità primaria	R2	R2	Inseriti elementi a rischio
							E1 Case sparse	E2 Acquedotto Viabilità secondaria E1 Case sparse	R1	R1	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
057-6MO-188	608050	Contrada Guisina	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	---	E2 Viabilità secondaria	---	R2	Inseriti elementi a rischio
057-6MO-190	608090	Case Bifarera	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	E1 Case sparse	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	R2	R2	Inseriti elementi a rischio
057-6MO-192	608090	Ficuzza	Scorrimento	Quiescente	P1	P1	---	E4 Centro abitato	---	R2	Inseriti elementi a rischio
								E2 Viabilità secondaria		R1	
057-6MO-193	608090	Ficuzza	Scorrimento	Quiescente	P1	P1	---	E4 Centro abitato	---	R2	Inseriti elementi a rischio
								E2 Viabilità secondaria		R1	
057-6MO-195	608090	Contrada Ramusa	Area a franosità diffusa	Attivo	P3	P3	E1 Case sparse	E2 Viabilità secondaria Area naturale protetta	R2	R3	Inseriti elementi a rischio e fascia di rispetto
								E1 Case sparse		R2	
057-6MO-196	608090	Contrada Ramusa	Colamento lento	Attivo	P2	P2	---	E2 Viabilità secondaria Area naturale protetta E1 Case sparse	---	R2	Inseriti elementi a rischio
057-6MO-197	608090	Contrada Ramusa	Frana complessa	Attivo	P3	P3	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Inseriti elementi a rischio e fascia di rispetto
057-6MO-198	608090	Contrada Bifarera	Area a franosità diffusa	Attivo	P3	P3	E1 Case sparse	E2 Viabilità secondaria Area naturale protetta	R2	R3	Inseriti elementi a rischio e fascia di rispetto
								E1 Case sparse		R2	
057-6MO-199	607030	Coste della Cerasa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
057-6MO-200	607030	Serra di Bellaura	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
057-6MO-201	607030	Serra della Ginestra	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
057-6MO-202	607030	Masseria Cerasa	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo



Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
057-6MO-203	607070	Masseria Pietralunga	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	---	R3	Nuovo
057-6MO-204	607070	Masseria Pietralunga	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
057-6MO-205	607070	Monte Arcivocalotto	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
057-6MO-206	607070	Monte Arcivocalotto	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
057-6MO-207	607100	Censito di Sparacia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
057-6MO-208	607100	Masseria Vallefondi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
								E2 Viabilità secondaria		R3	
057-6MO-209	607120	Masseria Mangiamele	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Case sparse	---	R3	Nuovo
057-6MO-210	607120	Masseria Mangiamele	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
057-6MO-211	607120	Rocche di Rao	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	---	R3	Nuovo
057-6MO-212	607120	Rocche di Rao	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
057-6MO-213	607120	Pizzo Nicolosi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
057-6MO-214	607120	Masseria Cicio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
057-6MO-215	607120 608090	Masseria Cicio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
057-6MO-216	607120	Masseria Patria	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	---	R3	Nuovo
057-6MO-217	607120 608090	Contrada Casale	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
057-6MO-218	608090	Cozzo Meriggio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
057-6MO-219	608090	Casale di Sopra	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
057-6MO-220	608090	Cozzo Meriggio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
057-6MO-221	608090	Cozzo Meriggio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
057-6MO-222	608090	Cozzo Meriggio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
057-6MO-223	608130	Cozzo Meriggio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
057-6MO-224	608090	Piano Pilato	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
057-6MO-225	607120 608090	Piano Pilato	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
057-6MO-226	608090	Rocca Ramusa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
057-6MO-227	608090	Rocca Busambra	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
057-6MO-228	608090	Rocca Ramusa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Nuovo
057-6MO-229	608090	Contrada Bifarera	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
057-6MO-230	607130 607140 619010 619020	Casa Bonfalcone	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Case sparse	---	R3	Nuovo

Come citato in premessa, nelle more dell'attuazione della seconda fase del P.A.I. (valutazione della propensione al dissesto dei versanti), viene inserita, per i dissesti diversi dai fenomeni di crollo, caratterizzati da un livello di pericolosità elevato (P3) e molto elevato (P4), un'area di probabile evoluzione del dissesto intorno al fenomeno franoso.

Nella tabella seguente si riporta l'elenco dei dissesti per i quali è stata individuata la fascia di rispetto quale area di probabile evoluzione del dissesto, di ampiezza pari a 20 metri tutto intorno al dissesto.

**Tabella dei dissesti con inserimento della fascia di rispetto**

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Note
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
042A-6MO-001	594140	Contrada Nsitana	Scorrimento	Attivo	P3	P3	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Inseriti elementi a rischio e fascia di rispetto
043-6MO-008	607010 607020	Contrada Lavatorello Contrada Cambuche	Frana complessa	Attivo	P3	P3	E3 Elettodotto	E3 Elettodotto	R4	R4	Inseriti elementi a rischio e fascia di rispetto
							E2 Acquedotto	E2 Acquedotto Viabilità secondaria	R3	R3	
							E1 case sparse	E1 case sparse	R2	R2	
043-6MO-009	607010 607020	Contrada Lavatorello Contrada Cambuche	Frana complessa	Attivo	P3	P3	---	---	---	---	Inserita fascia di rispetto
043-6MO-034	607020	Contrada Strasatto	Frana complessa	Attivo	P3	P3	---	---	---	---	Inserita fascia di rispetto
045-6MO-011	606120	Sud Contrada Palma	Frana Complessa	Attivo	P3	P3	---	---	---	---	Inserita fascia di rispetto
057-6MO-005	608130	Contrada Pirrello	Scorrimento	Attivo	P3	P3	---	E2 Viabilità secondaria Area naturale protetta	---	R3	Inseriti elementi a rischio e fascia di rispetto
057-6MO-006	608130	Contrada Pirrello	Scorrimento	Attivo	P3	P3	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Inseriti elementi a rischio e fascia di rispetto
057-6MO-009	607120 607160	Contrada Casale	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P3	P3	E3 Viabilità primaria	E3 Viabilità primaria	R4	R4	Inseriti e eliminati elementi a rischio e fascia di rispetto
							E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria	R3	R3	
							E1 case sparse	E1 case sparse	R2	R2	
057-6MO-018	607100	La Montagnola	Scorrimento	Attivo	P3	P3	---	---	---	---	Inserita fascia di rispetto
057-6MO-039	607130	Costa di Cento	Scorrimento	Attivo	P3	P3	---	---	---	---	Inserita fascia di rispetto
057-6MO-050	607130	Contrada Torretta	Scorrimento	Attivo	P3	P3	---	---	---	---	Inserita fascia di rispetto
057-6MO-057	607140	Contrada Malerba	Scorrimento	Attivo	P3	P3	---	---	---	---	Inserita fascia di rispetto
057-6MO-059	607140	Erbe Bianche	Scorrimento	Attivo	P3	P3	---	---	---	---	Inserita fascia di rispetto

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Note
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
057-6MO-063	607140	Cozzo Balata	Scorrimento	Attivo	P3	P3	E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria	R3	R3	Inserita fascia di rispetto
057-6MO-066	607140	Cozzo Balata	Scorrimento	Attivo	P3	P3	---	---	---	---	Inserita fascia di rispetto
057-6MO-079	607130	Masseria Ravanusa	Scorrimento	Attivo	P3	P3	E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria	R3	R3	Inserita fascia di rispetto
057-6MO-080	607130	Contrada Pietra Agnello	Scorrimento	Attivo	P3	P3	---	---	---	---	Inserita fascia di rispetto
057-6MO-082	607130	Contrada Ravanusa	Scorrimento	Attivo	P3	P3	---	---	---	---	Inserita fascia di rispetto
057-6MO-088	607130	Contrada Parrino	Scorrimento	Attivo	P3	P3	---	---	---	---	Inserita fascia di rispetto
057-6MO-094	607130 607140	Contrada Parrino	Scorrimento	Attivo	P3	P3	E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria	R3	R3	Inserita fascia di rispetto
057-6MO-095	607130	Contrada Parrino	Scorrimento	Attivo	P3	P3	---	---	---	---	Inserita fascia di rispetto
057-6MO-101	607090	Cozzo Aquila	Scorrimento	Attivo	P3	P3	---	---	---	---	Inserita fascia di rispetto
057-6MO-104	607140	Contrada Torretta	Scorrimento	Attivo	P3	P3	E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria	R3	R3	Inserita fascia di rispetto
057-6MO-108	607100	Pizzo Corvo	Scorrimento	Attivo	P3	P3	---	---	---	---	Inserita fascia di rispetto
057-6MO-109	607140	Pizzo Corvo	Scorrimento	Attivo	P3	P3	---	---	---	---	Inserita fascia di rispetto
057-6MO-110	607140	Pizzo Corvo	Scorrimento	Attivo	P3	P3	---	---	---	---	Inserita fascia di rispetto
057-6MO-111	607140	Pizzo Corvo	Scorrimento	Attivo	P3	P3	---	---	---	---	Inserita fascia di rispetto
057-6MO-112	607140	Pizzo Corvo	Scorrimento	Attivo	P3	P3	---	---	---	---	Inserita fascia di rispetto
057-6MO-113	607140	Pizzo Corvo	Scorrimento	Attivo	P3	P3	---	---	---	---	Inserita fascia di rispetto
057-6MO-114	607140	Pizzo Corvo	Scorrimento	Attivo	P3	P3	---	E1 case sparse	---	R2	Inseriti elementi a rischio e fascia di rispetto

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Note
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
057-6MO-115	607140	Pizzo Corvo	Scorrimento	Attivo	P3	P3	E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria	R3	R3	Inserita fascia di rispetto
057-6MO-116	607100 607140	Pizzo Corvo	Scorrimento	Attivo	P3	P3	E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria	R3	R3	Inserita fascia di rispetto
057-6MO-121	607140	Contrada Calatrasi	Scorrimento	Attivo	P3	P3	---	---	---	---	Inserita fascia di rispetto
057-6MO-126	607070	Contrada Pernice	Scorrimento	Attivo	P3	P3	---	---	---	---	Inserita fascia di rispetto
057-6MO-129	607110	Contrada Perciata	Scorrimento	Attivo	P3	P3	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Inseriti elementi a rischio e fascia di rispetto
057-6MO-130	607110	Contrada Perciata	Scorrimento	Attivo	P3	P3	---	---	---	---	Inserita fascia di rispetto
057-6MO-131	607110	Contrada Perciata	Scorrimento	Attivo	P3	P3	---	---	---	---	Inserita fascia di rispetto
057-6MO-134	607110	Contrada Castellana	Scorrimento	Attivo	P3	P3	---	---	---	---	Inserita fascia di rispetto
057-6MO-142	607100	Censito di Sparacia	Scorrimento	Attivo	P3	P3	E3 Viabilità primaria	E3 Viabilità primaria	R4	R4	Inseriti elementi a rischio e fascia di rispetto
							E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria	R3	R3	
								E1 Case sparse		R2	
057-6MO-143	607100	Censito di Sparacia	Scorrimento	Attivo	P3	P3	---	---	---	---	Inserita fascia di rispetto
057-6MO-148	607040	Contrada Kaggio	Scorrimento	Attivo	P3	P3	---	E2 Viabilità secondaria	---	R3	Inseriti elementi a rischio e fascia di rispetto
								E1 Insediamento agricolo			
057-6MO-153	607080	Contrada Arcivocale	Frana complessa	Attivo	P3	P3	---	---	---	---	Inserita fascia di rispetto
057-6MO-163	608090	Colonia montana FF.SS.	Frana complessa	Attivo	P3	P3	E2 Acquedotto Viabilità secondaria	E2 Acquedotto Viabilità secondaria Area naturale protetta	R3	R3	Inseriti elementi a rischio e fascia di rispetto
							E1 Case sparse	E1 Case sparse			

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Note
					Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	Vigente	Previsione	
057-6MO-169	607080	Contrada Frisella	Scorrimento	Attivo	P3	P3	E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria	R3	R3	Inserita fascia di rispetto
057-6MO-175	607120	Contrada Marraccia	Scorrimento	Attivo	P3	P3	---	---	---	---	Inserita fascia di rispetto
057-6MO-180	607120	Contrada Marraccia	Scorrimento	Attivo	P3	P3	---	---	---	---	Inserita fascia di rispetto
057-6MO-185	607120	Contrada Nicolosi	Scorrimento	Attivo	P3	P3	E2 Viabilità secondaria	E2 Viabilità secondaria Area naturale protetta	R3	R3	Inseriti elementi a rischio e fascia di rispetto
057-6MO-194	608090	Fiume di Frattina	Scorrimento	Attivo	P3	P3	---	---	---	---	Inserita fascia di rispetto
057-6MO-195	608090	Contrada Ramusa	Area a franosità diffusa	Attivo	P3	P3	E1 Case sparse	E2 Viabilità secondaria Area naturale protetta	R2	R3	Inseriti elementi a rischio e fascia di rispetto
								E1 Case sparse		R2	
057-6MO-197	608090	Contrada Ramusa	Frana complessa	Attivo	P3	P3	---	E2 Area naturale protetta	---	R3	Inseriti elementi a rischio e fascia di rispetto
057-6MO-198	608090	Contrada Bifarera	Area a franosità diffusa	Attivo	P3	P3	E1 Case sparse	E2 Viabilità secondaria Area naturale protetta	R2	R3	Inseriti elementi a rischio e fascia di rispetto
								E1 Case sparse		R2	

Fanno parte integrante della presente proposta di aggiornamento i seguenti elaborati:

- Carta dei dissesti geomorfologici, in scala 1:10.000, relativa alle sezioni C.T.R. n. 594070, n. 594080, n. 594110, n. 594120, n. 594140, n. 594150, n. 594160, n. 606120, n. 607010, n. 607020, n. 607030, n. 607040, n. 607050, n. 607060, n. 607070, n. 607080, n. 607090, n. 607100, n. 607110, n. 607120, n. 607130, n. 607140, n. 607160, n. 608050, n. 608090, n. 608130, n. 619010 e n. 619020;
- Carta della pericolosità e rischio geomorfologico, in scala 1:10.000, relativa alle sezioni C.T.R. n. 594070, n. 594080, n. 594110, n. 594120, n. 594140, n. 594150, n. 594160, n. 606120, n. 607010, n. 607020, n. 607030, n. 607040, n. 607050, n. 607060, n. 607070, n. 607080, n. 607090, n. 607100, n. 607110, n. 607120, n. 607130, n. 607140, n. 607160, n. 608050, n. 608090, n. 608130, n. 619010 e n. 619020.