REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Presidenza della Regione Siciliana
Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia

Servizio 2 "ASSETTO DEL TERRITORIO"
Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)
(Art. 67 del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ii.)

VERBALE DELLA CONFERENZA PROGRAMMATICA DEL 6 OTTOBRE 2020

Sull'attività di Aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) delle Isole Pelagie (Lampedusa,Linosa e Lampione) del bacino idrografico 107, ai sensi dell'art.5 della Norme di attuazione allegate alla Relazione Generale del P.A.I.

INTRODUZIONE

La Regione Siciliana, dopo il Piano Straordinario per l'Assetto Idrogeologico, approvato con decreto del 4 luglio 2000, si è dotata del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (di seguito P.A.I.), quale frutto di una costante interlocuzione con le Amministrazioni locali e, più in generale, con soggetti territorialmente competenti ed interlocutori della pianificazione di bacino, per ascoltare le esigenze del territorio nelle sue diverse espressioni.

Con il P.A.I. viene così effettuata la perimetrazione delle aree a pericolosità e a rischio, in particolare, dove la vulnerabilità si connette a gravi pericoli per le persone, le strutture, le infrastrutture ed il patrimonio ambientale e vengono altresì definite le Norme di attuazione di detto strumento pianificatorio.

Tutto ciò al fine di pervenire ad una definizione dei livelli di rischio e fornire criteri su cui basare indirizzi indispensabili per l'adozione di norme di prevenzione e per la realizzazione di interventi volti a mitigare ed eliminare il rischio.

L'obiettivo del P.A.I. è pertanto quello di predisporre azioni (scenario di riferimento e normative d'uso del territorio) finalizzate a trovare la giusta interazione fra fenomeno naturale e tessuto antropizzato e/o aree a fruizione pubblica e privata.

I "Piani Stralcio" di bacino assumono, valore di "Piani Territoriali di Settore", ovvero di piani tematici settoriali strutturali per l'individuazione delle aree sottoposte a rischio geomorfologico ed idraulico. Il Piano è suscettibile di aggiornamento a seguito di variazioni succedutesi nel tempo o a nuovi studi che dimostrino un diverso assetto del territorio, così come indicato nelle Norme di Attuazione, in particolare nell'art.5 "Aggiornamenti e modifiche".

La L.R. n. 8/2018, ha istituito all'art. 3 l'"Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia" presso la Presidenza della Regione quale nuovo Dipartimento e ne individua i relativi organi di gestione.

Con Delibera di Giunta di Governo n. 271 del 25/07/2018, è stata disciplinata la fase transitoria con "Atto di indirizzo".

La legge n. 8 dell'8 maggio 2018, prevede all'art. 3 comma 8 che il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti svolga le funzioni di Segretario Generale dell'Autorità di Bacino distrettuale e il Servizio 2 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, secondo la Delibera di Giunta n. 271 del 25/07/2018, svolga l'attività istruttoria.

Successivamente con D.P.Reg n. 4 del 12/02/2019 è stato approvato il regolamento attuativo previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 3 della legge regionale n. 8 del 08/05/2018, con D.P.Reg. 3169 del 22/05/2019 è stato conferito l'incarico di Segretario Generale all'Ing. Francesco Greco e con D.P.Reg n. 12 del 27/06/2019 è stato approvato il regolamento che sostituisce il funzionigramma allegato al D.P.Reg n. 4 del 12/02/2019.

PREMESSO CHE

- il territorio comunale di Lampedusa e Linosa (AG) ricade nel Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del Bacino Idrografico (107) approvato con D.P.R. n. 273 del 02/07/2007, pubblicato nella G.U.R.S. n. 47 del 05/10/2007;
- con nota prot. n.0014843 del 27/11/2015 (prot. D.R.A. n. 56798 del 01/12/15) la Guardia Costiera di Lampedusa ha segnalato delle variazioni di dissesto/pericolosità lungo la costa dell'Isola di Lampedusa;
- funzionari del Servizio 2 del Dipartimento Ambiente, in data 30/31 maggio 2016, hanno effettuato un sopralluogo concordato con l'amministrazione comunale e personale della Guardia Costiera di Lampedusa per la verifica dello stato di dissesto;
- con nota prot. n. 47398 del 11/07/2016 il Servizio 2 del Dipartimento Ambiente ha inviato al Comune la relazione di sopralluogo, con allegata cartografia in scala 1:10.000, riportante l'ubicazione in bozza del nuovo quadro dei dissesti, affinché il Comune ne potesse tenere conto per gli adempimenti di propria competenza;
- nel giugno del 2017 si è svolta una riunione, presso il Dipartimento Ambiente, a cui ha partecipato il Sindaco pro tempore del Comune di Lampedusa, il Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e i Funzionari del Servizio 2 al fine di affrontare alcuni aspetti controversi della bozza di previsione inviata;
- dalla riunione è scaturita l'esigenza da parte del Comune di dare un incarico specialistico al fine di verificare la validità di quanto redatto nella bozza di previsione trasmessa dal Dipartimento Ambiente;
- in data 05/12/2017 con nota prot. 17406 assunta al protocollo D.R.A. al n. 84058 del 05/12/2017 il comune di Lampedusa ha inviato gli elaborati della consulenza specialistica commissionata al Dott. Geologo Gianvito Graziano;
- nelle date 18/04/2018, 03/07/2018 e 07/11/2019 si sono tenute, presso il Servizio 2 del Dipartimento Ambiente, tre riunioni di lavoro con il tecnico incaricato dal comune di Lampedusa finalizzate all'esame degli elaborati prodotti dallo stesso, le risultanze delle sopra citate riunioni sono state riportate nei verbali trasmessi con note prot. n.44795 del 12/07/18 e prot. n. 8457 del 12/11/19;
- si è proceduto all'aggiornamento dell'intero territorio comunale ai sensi del D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 1067 del 25/11/2014, pubblicato nella G.U.R.S. n. 53 del 19/12/2014 (Direttive per la redazione degli studi di valutazione della pericolosità derivante da fenomeni di crollo);
- la previsione di aggiornamento, per gli aspetti geomorfologici, delle Isole Pelagie (bacino idrografico n.107) è stata adottata dal Segretario Generale dell'Autorità di Bacino con DSG n. 219 del 11/12/2019;
- l'Autorità di Bacino, con nota prot. n. 10124 del 13/12/2019, ha richiesto la pubblicazione all'Albo pretorio agli Enti Territorialmente competenti (Comune di Lampedusa e Linosa, Libero Consorzio Comunale di Agrigento) della previsione di aggiornamento, per gli aspetti geomorfologici, del Bacino Idrografico Isole Pelagie (107);
- ai sensi dell'art. 130 della L.R. n. 6/200l (GURS n. 21 del 7/05/2001), la previsione di aggiornamento del Piano è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Lampedusa e Linosa dal 13/12/2019 al 13/01/2020 giusta nota di conferma avvenuta pubblicazione n. prot. 595 del 16/11/2020 (acquisita al protocollo dell'AdB con il n. 684 del 23/01/2020) e dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento dal 13/12/2019 al 11/01/2020 acquisita tramite consultazione dell'Albo Pretorio on line;
- con P.E.C. dell'08/02/2020, assunta al prot. AdB n. 1801 del 10/02/2020, sono state presentate dalla ditta Di Pietro Calogero titolare del chiosco Kalo's cafè delle osservazioni alla previsione di aggiornamento in argomento inerenti il dissesto 107-1LA-055 ubicato a Cala Pisana. Con nota prot. 2051 del 13/02/2020 l'ufficio ha rappresentato, con specifiche motivazioni, che *"le osservazioni presentate non possono essere prese in considerazione per la modifica al Progetto di aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del Bacino n.107 (Isole Pelagie) in cui ricade il comune di Lampedusa e Linosa."*;
- con P.E.C. dell'11/02/2020, assunta al prot. AdB n. 1842 di pari data, sono state presentate dalla ditta Teresa Gianbattista Fabio titolare del chiosco Tunez delle osservazioni alla previsione di aggiornamento in argomento inerenti i dissesti 107-1LA-086 e 107-1LA-106 ubicati a Cala Croce. Con nota prot. 2677 del

25/02/2020 l'ufficio ha rappresentato, con specifiche motivazioni, che *"le osservazioni presentate non possono essere prese in considerazione per la modifica al Progetto di aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del Bacino n.107 (Isole Pelagie) in cui ricade il comune di Lampedusa e Linosa."*;

- con P.E.C. dell'11/02/2020, assunta al prot. AdB n. 1845 di pari data, sono state presentate dalla ditta Maggiore Carmela delle osservazioni alla previsione di aggiornamento in argomento inerenti i dissesti 107-1LA-045 e 107-1LA-046 ubicati a Cala Madonna. Con nota prot. 2712 del 26/02/2020 l'ufficio ha rappresentato, con specifiche motivazioni, che *"le osservazioni presentate non possono essere prese in considerazione per la modifica al Progetto di aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del Bacino n.107 (Isole Pelagie) in cui ricade il comune di Lampedusa e Linosa."*;
- con nota prot. n.272/rn/lam del 05/10/2020 l'Ente Gestore Legambiente Sicilia ha reiterato le osservazioni già presentate con nota prot. n.99/rn/lam del 21/04/2020 ed ha chiesto il riesame della nota di riscontro dell'Autorità di Bacino prot. n.7879 del 15/06/2020;
- l'Ufficio estensore del Progetto di aggiornamento conferma quanto riportato nella nota prot. n.7879 del 15/06/2020 e né il comune di Lampedusa e Linosa né il Libero Consorzio di Agrigento si sono espressi, in quanto assenti e in quanto non hanno fatto pervenire alcuna nota sull'accoglimento, come richiesto nella nota di Legambiente prot.n.272/rn/lam del 05/10/2020, delle osservazioni presentate;
- con nota prot. n. 11198 del 01/09/2020, il Comune di Lampedusa e Linosa e il Libero Consorzio Comunale di Agrigento sono stati convocati alla Conferenza Programmatica indetta per il giorno 06/10/2020 già convocata per l'11/03/2020 rinviata per sopravvenuta emergenza Covid;
- ricorrono i presupposti per la valutazione di modifiche al progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), per gli aspetti geomorfologici, del Bacino Idrografico 107 relative al Comune di Lampedusa e Linosa per i dissesti indicati nelle seguenti tabelle:

Tabella dei dissesti oggetto dell' aggiornamento

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/ modificato/ eliminato
					Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	
107-1LA-001	635920	Capo Grecale	crollo	attivo	P4	-	-	-	-	-	eliminato in quanto accorpato nel 107-1LA-012
107-1LA-002	635920	Capo Grecale	crollo	attivo	P4	-	-	-	-	-	eliminato in quanto accorpato nel 107-1LA-012
107-1LA-003	635920	Morto Calandra	crollo	attivo	P4	-	-	-	-	-	eliminato in quanto accorpato nel 107-1LA-012
107-1LA-004	635920	Morto Calandra	crollo	attivo	P4	-	-	E4	-	R4	eliminato in quanto accorpato nel 107-1LA-012
107-1LA-005	635920	NE Cala Creta	crollo	attivo	P4	-	-	-	-	-	eliminato in quanto accorpato nel 107-1LA-006
107-1LA-006	635920	Cala Creta	crollo	attivo	P3	P4	-	E1/E4	-	R3/R4	modificato
107-1LA-007	635920	C.da Muro Vecchio	crollo	attivo	P1	P4	-	-	-	-	modificato
107-1LA-008	635920	C.da Muro Vecchio	crollo	attivo	P1	-	-	-	-	-	eliminato, accorpato nel 107-1LA-007

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/ modificato/ eliminato
					Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	
107-1LA-009	635910	Isola dei Conigli	erosione accelerata	stabilizzato	P0	-	-	-	-	-	eliminato
107-1LA-010	635910	Punta Muro Vecchio - Faraglione	crollo	attivo	P3	-	-	-	-	-	eliminato in quanto accorpato nel 107-1LA-012
107-1LA-011	635910	Est Scoglio Sacramento	crollo	attivo	P3	-	-	-	-	-	eliminato in quanto accorpato nel 107-1LA-012
107-1LA-012	635910 - 635920	Capo Ponente-Capo Grecale	crollo	attivo	P3	P4	-	E2/E3	-	R3/R4	modificato
107-1LA-013	635910	Capo Ponente	crollo	attivo	P3	-	-	-	-	-	eliminato, accorpato nel 107-1LA-012
107-1LA-014	635910	Punta Muro Vecchio-Faraglione	crollo	attivo	P3	-	-	-	-	-	eliminato in quanto accorpato nel 107-1LA-012
107-1LA-015	635910	Punta Muro Vecchio-Faraglione	crollo	attivo	P3	-	-	-	-	-	eliminato accorpato nel 107-1LA-012
107-1LA-016	635920	NE Cala Creta	crollo	attivo	P3	-	-	-	-	-	eliminato, accorpato nel 107-1LA-006
107-1LA-017	635930	Faraglioni	crollo	attivo	P3	P4	-	E1/E2	-	R3	modificato
107-1LA-018	635930	Montagna Rossa	crollo	attivo	P4	P4	-	E1/E2	-	R3	modificato
107-1LA-020	635930	Cala Pozzolana di Ponente	crollo	attivo	P4	P4	-	E2/E1	-	R3	modificato
107-1LA-021	635930	Cala Pozzolana di Ponente	crollo	attivo	P4	P4	-	-	-	-	eliminato ed accorpato nel 107-1LA-020
107-1LA-022	635930	Cala Pozzolana di Ponente	colamento rapido	attivo	P3	P4	-	-	-	-	eliminato ed accorpato nel 107-1LA-020
107-1LA-023	635930	Cala Pozzolana di Ponente	crollo	attivo	P4	P4	-	-	-	-	eliminato ed accorpato nel 107-1LA-020
107-1LA-024	635930	Cala Pozzolana di Ponente	crollo	attivo	P4	P4	-	-	-	-	eliminato ed accorpato nel 107-1LA-020
107-1LA-025	635930	Cala Pozzolana di Ponente	colamento rapido	attivo	P3	P4	-	-	-	-	eliminato ed accorpato nel 107-1LA-020
107-1LA-026	635930	Cala Pozzolana di Ponente	erosione accelerata	attivo	P1	P4	-	–	-	-	eliminato ed accorpato nel 107-1LA-020
107-1LA-027	635930	W Timpone	erosione accelerata	attivo	P1	P1	-	-	-	-	modificata estensione

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/ modificato/ eliminato
					Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	
107-1LA-028	635930	E Timpone	erosione accelerata	attivo	P1	P1	-	-	-	-	modificato
107-1LA-029	635930	Cala Pozzolana di Levante	crollo	attivo	P4	P4	-	E2/E1	-	R3	modificata estensione e tipologia
107-1LA-030	635930	Cala Pozzolana di Levante	crollo	attivo	P4	P4	-	-	-	-	eliminato, accorpato nel 107-1LA-029
107-1LA-031	635930	W M. Calcarella	crollo	attivo	P4	P4	-	-	-	-	eliminato, accorpato nel 107-1LA-029
107-1LA-032	635930	S M. Calcarella	crollo	attivo	P4	P4	-	-	-	-	eliminato, accorpato nel 107-1LA-029
107-1LA-033	635930	S M. Calcarella	crollo	attivo	P4	P4	-	-	-	-	eliminato, accorpato nel 107-1LA-029
107-1LA-034	635930	Punta Calcarella	crollo	attivo	P4	P4	-	-	-	-	eliminato in quanto accorpato nel 107-1LA-029
107-1LA-035	635930	Punta Calcarella	crollo	attivo	P4	P4	-	-	-	-	ampliata estensione
107-1LA-036	635930	Nord di Punta Calcarella	crollo	attivo	P4	P4	-	-	-	-	ampliata estensione
107-1LA-037	635920	Punta Alaimo	crollo	attivo	P4	P4	-	-	-	-	eliminato in quanto incorporato nel 107-1LA-012
107-1LA-038	635910	Tra Capo Ponente e Punta Parise	crollo	attivo	P4	P4	-	-	-	-	eliminato in quanto incorporato nel 107-1LA-012
107-1LA-039	635910	N c.da Aria Rossa	crollo	attivo	P4	P4	-	-	-	-	eliminato in quanto incorporato nel 107-1LA-012
107-1LA-040	635910	W Vallone dell'Acqua	crollo	attivo	P4	P4	-	-	-	-	eliminato in quanto incorporato nel 107-1LA-012
107-1LA-041	635910	Isola dei conigli	crollo	attivo	-	P4	-	E2	-	R3	nuovo
107-1LA-042	635910	Tabaccara	crollo	attivo	-	P4	-	E2	-	R3	nuovo
107-1LA-043	635910	Cala Galera	crollo	attivo	-	P4	-	E2	-	R3	nuovo
107-1LA-044	635920	Cala Greca	crollo	attivo	-	P4	-	E2	-	R3	nuovo
107-1LA-045	635920	Cala Madonna - Madonna di Porto Salvo	crollo	attivo	-	P4	-	E2	-	R3	nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/ modificato/ eliminato
					Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	
107-1LA-046	635920	Cala Madonna - Guitgia	crollo	attivo	-	P4	-	E1/E2	-	R3	nuovo
107-1LA-047	635920	Porto	crollo	attivo	-	P3	-	E4	-	R4	nuovo
107-1LA-048	635920	Capitaneria di Porto	crollo	attivo	-	P3	-	E4	-	R4	nuovo
107-1LA-049	635920	Punta Maccaferri	crollo	attivo	-	P3	-	-	-	-	nuovo
107-1LA-050	635920	Cala Maluk ovest	crollo	attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo
107-1LA-051	635910	Isola di Lampione nord	crollo	attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo
107-1LA-052	635920	Grotte	crollo	attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo
107-1LA-053	635920	Punta Alta	crollo	attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo
107-1LA-054	635920	Cala Pisana (a monte)	crollo	attivo	-	P3	-	-	-	-	nuovo
107-1LA-055	635920	Cala Pisana (a mare)	crollo	attivo	-	P3	-	-	-	-	nuovo
107-1LA-056	635910	Isola di lampione ovest	crollo	attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo
107-1LA-057	635920	Cala Calandra	crollo	attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo
107-1LA-058	635920	Cala Francese	crollo	attivo	-	P3	-	-	-	-	nuovo
107-1LA-059	635920	Punta Guitgia	crollo	attivo	-	P3	-	-	-	-	nuovo
107-1LA-060	635920	Cala Croce est	crollo	attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo
107-1LA-061	635920	Cala Croce nord	crollo	attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo
107-1LA-062	635930	costa degli scogli dei bovi marini	crollo	attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo
107-1LA-063	635930	costa antistante i faraglioni	crollo	attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo
107-1LA-064	635930	M.Bandiera nord	crollo	attivo	-	P4	-	E1/E2	-	R3	nuovo
107-1LA-065	635930	M.Bandiera est-Fossa Cappellano	crollo	attivo	-	P4	-	E1/E2	-	R3	nuovo
107-1LA-066	635930	M.Bandiera sud e ovest	crollo	attivo	-	P4	-	E4	-	R4	nuovo
107-1LA-067	635930	M.Bandiera sud - ovest	crollo	attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/ modificato/ eliminato
					Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	
107-1LA-068	635930	centro abitato nord	crollo	attivo	-	P4	-	E1/E4	-	R3/R4	nuovo
107-1LA-069	635930	M.Vulcano	crollo	attivo	-	P4	-	E1/E2	-	R3	nuovo
107-1LA-070	635930	M.Vulcano sud-est	crollo	attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo
107-1LA-071	635930	ovest Montagna Rossa	crollo	attivo	-	P4	-	E1/E2	-	R3	nuovo
107-1LA-072	635930	M.Bandiera nord-est	crollo	attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo
107-1LA-073	635930	Timpone ad estdel porto	crollo	attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo
107-1LA-074	635930	Sud Timpone (vicino il porto)	crollo	attivo	-	P4	-	E2	-	R3	nuovo
107-1LA-075	635930	nord –est di M.Nero	crollo	attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo
107-1LA-076	635930	nord –ovest di M.Nero	crollo	attivo	-	P4	-	E2	-	R3	nuovo
107-1LA-077	635930	ad est della Caletta	crollo	attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo
107-1LA-078	635930	ad est del dissalatore (sotto strada)	crollo	attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo
107-1LA-079	635930	ad est del dissalatore (sopra strada)	erosione accelerata	attivo	-	P2	-	-	-	-	nuovo
107-1LA-080	635930	ad est del dissalatore (crollo sopra strada)	crollo	attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo
107-1LA-081	635930	est Timpone	crollo	attivo	-	P4	-	E1/E2	-	R3	nuovo
107-1LA-082	635930	Timpone	crollo	attivo	-	P3	-	-	-	-	nuovo
107-1LA-083	635920	Cala Pisana interna	crollo	attivo	-	P3	-	-	-	-	nuovo
107-1LA-084	635920	Cala Francese_2	crollo	attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/ modificato/ eliminato
					Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	
107-1LA-085	635920	Cala Maluk (ex fortino)	crollo	attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo
107-1LA-086	635920	Cala Croce	crollo	attivo	-	P3	-	-	-	-	nuovo
107-1LA-087	635920	Punta	crollo	attivo	-	P3	-	-	-	-	nuovo
107-1LA-088	635920	nord- ovest del centro abitato 1	crollo	attivo	-	P3	-	E4	-	R4	nuovo
107-1LA-089	635920	nord- ovest del centro abitato 2	crollo	attivo	-	P3	-	E4	-	R4	nuovo
107-1LA-090	635920	cave di c.da Imbriacole	crollo	attivo	-	P3	-	E2	-	R3	nuovo
107-1LA-091	635920	centro di c.da Imbriacole nord ovest	crollo	attivo	-	P3	-	-	-	-	nuovo
107-1LA-092	635920	centro di c.da Imbriacole sud ovest	crollo	attivo	-	P3	-	-	-	-	nuovo
107-1LA-093	635920	centro di c.da Imbriacole nord est	crollo	attivo	-	P3	-	-	-	-	nuovo
107-1LA-094	635920	c.da Imbriacole serbatoi	crollo	attivo	-	P3	-	E2	-	R3	nuovo
107-1LA-095	635920	c.da Imbriacole	crollo	attivo	-	P3	-	-	-	-	nuovo
107-1LA-096	635920	c.da Imbriacole - Terranova	crollo	attivo	-	P3	-	-	-	-	nuovo
107-1LA-097	635920	Poggio Monaco sud	crollo	attivo	-	P3	-	E4	-	R4	nuovo
107-1LA-098	635920	centro abitato_4	crollo	attivo	-	P3	-	E4	-	R4	nuovo
107-1LA-099	635920	Terranova	crollo	attivo	-	P3	-	E4	-	R4	nuovo
107-1LA-100	635920	nord ovest del centro abitato	crollo	attivo	-	P3	-	E4	-	R4	nuovo
107-1LA-101	635920	Muro Taccio	crollo	attivo	-	P3	-	-	-	-	nuovo
107-1LA-102	635910	Cala Galera est	crollo	attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo
107-1LA-103	635920	Cala Madonna – Guitgia_1	crollo	attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo
107-1LA-104	635920	Cala Madonna – Guitgia_2	crollo	attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo
107-1LA-105	635920	Cala Madonna – Guitgia_	crollo	attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/ modificato/ eliminato
					Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	
		(impluvio)									
107-1LA-106	635920	Cala Croce est	crollo	attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo
107-1LA-107	635920	Punta Sottile - Punta Alta	crollo	attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo
107-1LA-108	635920	Punta Sottile - Punta Alta	crollo	attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo
107-1LA-109	635920	Cala Madonna - Madonna di Porto Salvo	crollo	attivo	-	P4	-	-	-	-	nuovo

TUTTO CIO' PREMESSO,

Il giorno 06/10/2020, alle ore 12.00 presso la sede dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia in via Generale Magliocco n.46 Palermo, si è tenuta la riunione convocata dal Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia giusta nota n. 11198 dell' 01/09/2020, per discutere le tematiche relative all'attività di Aggiornamento del P.A.I. in argomento, sono presenti:

Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia	Ing. Francesco Greco
Dirigente Responsabile del Servizio 2 - Assetto del Territorio	Dott.ssa Lucina Capitano
Funzionario direttivo – U.O.2.1	Dott. Massimo Calì
Comune di Lampedusa e Linosa	assente
Libero Consorzio Comunale di Agrigento	assente

Il Segretario Generale Ing. Francesco Greco, la Dott.ssa Capitano e il Dott.Calì constatano l'assenza dei rappresentanti del Comune di Lampedusa e Linosa e del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, e pertanto, come comunicato nella nota di convocazione, si intende reso parere positivo per l'aggiornamento in oggetto e l'iter proseguirà al fine dell'emanazione del provvedimento di approvazione.
Per quanto sopra la conferenza si chiude alle ore 13.00 e copia del presente verbale verrà trasmesso via p.e.c. agli Enti assenti.
La dott.ssa Capitano raccomanda al Comune:

- di monitorare l'evoluzione delle aree in dissesto e di quelle limitrofe riportate nella cartografia allegata alla previsione, dando immediata comunicazione al Servizio 2, circa l'eventuale evoluzione rispetto allo stato attuale presente nella previsione di aggiornamento;
- per le finalità di prevenzione che rivestono le valutazioni contenute nella previsione di aggiornamento, nonché per una più razionale gestione del territorio, l'Amministrazione Comunale nell'esame dei progetti, piani e interventi sul proprio territorio, dovrà tenere conto sin da ora della particolare condizione di dissesto gravante sulle aree oggetto della presente previsione di aggiornamento.

Ing. Francesco Greco

Dott.ssa Lucina Capitano

Dott. Massimo Calì