



Unione Europea  
REPUBBLICA ITALIANA

## Regione Siciliana

ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ  
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO  
Servizio Provinciale del Genio Civile  
AGRIGENTO  
U.O. 10 - Edilizia Privata

Prot. 261458

Protocollo 122491  
Contravvenzione n. 20199

Agrigento,

13/12/18

### IL CAPO DELL'UFFICIO

Visto D.P.R. 380/2001 ;

Vista la comunicazione del Comune di Licata del 05/04/2018 con la quale è stato accertato che la ditta Pintacorona Carmela nata in Licata il [redacted] residente in Contrada Montesole, nel Comune di Licata, ha realizzato un manufatto che occupa una superficie di mq 50,00 con struttura in c.a., muri di contenimento in c.a. per una lunghezza di ml 21,00 per un'altezza di ml 1,90, una piscina con struttura in c.a. dalle dimensioni di ml 15,90 x ml 7,90 locale tecnico a servizio della piscina di m 21,00 x 2,50 per un'altezza di ml. 2,80, nel Comune di Licata Contrada Montesole, senza la preventiva denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. 380/2001

Considerato che tale infrazione comporta violazione della stessa Legge

### DECRETA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 70 del D.P.R. 380/201, la sospensione dei lavori del cantiere di proprietà della ditta Pintacorona Carmela nata in Licata [redacted] sito in Contrada Montesole nel Comune di Licata.

Copia della presente ordinanza viene notificata a mezzo Messo Comunale alla suddetta Ditta e viene inviata al dirigente responsabile dell'ufficio tecnico di Licata al fine della osservanza dell'ordinanza stessa

I lavori non possono essere ripresi finchè la ditta non abbia provveduto agli adempimenti previsti dal capo II del D.P.R. 380/01

Il Funzionario Direttivo  
(Geom. Antonio Bosco)



L'Ingegnere Capo  
( Ing. Duilio Atongi )

IL Dirigente  
( Ing. Calogero Zicari )