



Regione Siciliana  
Assessorato Infrastrutture e Mobilità  
UFFICIO DEL GENIO CIVILE  
AGRIGENTO

Protocollo 34609  
Rif. n. 175870/2020  
**Contravvenzione n° 20631**

Agrigento, li 02 MAR 2021

**IL CAPO DELL'UFFICIO**

- Visto il **D.P.R. 380/01 Parte II capo IV** ( L. 64/74);  
- Visto il verbale di accertamento prot. n. 349/2-0/2020 del 26/11/2020, elevato dalla Legione Carabinieri Sicilia –Stazione di Lampedusa, assunta al N/s protocollo n. 175870 del 27/11/2020, con il quale è stato accertato che la ditta: **BENTIFECI Fernando** nato a Palermo il 19/01/1989 e residente a Lampedusa in via Imbriacola n. 20, ha realizzato: un fabbricato con struttura in muratura e coperto in parte in legno ed in parte in latero cemento, avente una superficie di mq 111,72, per un'altezza di mt 2,90 ) ed una veranda di mq 43,89 posta sul lato est del fabbricato, il tutto ricadenti in un lotto di terreno sito in C/da "Cave", in catasto al foglio n. 12, particella n. 1271, del Comune di Lampedusa, senza la preventiva denuncia dei lavori prevista dall' art. 93 del D.P.R. 380/01 (art. 17 L. 64/74).  
Considerato che tale infrazione comporta violazione della stessa Legge;

**DECRETA**

ai sensi e per gli effetti dell'art. 97 D.P.R. 380/01 (art. 22 c. 1 L. 64/74), la sospensione dei lavori del cantiere sito in località in via "Cave", identificato in catasto al foglio n. 12, particelle n. 1271 del Comune di Lampedusa, di proprietà della ditta: **BENTIFECI Fernando** nato a Palermo il 19/01/1989 e residente a Lampedusa in via Imbriacola n. 20.

Copia della presente ordinanza viene notificata a mezzo Messo Comunale alla suddetta Ditta e viene inviata al Sindaco di Lampedusa al fine della osservanza dell'ordinanza stessa.

La Ditta è invitata a fare pervenire, qualora lo riterrà opportuno, gli elaborati tecnici delle opere eseguite, corredati da apposita planimetria quotata, redatti da professionista abilitato, al fine di poter riferire all'Autorità Giudiziaria ove pende procedimento penale; nel caso di mancata presentazione del progetto di verifica le opere saranno ritenute non conformi al D.P.R. 380/01 (L. 64/74) e se ne proporrà la demolizione.

Ove il Sindaco accerti a mezzo del proprio servizio di vigilanza che i lavori proseguono anche dopo la notifica del presente decreto, è invitato a darne comunicazione a questo Ufficio affinché possa essere richiesto al Signor Prefetto l'intervento della Forza Pubblica.

**IL Funzionario Direttivo**  
(Geom. Carmelo Florio)

**Per L'Ingegnere Capo**  
Il Dirigente dell'U.O. 6  
(Ing. A. Valerio Zambito)

