# Unione Europea REPUBBLICA ITALIANA Regione Siciliana

Assessorato Infrastrutture e Mobilità Dipartimento Regionale Tecnico Servizio Genio Civile di Ragusa U.O.6 – Edilizia Privata

Ragusa

07.06.2021

REP. n. 748/2021

OGGETTO: Richiesta di parere ai sensi della ex Legge 02/02/1974 n.64 (d.P.R. 380//01) per i lavori di adeguamento della scuola elementare sita in xxxxxxxxxxxxxxx

> Ditta XXXXXXXXXXXXXX, dirigente pro tempore del II° Settore del comune di Giarratana

Pratica n. 550/E.P.

DINIEGO DEFINITIVO ALL'ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA EX ART.11 BIS DELLA L.R. N°10/1991 E S.M.I. -

solo via p.e.c.

Al Geom. xxxxxxxxxxxxxxx Dirigente pro tempore del II° Settore Comune di Giarratana

All'arch. xxxxxxxxxxxxx@comunegiarratana.gov.it

e p.c. Al Signor Sindaco delComune di Giarratana protocollo@pec.comunegiarratana.gov.it

## Si premette che:

- con l'istanza del 15.12.2020, prot. 186162, relativa all'oggetto, con la quale veniva richiesto il Parere sismico preventivo ai sensi dell DPR 380/01 per i lavori di
- In riscontro alla suddetta istanza, con propria nota prot. 003051 dell' 11.01.21, questo Ufficio ha richiesto degli atti tecnici integrativi al fine di poter valutare la rispondenza del progetto alla normativa tecnica, ovvero al D.M. 17.01.18 e relativa Circolare C.S.LL.PP. n.7, assegnando il termine di giorni trenta per produrre le integrazioni richieste a seguito dei rilievi formulati da questo Ufficio.

file:DINIEGO DEFINITIVO PARERE 550 EP GIARRATANA. Servizio Genio Civile di Ragusa - U.O. : ..... Via Natalelli , 107 - 97100 Ragusa - Tel. 0932221811 Fax 0932621194 - e-mail: - sito web: www.geniocivilerg.it Responsabile procedimento: (se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura) Tel. 0932221\_\_\_ stanza \_\_ piano \_\_ - Durata procedimento \_\_\_ - Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) U.O. 3 -(ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni) Orario e giorni ricevimento: mercoledì e venerdì ore 9,00 – 13,00 Stanza \_\_\_ Piano secondo Tel. 0932221811 - Fax 0932621194 email:

- Considerato che nei termini assegnati, nessuna integrazione è pervenuta allo scrivente Ufficio in merito a quanto richiesto con la nota sopracitata;
- Con nota prot. 84528 del 20.05.2021, è stato comunicato mediante pec, il **preavviso di diniego** ai sensi dell'art. 11 bis della L.R: n.10/1991, assegnando un ulteriore termine di dieci giorni per fornire il parere citato al fine di poter iniziare l'istruttoria della pratica, comunicando altresì, che in mancanza sarà emesso provvedimento di diniego.
- Consideratoche le p.e.c. sono state consegnate nelle caselle di destinazione, come da ricevute telematiche rilasciate, e presenti agli atti.
- considerato che nessuna documentazione di quanto richiesto è pervenuta nei termini sopra indicati, e che pertanto permangono tutti i motivi ostativi per l'accoglimento della domanda, e precisamente :
- Manca il progetto architettonico sia S.d.F., che S.d.P
- Manca la relazione geologica
- Fornire chiarimenti sulle pareti da demolire riportate nella tav. S1
- Occorre distinguere S.d.F. strutturale esistente dallo stato strutturale di adeguamento, non sono indicati gli spessori di alcune murature e le relative tipologie
- Chiarire se si tratta di intervento di adeguamento o miglioramento
- Manca una relazione tecnica descrittiva dello stato di fatto e con l'elenco di tutti gli interventi strutturali da eseguire
- Avendo scelto livello di conoscenza LC2, occorre allegare tutti i provini previsti dal § C8.5.3.1
- Non è stato considerato il delta termico
- Il carico dei tramezzi è stato considerato nullo
- Relazionare sulla destinazione d'uso dei vari ambienti dei vari piani e dei relativi valori dei carichi e coefficienti yi associati
- Allegare scheda tecnica dei connettori Tecnaria
- Alcune verifiche di resistenza per nuovi elementi in acciaio hanno dato esito negativo
- Alcune tipologie di travate di fondazioni, non risultano riportate nell'elenco delle sezioni trasversali
- Nella relazione sui materiali, non si fa nessun riferimento alla muratura esistente
- Manca l'analisi dei carichi
- Chiarire la tipologia delle fondazioni, di cui un tratto risulta non verificato
- Manca l'autorizzazione all'uso del software
- Manca il riassunto delle verifiche dal quale si evince il corretto valore di  $z_E$  di cui al  $\S$  8.4.3
- Mancano tutti gli esecutivi dell'esistente
- Manca l'asseverazione prevista dall'art.93 c.4 del DPR 380/01
- Manca la lettera di affidamento dell'incarico di cui al comma 1 dell'art.36 della L.R.

### 22.2.19 n.1 ai professionisti

Servizio Genio Civile di Ragusa - U.O:	file:DINIEGO DEFINITIVO PARERE 550 EP GIARRATAN.
Via Natalelli , 107 - 97100 Ragusa – Tel. 0932221811 Fax 0932621194 – e-mail: - sito web: www.geniocivilerg.it	
Responsabile procedimento : (se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura)	
Tel. 0932221 stanza piano - Durata procedimento (ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)  Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) U.O. 3 - Orario e giorni ricevimento: mercoledi e venerdi ore 9,00 - 13,00  Stanza Piano secondo Tel. 0932221811 - Fax 0932621194 email:	

con la presente si comunica

#### IL DINIEGO DEFINITIVO

## della richiesta di parere preventivo prot. 186162 del 15.12.2020

Ai sensi della L.R. 21.05.2019 n.7 e s.m.i., si rende noto che contro il presente provvedimento può essere presentato, entro 30 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, ricorso gerarchico all'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità, che decide con provvedimento definitivo.

Si specifica che:

- a) L'amministrazione competente è questo Servizio Genio Civile di Ragusa, U.O. 6 Edilizia Privata;
- b) L'oggetto del procedimento promosso è quello indicato in oggetto;
- c) L'Ufficio competente è quello di cui al punto a);
- d) il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Ingegnere Capo;
- L'Ufficio in cui si può prendere visione degli atti è il Servizio Genio Civile di Ragusa, U.O. 6 Edilizia Privata;

L'Ingegnere Capo (Ing. Ignazio Pagano Mariano)

firma autografa a mezzo stampa ex art.3 comma 2 D.L.vo 39/93