

Monitoraggio dei tempi procedurali

Art. 1, co. 28, della L.190/2012
Allegato "A" al PTPCT 2018-2020 – Onere informativo n. 230

Dipartimento Regionale Tecnico/Ufficio del Genio Civile di Ragusa

Periodo di riferimento: 1 gennaio/31 dicembre 2017

Procedimento monitorato	Termine di conclusione previsto	Osservanza del termine %	Motivazioni in caso di mancata osservanza del termine
Apposizione del visto tecnico su interventi di edilizia residenziale agevolata art. 41 L.R. n.86/81	60	100	-----
Visite di Controllo fisico di 1° livello PAC IIIª fase – Grandi Progetti – Autostrada Siracusa-Gela	termini assegnati dal Dipartimento	100	-----
N.5 Verifiche in loco su completamento funzionale ed entrata in uso congiuntamente al Dip. Attività Produttive	termini assegnati dal Dipartimento	100	-----
N. 7 controlli in loco SIS dell'accordo interdipartimentale con Dip. Attività Produttive	termini assegnati dal Dipartimento	100	-----
Parere di compatibilità geomorfologica delle previsioni degli strumenti urbanistici (o loro varianti) in zona sismica Legge 02.02.1974 n. 64 art. 13	60	79	per richiesta integrazione
Autorizzazione di opere in zona sismica invasi e laghetti collinari. Legge 02.02.1974 n. 64 artt. 17 e 18 – L.R. 7/2003 art. 32	60	66	Ritardo a seguito di trasmissione delle integrazioni richieste dall'Ufficio.
Nulla osta invasi e laghetti collinari D.P.R. 1363/1959	60	66	Ritardo a seguito di trasmissione delle integrazioni richieste dall'Ufficio.
Autorizzazione di opere in zona sismica su opere di edilizia pubblica. Legge 02.02.1974 n. 64 artt. 17 e 18 – L.R. 7/2003 art. 32	60	59	in corso di istruttoria
Nulla Osta idraulici ai sensi del R.D. 523/1904 articoli 93 e 96 (44)	60	100	-----

Istruttoria per il rilascio concessione demaniale e calcolo del canone per le acque ricadenti sul demanio fluviale (6)	90	100	-----
Autorizzazione di opere in zona sismica su opere di consolidamento e idrauliche. Legge 02.02.1974 n. 64 artt. 17 e 18 – L.R. 7/2003 art. 32	60	100	-----
Autorizzazione di opere in zona sismica su opere di demanio marittimo. Legge 02.02.1974 n. 64 artt. 17 e 18 – L.R. 7/2003 art. 32	60	86	Ritardo a seguito di trasmissione delle integrazioni richieste dall'Ufficio.
Rilascio pareri tecnici ai sensi del R.C.N. e del Regolamento (DPR n. 328/1952, Artt. 12 e 24).	60	60	Ritardo a seguito di trasmissione delle integrazioni richieste dall'Ufficio.
Concessioni licenze di attingimento acque pubbliche	60	71	Concentrazione d'ingresso istanze in un arco temporale ristretto in ragione della dotazione di personale. Difficoltà di rintraccio in archivio dei fascicoli di riferimento. Carenza di dotazione tecnica d'ufficio
Manutenzione straordinaria pozzi	60	86	Carenza di personale con funzioni istruttorie. Difficoltà di rintraccio in archivio dei fascicoli di riferimento. Carenza di dotazione tecnica d'ufficio
Misure di portata acque rinvenute art. 103	60	88	Carenza di personale con funzioni istruttorie. Carenza di dotazione tecnica d'ufficio
Rilascio parere istruttorio al Dipartimento acque e rifiuti per l'autorizzazione delle linee elettriche	60	94	Complessità dell'iter legata al coinvolgimento di più soggetti istituzionali. Carenza di dotazione tecnica d'ufficio
Autorizzazione ricerca acque sotterranee art. 95	90	89	Carenza di personale con funzioni istruttorie. Carenza di dotazione tecnica d'ufficio
Ammissione ad istruttoria istanza di nuova concessione di derivazione e utilizzazione acque pubbliche, rinnovo concessioni art. 4 e 7	150	100	-----
Definizione procedura istruttoria ed emissione di decreto concessorio di derivazione e utilizzazione acque pubbliche art. 4 e 7	150	6	Difficoltà di rintraccio in archivio dei fascicoli di riferimento. Carenza di personale con funzioni istruttorie. Carenza di dotazione tecnica d'ufficio

Linee elettriche ed opere connesse a servizio d'impianti di produzione di energia da fonti alternative soggette ai sensi del PEARS a provvedimenti abilitativi comunali	150	94	Complessità dell'iter legata al coinvolgimento di più soggetti istituzionali. Carenza di dotazione tecnica d'ufficio
Autorizzazione di opere in zona sismica (edilizia privata) Legge 02.02.1974 n. 64 artt. 17 e 18 – L.R. 7/2003 art. 32	60	88,5	Carenza istruttori

Ragusa 23/03/2018
 Prot. n. 0069727

f.to L'INGEGNERE CAPO
 (Ignazio Pagano Mariano)