



Regione Siciliana

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia

Segreteria tecnico-operativa

(ex art. 3, comma 8, della L.R. 8 maggio 2018 n.8)

AGGIORNAMENTO DEL PIANO STRALCIO DI BACINO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)

Conferenza Programmatica del 27 marzo 2019

VERBALE DI RIUNIONE

relativo all'attività di aggiornamento del Piano Stralcio del Bacino Idrografico del Torrente Fiumedinisi (101) e nel Bacino Idrografico del T.te Pagliara ed Area Territoriale tra T.te Pagliara e T.te Fiumedinisi (100) – Comune di Fiumedinisi e Isola Amministrativa di Nizza di Sicilia.

PREMESSO

- che a seguito delle segnalazioni prodotte dal Comune di Fiumedinisi questo Servizio ha valutato, ai sensi dell'art. 5 delle Norme di Attuazione allegate alla Relazione Generale del P.A.I. ha ritenuto possibile l'attività di aggiornamento del Piano Stralcio del Bacino Idrografico del Torrente Fiumedinisi (101) e nel Bacino Idrografico del T.te Pagliara ed Area Territoriale tra T.te Pagliara e T.te Fiumedinisi (100), inerente al Comune di Fiumedinisi e all'Isola Amministrativa di Nizza Di Sicilia, secondo le tabelle che seguono:

Tabella 1: Dissesti oggetto di aggiornamento per il territorio comunale di Fiumedinisi.

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	
101-5FD-001	601130	C.da Croce	4	3	1						Eliminato
101-5FD-002	601130	C.da Croce	4	3	1						Eliminato
101-5FD-003	601130	C.da Croce	4	3	1	-	-	-	-	-	Eliminato
101-5FD-010	601130	Località Montagne	8	1	2	-	-	-	-	-	Eliminato
101-5FD-012	601130	Pizzo Motta	1	1	4	-	E3	-	4	-	Eliminato
101-5FD-016	601130	Madonna delle Grazie	4	2	1	-	-	-	-	-	Eliminato
101-5FD-021	601130	Centro abitato	4	1	2	-	E2 - E4	-	2 - 4	-	Eliminato
101-5FD-022	601130	Centro Abitato	1	1	4	-	E2 - E4	-	3 - 4	-	Eliminato
101-5FD-024	601130	Nord Centro Abitato	11	1	1	-	-	-	-	-	Eliminato
101-5FD-025	601130	Nord Centro Abitato	11	1	2	-	E2	-	2	-	Eliminato
101-5FD-026	601130	Nord Centro Abitato	11	1	1	-	-	-	-	-	Eliminato
101-5FD-028	601130	Milinari	1	1	4	-	-	-	-	-	Eliminato

h
R
MS

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	
101-5FD-034	601130	Santo Totaro	11	1	2	-	-	-	-	-	Eliminato
101-5FD-035	601130	V.ne D'Armi	11	1	2	-	-	-	-	-	Eliminato
101-5FD-042	601130	Pizzo Cannuleddo	4	3	1	-	-	-	-	-	Eliminato
101-5FD-045	601130	C.da Seleno	4	3	1	-	E2	-	1	-	Eliminato
101-5FD-064	601090	Monte S.Pietro	4	3	1	-	-	E2	-	2	Eliminato
101-5FD-068	601090	Fonte Pardu	4	3	1	-	-	E2	-	1	Eliminato
101-5FD-086	601090	C.da Santissima	4	3	1	-	-	-	-	-	Eliminato
100-5FD-004	601130	Tra Contrada Castello e Chiusa	1	1	4	4	-	-	-	-	Modificata geometria
101-5FD-005	601130	C.da Castello	1	1	4	4	-	E2	-	3	Modificata geometria
101-5FD-006	601130	C.da Belvedere	1	1	4	4	-	E2	-	3	Modificata geometria
101-5FD-008	601130	Vallone Acqua Santa	1	1	3	4	-	E2	-	3	Modificata geometria
101-5FD-009	601130	LocalitÓ Montagne	1	1	3	3	E1 - E3	E3	2 - 4	4	Modificata geometria
101-5FD-011	601130	C.da Pirretta	1	1	2	4	-	-	-	-	Modificata tipologia
101-5FD-013a	601130	Cimitero	1	1	4	4	E1 - E3	E1	3 - 4	3	Modificata geometria
101-5FS-013b	601130	Cimitero	1	4	4	1	E1 - E3	E1	3-4	1	Riclassificato per intervento
101-5FD-014a	601130	Pizzo Motta	1	1	4	4	E3	E3	04-gen	4	Modificata geometria
101-5FD-014b	601130	Pizzo Motta	1	4	4	1	E1	E1	3	1	Riclassificato per intervento
101-5FD-015	601130	Madonna delle Grazie	1	1	2	4	E1 - E2	E3	2	4	Modificata tipologia
101-5FD-017	601130	Madonna delle Grazie	1	1	1	4	-	-	-	-	Modificata tipologia
101-5FD-019	601130	Nord ovest Centro Abitato	4	2	2	2	E2 - E4	E2	2 - 4	2	Modificata geometria
101-5FD-020	601130	Centro Abitato	1	1	4	4	E4	E4	4	4	Modificata geometria
101-5FD-023	601130	Centro abitato	1	1	4	4	E4	E4	4	4	Modificata geometria
101-5FD-027	601130	Molino Arno	1	1	4	4	-	-	-	-	Modificata geometria
101-5FD-029	601130	Milinari	1	1	4	3	E2	E2	3	3	Modificata geometria
101-5FD-030	601130	Milinari	1	1	4	4	E1 - E3	E1 - E2	3	3	Modificata geometria
101-5FD-031	601130	Milinari	1	1	2	4	-	E2	-	3	Modificata tipologia
101-5FD-032	601130	Lumbolo	1	1	4	4	E1 - E2	E1 - E2	3	3	Modificata geometria
101-5FD-033	601130	Lumbolo	1	1	4	4	-	E2	-	3	Modificata geometria
101-5FD-036	601130	Pizzo d'Armi	2	1	2	3	E1	-	2	-	Modificata tipologia
101-5FD-037	601130	Pizzo D'Armi	1	1	2	4	-	-	-	-	Modificata tipologia
101-5FD-040	601130	C.da Conte	2	1	2	3	-	E2	-	3	Modificata tipologia e geometria
101-5FD-041	601130	Cicirata	2	1	2	4	-	E2	-	3	Modificata tipologia
101-5FD-044	601130	C.da Intera	2	1	1	4	E1	E1 - E2	1	3	Modificata tipologia
101-5FD-046	601130	C.da Seleno	2	1	1	3	-	E2	-	3	Modificata tipologia
101-5FD-047	601130	C.da Seleno	4	3	1	1	-	E2	-	3	Modificato



Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	
101-5FD-049	601130	Località Militino	2	1	3	3	-	E2	-	3	Modificata tipologia
101-5FD-051	601130	C.da Purcaria	1	1	2	4	-	E2	-	3	Modificata tipologia
101-5FD-053	601090	Pizzo Strumbo	11	1	1	2	-	E2	-	3	Modificata tipologia
101-5FD-060	601130	Pizzo Iallemi	11	1	1	2	-	E2	-	2	Modificata tipologia
101-5FD-061	601130 - 600160	C.da Cufi	11	1	2	2	-	E2	-	2	Modificata tipologia
101-5FD-067	601090	Fonte Pardu	2	1	1	3	-	E2	-	3	Modificata tipologia
101-5FD-072	601090	Monte S.Pietro	11	1	1	2	E1	E1 - E2	1	2	Modificata tipologia
101-5FD-073	601090	Monte S.Pietro	11	1	0	2	-	E2	-	2	Modificata tipologia
101-5FD-078	601090	Vallone Manoceri	2	1	1	4	-	E2	-	3	Modificata tipologia
101-5FD-082	601090	C.da Acqua Menta	2	1	1	3	-	E2	-	3	Modificata tipologia
101-5FD-085	601090	C.da Santissima	11	1	1	4	-	E2	-	3	Modificata tipologia e geometria
101-5FD-087	601090	C.da Santissima	11	1	1	4	-	E2	-	3	Modificata tipologia e geometria
101-5FD-088	601090	Pizzo Perara	2	2	2	3	-	E2	-	3	Modificata tipologia e geometria
101-5FD-089	601090	Vallone Scodella	11	1	2	2	-	E2	-	2	Modificata geometria
101-5FD-092	601090	Vallone Scodella	11	1	2	2	-	E2	-	2	Modificata geometria
101-5FD-093	601090	Sorgenti acquedotto Me	11	1	2	2	-	E2	-	2	Modificata tipologia e geometria
101-5FD-095	601090	Vallone Scodella	11	1	1	1	-	E2	-	1	Modificata geometria
101-5FD-102	601130	Località Montagne	1	1	4	4	E1 - E3	E1 - E3	3 - 4	3 - 4	Modificata geometria
100-5FD-007	601130	Contrada Castello e Chiusa	1	1	-	4	-	-	-	-	Nuovo
100-5FD-008	601130	Contrada Castello e Chiusa	1	1	-	4	-	-	-	-	Nuovo
101-5FD-105	601090	Torrente della Menta	2	1	-	3	-	E2	-	3	Nuovo
101-5FD-106	600120	Pizzo di Mili	2	1	-	4	-	-	-	-	Nuovo
101-5FD-107	601130	A monte area artigianale	1	1	-	3	-	-	-	-	Nuovo
101-5FD-108	600120	Pizzo Riposto	2	1	-	3	-	E2	-	3	Nuovo
101-5FD-109	600120 - 600160	Pizzo Riposto	11	1	-	2	-	E2	-	2	Nuovo
101-5FD-110	600160	Pizzo Riposto	2	1	-	4	-	E2	-	3	Nuovo
101-5FD-111	600120 - 600160	Pizzo Riposto	2	1	-	4	-	E2	-	3	Nuovo
101-5FD-112	600120 - 600160	Pizzo Riposto	2	1	-	4	-	E2	-	3	Nuovo
101-5FD-113	600160	Pizzo Riposto	11	1	-	2	-	E2	-	2	Nuovo
101-5FD-114	601090 - 600120 - 601130	Lardo	2	1	-	4	-	E2	-	3	Nuovo
101-5FD-115	601090	Capo Piano	2	1	-	3	-	E2	-	3	Nuovo






Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	
101-5FD-116	601090 - 600120	Fonte Pardu	2	1	-	4	-	E2	-	3	Nuovo
101-5FD-117	601130	C.da Purcaria	1	1	-	4	-	E2	-	3	Nuovo
101-5FD-118	601130	Seleno	2	1	-	3	-	E2	-	3	Nuovo
101-5FD-119	601130	Località Militino	2	1	-	3	-	E2	-	3	Nuovo
101-5FD-120	601130	C.da Intera	2	1	-	3	-	E2	-	3	Nuovo
101-5FD-121	601130	C.da Intera	2	1	-	3	-	E2	-	3	Nuovo
101-5FD-122	601130	C.da Intera	2	1	-	3	-	E2	-	3	Nuovo
101-5FD-123	601130	C.da Intera	2	1	-	3	-	E2	-	3	Nuovo
101-5FD-124	601130	C.da Intera	2	1	-	3	-	E2	-	3	Nuovo
101-5FD-125	601130	Vacco	2	1	-	3	-	E2	-	3	Nuovo
101-5FD-126	600160	Pizzo Cipolla	2	1	-	3	-	E2	-	3	Nuovo
101-5FD-127	600160	Pizzo Cipolla	2	1	-	3	-	E2	-	3	Nuovo
101-5FD-128	601130 - 600160	C.da Cufi	11	1	-	2	-	E2	-	2	Nuovo
101-5FD-129	601130	Migliuso	1	1	-	4	-	E2	-	3	Nuovo
101-5FD-130	601130	Migliuso	1	1	-	4	-	E2	-	3	Nuovo
101-5FD-131	601130	Lumbolo	2	1	-	3	-	E2	-	3	Nuovo
101-5FD-132	601130	Lumbolo	2	1	-	3	-	E2	-	3	Nuovo
101-5FD-133	601130	Lumbolo	2	1	-	3	-	E2	-	3	Nuovo
101-5FD-134	601130	Lumbolo	1	1	-	4	-	E2	-	3	Nuovo
101-5FD-135	601130	A sud di Pizzo Trettari	1	1	-	4	-	-	-	-	Nuovo
101-5FD-136	601130	A sud di Pizzo Trettari	1	1	-	4	-	-	-	-	Nuovo
101-5FD-137	601130	A sud di Pizzo Trettari	1	1	-	4	-	-	-	-	Nuovo
101-5FD-138	601130	Pizzo d'Armi	1	1	-	4	-	E1	-	3	Nuovo
101-5FD-139	601130	Nord Centro Abitato	2	1	-	4	-	-	-	-	Nuovo
101-5FD-140	601130	Monte Santo	1	1	-	4	-	-	-	-	Nuovo
101-5FD-141	601130	Monte Santo	1	1	-	4	-	-	-	-	Nuovo
101-5FD-142	601130	Monte Santo	1	1	-	4	-	-	-	-	Nuovo
101-5FD-143	601130	Monte Santo	1	1	-	4	-	-	-	-	Nuovo
101-5FD-144	601130	Monte Santo	1	1	-	4	-	-	-	-	Nuovo
101-5FD-145	601130	Monte Santo	1	1	-	4	-	-	-	-	Nuovo
101-5FD-146	601130	Monte Santo	2	1	-	2	-	E2	-	3	Nuovo
101-5FD-147	601130	Santo Totaro	1	1	-	4	-	E2	-	3	Nuovo
101-5FD-148	601130	Capitanello	2	1	-	3	-	E2	-	3	Nuovo
101-5FD-149	601130	Milinari	1	1	-	4	-	E2	-	3	Nuovo
101-5FD-150	601130	T. fumedinisi a monte dell'abitato	11	1	-	1	-	-	-	-	Nuovo
101-5FD-151	601130	Mastronicola	2	1	-	3	-	E2	-	3	Nuovo
101-5FD-152	601130	Milinari	1	1	-	4	-	E1 - E2	-	3	Nuovo
101-5FD-153	601130	Milinari	1	1	-	4	-	E2	-	3	Nuovo
101-5FD-154	601130	Molino Armo	1	1	-	4	-	-	-	-	Nuovo
101-5FD-155	601130	Milinari	2	2	-	2	-	-	-	-	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	
101-5FD-156	601130	Milinari	1	1	-	4	-	E2	-	3	Nuovo
101-5FD-157	601130	T. Fiumedinisi a monte dell'abitato	11	1	-	1	-	E2	-	1	Nuovo
101-5FD-158	601130	Santo Totaro	1	1	-	4	-	E2	-	3	Nuovo
101-5FD-159	601130	Santo Totaro	2	2	-	2	-	-	-	-	Nuovo
101-5FD-160	601130	Santo Totaro	1	1	-	4	-	-	-	-	Nuovo
101-5FD-161	601130	Santo Totaro	1	1	-	4	-	-	-	-	Nuovo
101-5FD-162	601130	Santo Totaro	1	1	-	4	-	-	-	-	Nuovo
101-5FD-163	601130	A nord centro abitato	1	1	-	4	-	E2	-	3	Nuovo
101-5FD-164	601130	A sud-est del centro abitato	11	1	-	1	-	-	-	-	Nuovo
101-5FD-165	601130	A sud centro abitato	1	1	-	4	-	E2	-	3	Nuovo
101-5FD-166	601130	Pizzo Motta	1	1	-	4	-	E1 - E2	-	3	Nuovo
101-5FD-167	601130	Pizzo Motta	4	1	-	2	-	-	-	-	Nuovo
101-5FD-168	601130	Pizzo Motta	1	1	-	4	-	E3	-	4	Nuovo
101-5FD-169	601130	Pizzo Motta	1	1	-	4	-	-	-	-	Nuovo
101-5FD-170	601130	Pizzo Motta	1	1	-	4	-	E2	-	3	Nuovo
101-5FD-171	601130	Pizzo Motta	1	1	-	4	-	E2	-	3	Nuovo
101-5FD-172	601130	Pizzo Motta	1	1	-	4	-	-	-	-	Nuovo
101-5FD-173	601090	Pedaria	2	2	-	2	-	E2	-	2	Nuovo
101-5FD-174a	601130	Pizzo Motta	1	1	-	4	-	-	-	-	Nuovo
101-5FD-174b	601130	Pizzo Motta	1	4	-	1	-	E1	-	1	Nuovo
101-5FD-175	601130	Belvedere	1	1	-	4	-	-	-	-	Nuovo
101-5FD-176	601090 - 601130	Rumano	2	2	-	2	-	E2	-	2	Nuovo
101-5FD-177	601130	Nunziatella	11	1	-	2	-	E2	-	2	Nuovo
101-5FD-178	601090 - 601130	Rumano	2	2	-	2	-	-	-	-	Nuovo
101-5FD-179	601130	C.da Pirretta	1	1	-	4	-	-	-	-	Nuovo
101-5FD-180	601130	Vallone Acqua Santa	1	1	-	4	-	E1	-	3	Nuovo
101-5FD-181	601130	C.da Pirretta	11	1	-	1	-	E2	-	1	Nuovo
101-5FD-182	601130	C.da Pirretta	1	1	-	4	-	-	-	-	Nuovo
101-5FD-183	601090	Pizzo Ariaroli	2	2	-	2	-	-	-	-	Nuovo
101-5FD-184	601130	C.da Pirretta	1	1	-	4	-	E2	-	3	Nuovo
101-5FD-185	601130	A monte area artigianale	2	2	-	2	-	E2 - E3	-	2 - 3	Nuovo
101-5FD-186	601130	C.da Pirretta	11	1	-	1	-	-	-	-	Nuovo
101-5FD-187	601130	Belvedere	1	1	-	4	-	-	-	-	Nuovo
101-5FD-188	601130	Belvedere	1	1	-	4	-	-	-	-	Nuovo
101-5FD-189	601130	C.da Pirretta	1	1	-	4	-	E3	-	4	Nuovo
101-5FD-190	601130	Castello	1	1	-	4	-	E1	-	3	Nuovo
101-5FD-191	601130	Buticari	2	2	-	2	-	-	-	-	Nuovo
101-5FD-192	601130	Buticari	2	2	-	2	-	-	-	-	Nuovo
101-5FD-193	601090	Acqua menta	1	1	-	4	-	E2	-	3	Nuovo


Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	
101-5FD-194	601090	Acqua menta	1	1	-	4	-	E2	-	3	Nuovo
101-5FD-195	601090	Acqua menta	1	1	-	4	-	E2	-	3	Nuovo
101-5FD-196	601130	Badessa	2	1	-	3	-	E2	-	3	Nuovo
101-5FD-197	601130	C.da Ercia	1	1	-	4	-	E2	-	3	Nuovo
101-5FD-198	601090	Fonte Pardu	2	1	-	4	-	E2	-	3	Nuovo
101-5FD-199	601090	Vallone Scodella	1	1	-	4	-	E2	-	3	Nuovo
101-5FD-200	601090	Vallone Scodella	1	1	-	4	-	E2	-	3	Nuovo
101-5FD-201	601090	Piano del ladro	2	2	-	2	-	E2	-	2	Nuovo
101-5FD-202	601090	Versante sud Pizzo Toscano	1	1	-	4	-	E2	-	3	Nuovo
101-5FD-203	601090	Versante sud ovest Pizzo Perara	1	1	-	4	-	E2	-	3	Nuovo
101-5FD-204	601090	Vallone del soldato	2	2	-	2	-	E2	-	2	Nuovo

Tabella dei dissesti oggetto di aggiornamento per il territorio comunale di Nizza di Sicilia.

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	
101-5NI-007	601130	Serra Ciappi	11	1	1	-	-	-	-	-	Eliminato
101-5NI-011	601130	C.da Marchesana	8	1	2	-	-	-	-	-	Eliminato
101-5NI-012	601130	C.da Marchesana	2	1	4	-	-	-	-	-	Eliminato
101-5NI-013	601130	C.da Marchesana	11	1	1	-	-	-	-	-	Eliminato
101-5NI-014	601130	C.da Lecandro	8	1	1	-	-	-	-	-	Eliminato
101-5NI-002	601130	Pizzo Faleco	2	1	-	4	-	E2	-	3	Modificata geometria
101-5NI-008	601130	Serra Ciappi	2	1	-	4	-	E2	-	3	Modificata tipologia
101-5NI-009	601130	Punta Murtareddu	11	1	-	1	-	E2	-	1	Modificata geometria
101-5NI-016	601130	C.da Fossa Tovaglia	2	2	-	3	-	E2	-	3	Modificata tipologia
101-5NI-017	601130	C.da Fossa Tovaglia	11	1	-	2	-	E2	-	2	Modificata geometria
101-5NI-018	601130	Pizzo Salvo	11	1	-	2	-	E2	-	2	Modificata tipologia
101-5NI-019	600160	Portella Fundia	2	1	-	3	-	E2	-	3	Nuovo
101-5NI-020	601130 - 600160	A nord di Fossa	2	1	-	4	-	E2	-	3	Nuovo
101-5NI-021	601130	A sud est di Pizzo Salvo	2	1	-	3	-	E2	-	3	Nuovo
101-5NI-022	601130	Torrente Capitanello	2	1	-	3	-	E2	-	3	Nuovo
101-5NI-023	601130	Punta Murtareddu	11	1	-	1	-	E2	-	1	Nuovo
101-5NI-024	601130	Punta Murtareddu	11	1	-	1	-	E2	-	1	Nuovo
101-5NI-025	601130	Punta Murtareddu	11	1	-	2	-	E2	-	2	Nuovo
101-5NI-026	601130	Punta Murtareddu	11	1	-	1	-	E2	-	1	Nuovo
101-5NI-027	601130	Punta Murtareddu	2	2	-	2	-	E2	-	2	Nuovo
101-5NI-028	601130	Versante nord Pizzo Scillizzo	2	1	-	3	-	E2	-	3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	
101-5NI-029	601130	Versante nord Pizzo Scillizzo	2	1	-	3	-	E2	-	3	Nuovo
101-5NI-030	601130	ad est Bosco Ferdinando	1	1	-	4	-	-	-	-	Nuovo
101-5NI-031	601130	ad est Bosco Ferdinando	1	1	-	4	-	-	-	-	Nuovo
101-5NI-032	601130	ad est Bosco Ferdinando	1	1	-	4	-	E2	-	3	Nuovo
101-5NI-033	601130	ad est Bosco Ferdinando	1	1	-	4	-	-	-	-	Nuovo
101-5NI-034	601130	ad est Bosco Ferdinando	1	1	-	4	-	-	-	-	Nuovo
101-5NI-035	601130	ad est Bosco Ferdinando	1	1	-	4	-	E2	-	3	Nuovo

Tabella dei dissesti con inserimento della fascia di rispetto

Comune di Fiumedinisi					
CODICE DISSESTO	CTR	LOCALITA'	TIPOLOGIA	STATO DI ATTIVITA'	PERICOLOSITA' del DISSESTO
100-5FD-016	601130	Fonte Pardu	Colata rapida	Attiva	P3
101-5FD-036	601130	Pizzo d'Armi	Colata rapida	Attiva	P4
101-5FD-040	601130	C.da Conte	Colata rapida	Attiva	P3
101-5FD-041	601130	Cicirata	Colata rapida	Attiva	P4
101-5FD-044	601130	C.da Intera	Colata rapida	Attiva	P4
101-5FD-046	601130	C.da Seleno	Colata rapida	Attiva	P3
101-5FD-049	601130	Località Militino	Colata rapida	Attiva	P3
101-5FD-067	601090	Fonte Pardu	Colata rapida	Attiva	P3
101-5FD-078	601090 - 601130	Vallone Manoceri	Colata rapida	Attiva	P4
101-5FD-082	601090	C.da Acqua Menta	Colata rapida	Attiva	P3
101-5FD-084	601090	Vallone Solano	Colata rapida	Attiva	P3
101-5FD-088	601090	Pizzo Perara	Colata rapida	Sospesa / inattiva	P3
101-5FD-105	601090	Torrente della Menta	Colata rapida	Attiva	P3
101-5FD-106	601090 - 600120	Pizzo di Mili	Colata rapida	Attiva	P4
101-5FD-108	600120 - 600160	Pizzo Riposto	Colata rapida	Attiva	P3
101-5FD-110	600160	Pizzo Riposto	Colata rapida	Attiva	P4
101-5FD-111	600120 - 600160 - 601130	Pizzo Riposto	Colata rapida	Attiva	P4
101-5FD-112	600120 - 600160	Pizzo Riposto	Colata rapida	Attiva	P4
101-5FD-114	600120 - 601090 - 601130	Pizzo Riposto	Colata rapida	Attiva	P4
101-5FD-115	601090	Lardo	Colata rapida	Attiva	P3

101-5FD-116	600120 – 601090	Capo Piano	Colata rapida	Attiva	P4
101-5FD-118	601090 – 601130	Fonte Pardu	Colata rapida	Attiva	P3
101-5FD-119	601130	Seleno	Colata rapida	Attiva	P3
101-5FD-120	601130	Località Militino	Colata rapida	Attiva	P3
101-5FD-121	601130	C.da Intera	Colata rapida	Attiva	P3
101-5FD-122	601130	C.da Intera	Colata rapida	Attiva	P3
101-5FD-123	601130	C.da Intera	Colata rapida	Attiva	P3
101-5FD-124	601130	C.da Intera	Colata rapida	Attiva	P3
101-5FD-125	601130	C.da Intera	Colata rapida	Attiva	P3
101-5FD-126	600160	Vacco	Colata rapida	Attiva	P3
101-5FD-127	600160	Pizzo Cipolla	Colata rapida	Attiva	P3
101-5FD-131	601130	Pizzo Cipolla	Colata rapida	Attiva	P4
101-5FD-132	601130	Lumbolo	Colata rapida	Attiva	P3
101-5FD-133	601130	Lumbolo	Colata rapida	Attiva	P3
101-5FD-139	601130	Lumbolo	Colata rapida	Attiva	P4
101-5FD-146	601130	Nord Centro Abitato	Colata rapida	Attiva	P3
101-5FD-148	601130	Monte Santo	Colata rapida	Attiva	P4
101-5FD-151	601130	Capitanello	Colata rapida	Attiva	P5
101-5FD-196	601130	Mastronicola	Colata rapida	Attiva	P6
101-5FD-198	601090	Badessa	Colata rapida	Attiva	P4
Comune di Nizza di Sicilia.					
CODICE DISSESTO	CTR	LOCALITA'	TIPOLOGIA	STATO DI ATTIVITA'	PERICOLOSITA' del DISSESTO
101-5NI-002	601130	C.da Genti	Colata rapida	Attiva	P4
101-5NI-008	601130	Pizzo Faleco	Colata rapida	Attiva	P4
101-5NI-012	601130	Serra Ciappi	Colata rapida	Attiva	P4
101-5NI-012	601130	C.da Marchesana	Colata rapida	Attiva	P4
101-5NI-016	601130	C.da Fossa Tovaglia	Colata rapida	Sospesa / inattiva	P3
101-5NI-019	600160	Portella Fundia	Colata rapida	Attiva	P4
101-5NI-020	600160 – 601090 – 601130	A nord di Fossa	Colata rapida	Attiva	P4
101-5NI-021	601130	A sud est di Pizzo Salvo	Colata rapida	Attiva	P3
101-5NI-022	601130	Torrente Capitanello	Colata rapida	Attiva	P3
101-5NI-028	601130	Versante nord Pizzo Scillizzo	Colata rapida	Attiva	P3
101-5NI-029	601130	Versante nord Pizzo Scillizzo	Colata rapida	Attiva	P3

- che questo Servizio, visto l'art. 5 delle norme di attuazione del P.A.I. che prevede l'aggiornamento e modifica su richiesta e/o segnalazioni di Enti pubblici, ha ritenuto

opportuno dover informare gli Enti Territorialmente competenti delle variazioni riportate nella previsione di aggiornamento;

- che ai Comuni di Fiumedinisi e di Nizza di Sicilia ed agli Enti territorialmente competenti (Servizio Regionale della Protezione Civile per la Provincia di Messina, Servizio Ufficio Genio Civile di Messina, Città Metropolitana di Messina e per conoscenza alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Messina e all'Assessore al Territorio e Ambiente), con nota prot. 77375 del 18/12/2018, è stata trasmessa la previsione di aggiornamento ricadente nel Piano Stralcio del Bacino Idrografico del Torrente Fiumedinisi (101) e nel Bacino Idrografico del T.te Pagliara ed Area Terriroeiale tra T.te Pagliara e T.te Fiumedinisi (100);
- che il Comune di Fiumedinisi ha provveduto alla pubblicazione degli atti all'Albo Pretorio dal 27/12/2018 al 26/01/2019 come da nota prot. ARTA n. 1982 del 11/01/2019;
- che il Comune di Nizza di Sicilia ha provveduto alla pubblicazione degli atti all'Albo Pretorio dal 21/12/2018 al 20/01/2019 come da nota prot. ARTA n. 79079 del 28/12/2018
- che la città Metropolitana di Messina ha provveduto alla pubblicazione degli atti all'Albo Pretorio dal 20/12/2018 al 18/01/2019 come da nota prot. ARTA n. 78947 del 27/12/2018;
- che a seguito della trasmissione della previsione di aggiornamento agli Enti territorialmente competenti, non sono pervenute altre osservazioni sui contenuti allo scrivente Dipartimento;
- che ai Comuni di Fiumedinisi e di Nizza di Sicilia e agli Enti territorialmente competenti (Servizio Regionale della Protezione Civile per la Provincia di Messina, Servizio Ufficio Genio Civile di Messina, Città Metropolitana di Messina e per conoscenza alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Messina), con nota prot. n. 15351 del 07/03/2019 è stata trasmessa la convocazione della conferenza programmatica per il giorno 27/03/2019;
- che ricorrono i presupposti per la modifica del Piano Stralcio del Bacino Idrografico del Torrente Fiumedinisi (101) e nel Bacino Idrografico del T.te Pagliara ed Area Terriroeiale tra T.te Pagliara e T.te Fiumedinisi (100), inerente ai Comuni di Fiumedinisi e di Nizza di Sicilia, e nello specifico dei dissesti di cui alla relazione allegata alla previsione di aggiornamento;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI DA ATTO CHE

- il giorno 27 Marzo, alle ore 12.00 presso la sede del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, si è tenuta la riunione convocata dal Dirigente del Servizio 2 con nota prot. n. 15351 del 07/03/2019, per affrontare le problematiche relative all'Attività di Aggiornamento del P.A.I. in argomento, sono presenti:

per l'Assessorato Territorio e Ambiente	Arch. Rosario Lazzaro – Dirigente del Servizio 2 “ <i>Pianificazione e Programmazione ambientale</i> ”
	Geol. Lucina Capitano - Dirigente dell'U.O. S.2.2 “ <i>Pianificazione e Programmazione Assetto del Territorio</i> ”
	Geol. Federico Calvi – Funzionario Direttivo dell'U.O. S.2.2 “ <i>Pianificazione e Programmazione Assetto del Territorio</i> ”
per il Comune di Fiumedinisi	Dott. Giovanni De Luca – Sindaco del Comune di Fiumedinisi
	Geol. Fabio Nicita – consulente geologo dell'Amministrazione Comunale

Risultano assenti i rappresentanti del Comune di Nizza di Sicilia e della Città Metropolitana di Messina.

Il Dirigente del Servizio 2, Arch. Rosario Lazzaro apre i lavori e fa presente che si è deciso di procedere alla convocazione della Conferenza in conseguenza dell'assenza di osservazioni pervenute al Servizio.

Non essendoci inoltre osservazioni sulla previsione di aggiornamento, si prende atto delle risultanze dell'odierna riunione di condivisione dell'Attività di Aggiornamento del P.A.I. relativo al territorio comunale di Fiumedinisi e dell'Isola Amministrativa di Nizza di Sicilia.

Si rammenta, tuttavia, anche in questa sede, conformemente a quanto da codesto Servizio rappresentato nella richiesta di pubblicazione, gli oneri che incombono sul Sindaco, nella qualità di Ufficiale di Governo, ex art. 54 del D. Lgs. 267/2000, come richiamato nella circolare n. 58941 del 11/12/2015, pubblicata nella GURS n. 1/2016 (Adozione del principio di precauzione) e ancorché dal D. Lgs n. 1 del 02/01/2018, di porre in essere tutte quelle azioni e accorgimenti volti a salvaguardare la pubblica e privata incolumità e la sicurezza civica, quali ad esempio emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti di interdizione delle aree a rischio, opere di materiale transennamento e delimitazione delle stesse aree e ubicazione, posizionamento di segnaletica monitoria indicante la natura del rischio e il divieto di accesso e sosta.

La Dott.ssa Capitano raccomanda:

- ad entrambi i Comuni di monitorare l'evoluzione geomorfologica delle aree in dissesto e di quelle limitrofe riportate nella cartografia allegata alla previsione, dando immediata comunicazione al Servizio 2, del D.R.A. circa l'eventuale evoluzione rispetto allo stato attuale presente nella previsione di aggiornamento;
- per le finalità di prevenzione che rivestono le valutazioni contenute nella previsione di aggiornamento, nonché per una più razionale gestione del territorio, le A.C., nell'esame dei progetti, piani e interventi sul proprio territorio, dovranno tenere conto sin da ora della particolare condizione di pericolosità gravante sulle aree oggetto della presente previsione di aggiornamento;
- al Comune di Fiumedinisi si raccomanda di seguire scrupolosamente le prescrizioni contenute nella relazione di aggiornamento in relazione alla manutenzione delle opere di mitigazione del rischio in riferimento alla riclassificazione del dissesto 101-5FD-013 sovrastante il cimitero comunale;
- al Comune di Nizza di Sicilia, interessato solo parzialmente dal presente aggiornamento del PAI, di fornire tutta la documentazione necessaria per completare, in una successiva fase, l'aggiornamento delle cartografie del PAI geomorfologico dell'intero suo territorio.

Per quanto sopra l'iter della conferenza si chiude alle ore 12.30 e copia del presente verbale verrà trasmesso al Servizio 3 e all'Area 2 di questo Dipartimento.

Palermo, 27 marzo 2019

Rosario Lazzaro

Lucina Capitano

Federico Calvi

Giovanni De Luca

Fabio Nicita