



Unione Europea  
REPUBBLICA ITALIANA  
**Regione Siciliana**

Assessorato Infrastrutture e Mobilità  
Dipartimento Regionale Tecnico  
Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta  
*UO 8-15 – Acque, Concessioni e Autorizzazioni*

codice Fiscale – 80012000826 - Partita I.V.A. - 2711070827

Protocollo n° 141025

Caltanissetta, li 21.09.2015

## L'UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI CALTANISSETTA

### VISTO:

- Il rapporto di servizio redatto e trasmesso in data 9 Luglio 2015 dall'U.O. n. 8 Acque, Concessioni e Autorizzazioni di quest'Ufficio, con il quale la suddetta U.O. 8 comunicava quanto di seguito.  
In data 18 maggio 2015 è pervenuta a questo Ufficio la nota, assunta al protocollo n° 82984, della ditta **REINA Augusto Maria Luigi**, nato a Saronno (VA) il 11.06.1940 legale rappresentante della SUORMARCHESA SRL, Via Nazionale S.S. 123 n. 27 – Casteldaccia (PA), proprietaria delle particelle di terreno n. 329-332-338-340-343 e 349 del foglio di mappa n. 70 del Comune di Butera, con la quale si richiedeva, ai sensi del D.Lvo n. 152/06, la titolarità giuridica all'invasamento di acque reperte nel laghetto collinare ivi esistente.  
Alla suddetta richiesta, oltre agli elaborati progettuali per l'invasamento, non veniva allegata copia alcuna dell'Autorizzazione Edilizia necessaria per la realizzazione del detto laghetto collinare in terra battuta e una recinzione con paletti in c.a.p. e filo spinato da rilasciarsi a cura del Comune di Butera.

A seguito della suddetta richiesta la U.O. n. 8 dell'Ufficio in intestazione, ha eseguito gli accertamenti istruttori, procedendo per come segue:

E' stata eseguita una visita dei luoghi in data 08 Luglio 2015 per valutare ed accertare la fattibilità di quanto richiesto con la sopra menzionata richiesta.

Dalla suddetta visita si accertava quanto di seguito. Il laghetto collinare in terra battuta (vascone) è esistente e lo stesso viene utilizzato per invasare acqua dal pozzo ivi legittimamente esistente nella particella di terreno n. 16 del foglio di mappa n. 73, iscritto al n. 522 del VI elenco delle acque pubbliche dell'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta giusto certificato di portata n. 7649/87 e Autorizzazione provvisoria alla derivazione di acqua prot. n. 107897 del 20.06.2014.

La realizzazione dell'invaso è sfuggita al parere del Genio Civile circa la valutazione, in relazione alle caratteristiche dello sbarramento, della necessità d'applicazione delle norme sulla realizzazione delle dighe e traverse per come stabilito nelle premesse del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta approvato con D.P.R. n. 1363 del 01.11.1959 e s.m.i.

Il suddetto vaso ha la capacità utile per l'invasamento di circa mc. 61.304,52 ed ha le seguenti caratteristiche costruttive:

- forma tronco di piramide;
- base maggiore poligono irregolare di mq. 9.539,64;
- base minore poligono irregolare di mq.812,68;- profondità massima di mt. 14,00;
- larghezza del coronamento di circa mt. 3,00;
- posizionamento, rispetto il piano di campagna, seminterrato.

Per quanto accertato sul posto, dall'esame degli atti prodotti con la sopra citata istanza e per le caratteristiche dell'opera realizzata si è rilevato che per l'esecuzione dei lavori di realizzazione

dell'invaso in questione era necessario provvedere alla denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 64/1974 e s.m.i. e munirsi dell'autorizzazione prescritta dall'art. 18 sempre della stessa legge.

- Che dall'attività narrata risulta che è stata commessa la violazione dell'art.17 della Legge n. 64 del 02.02.1964 per avere omesso, preventivamente alla sua realizzazione, di: denunciare all'Ufficio del Genio Civile all'Ufficio del Genio Civile i lavori di realizzazione dell'invaso in terra battuta; presentare il progetto dell'opera in doppio esemplare firmato da un tecnico competente iscritto all'Albo nonché dal Direttore dei Lavori.
- Che con la realizzazione delle suddette opere è stata commessa la violazione dell'art. 18 della Legge n. 64 del 02.02.1964 per avere realizzato l'invaso sopra descritto in assenza della prescritta e preventiva autorizzazione per l'inizio dei lavori da rilasciarsi a cura dell'Ufficio del Genio Civile territorialmente competente.
- che, agli atti di questo Ufficio, non risulta che la ditta sopra generalizzata, per i lavori suddetti, abbia presentato la preventiva denuncia, ai sensi dell'art.17 della Legge 64/74, né che abbia conseguito la prescritta autorizzazione ai sensi dell'art. 18 della stessa legge 64/74.
- la Legge 02.02.74 n. 64 e s.m.i.,

#### **CONSIDERATO CHE:**

- I lavori sono stati realizzati in zona sismica di 2<sup>a</sup> categoria.

**Tutto ciò visto e considerato, ai sensi dell'art.22 della Legge 2 febbraio 1974 n° 64,**

#### **D E C R E T A**

**la sospensione immediata dei lavori del cantiere suddetto, di proprietà della ditta SUORMARCHESA SRL, Via Nazionale S.S. 123 n. 27 – Casteldaccia (PA) legalmente rappresentata da REINA Augusto Maria Luigi, nato a Saronno (VA) il 11.06.1940.**

Copia del presente decreto viene notificato, a mezzo Messo Comunale, alla Ditta suddetta e viene inviata al Sindaco *“ai fini dell'osservanza dell'ordine di sospensione”* (art.22 comma 2).

La Ditta potrà far pervenire a questo Ufficio, entro 60 giorni dalla notifica del presente decreto, gli elaborati tecnici di rilievo e di verifica delle opere abusivamente eseguite, affinché lo stesso Ufficio possa riferire all'Autorità Giudiziaria, ove pende procedimento penale. Nel caso di mancata presentazione del progetto di verifica, le opere saranno ritenute non conformi alla Legge 02/02/1974 n. 64 e se ne proporrà la demolizione.

Ove il Sindaco accerti, a mezzo del proprio servizio di vigilanza, che i lavori proseguono anche dopo la notifica del presente decreto, è invitato a darne comunicazione a questo Ufficio affinché possa essere richiesto al Signor Prefetto l'intervento della Forza Pubblica.

Il Responsabile del Procedimento  
Dirigente della U.O.8  
F.to (Ing. Geol. Morreale Dott.G)