



**CONTRAVV n. 10897/EP**

**L'INGEGNERE CAPO DELL'UFFICIO SUDDETTO:**

- Vista la segnalazione dal Corpo di Polizia Municipale del Comune di Vittoria con allegato verbale di visita sopralluogo da cui si evince la realizzazione dei seguenti lavori:

**1. vano avente struttura portante orizzontale in cordoli in c.a. Alla base, struttura portante verticale in conci di arenaria, mentre la copertura è a tetto ad unica falda con travi in legno, tavole, guaina e manto di tegole.**

**La superficie coperta in pianta è pari a mq. 23,00 circa ed un volume pari a mc. 68,00 circa.**

**2. Unità abitativa avente struttura portante orizzontale in cordoli in c.a. Alla base, struttura portante verticale in conci di arenaria, mentre la copertura è a tetto a due falde con travi in legno, tavole, guaina e manto di tegole.**

**La superficie coperta in pianta è pari a mq. 84,00 circa ed una volumetria pari a mc. 228,00 circa.**

**3. Tettoia aperta su tre lati realizzata con travi in legno, tavole e manto di tegole di mq. 34,00 circa;**

**4. vano, struttura portante verticale in conci di arenaria, mentre la copertura è a tetto ad unica falda con travi in legno e lastre di ondulina in fibro-cemento. La superficie coperta in pianta è pari a mq. 30,00 circa ed un volume di pari a mc. 75,00 circa.**

**5. stalla, avente struttura portante verticale in conci di arenaria, mentre la copertura è a tetto ad unica falda con travi in legno e lastre in ondulina in fibro-cemento. La superficie coperta in pianta pari a mq. 80,00 circa ed un volume pari a mc. 180,00.**

**6. unità abitativa avente struttura portante orizzontale in cordoli in c.a. Sia alla base che alla sommità, struttura portante verticale in conci di arenaria, mentre la copertura è a tetto ad unica falda con travi in legno, tavole, guaina e manto di tegole. La superficie coperta è pari a mq. 60,00 circa ed un volume di mc. 170,00 circa.**

**7. n. 2 vani multiuso, struttura portante in conci di arenaria con copertura a tetto ad unica falda con travi in legno e lastre di ondulina in fibro – cemento. La superficie coperta è pari a mq. 45,00 circa ed un volume di mc. 85,00 circa.**

**8. stalla con struttura portante in conci di arenaria con copertura a tetto ad unica falda con travi in legno e lastre di ondulina in fibro – cemento. La Superficie coperta in pianta è pari a mq. 26,00 circa ed un volume pari a mc. 54,00.**

Sito Lavori in Vittoria c.da Pezza di Pupo.

Visto che i lavori di cui trattasi non risultano autorizzati da questo Ufficio ai sensi dell'art.94 del D.P.R. n. 380/2001 (ex art. 18 della legge 64/74 );

- Visto il D.P.R. n. 380/2001;
- Ai sensi dell'art. 97 del D.P.R. n. 380/2001 ( art. 22 legge 64/74 )
- 

**D E C R E T A D I O R D I N A R E**

**alla Ditta: Calabrese Gaetano nato a Gela il 13/09/1954 e ivi residente Via Puglia n. 51 e domiciliato a Vittoria C.da Pezza di Pupo.**

- di sospendere i lavori abusivi di cui sopra **IMMEDIATAMENTE** alla data della notifica della presente;

Si fa presente che l'infrazione è stata denunciata alla Procura della Repubblica c/o Tribunale di **RAGUSA**

f.to Per: L'INGEGNERE CAPO  
( Ignazio Pagano Mariano )  
Il Dirigente delegato U.O. 10/EP  
( Ing. Italo Vezzuto )

trib/

**Relata di notifica**

L'anno ....., il giorno ..... del mese di ....., il sottoscritto Messo Comunale ha .  
notificato un esemplare della presente nelle mani di

.....

*Il Messo Comunale*