



PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA – OGGI LIBERO  
CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA



DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO  
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI SIRACUSA

**STRADA PROVINCIALE SP. 95 "PRIOLO - LENTINI"**

INTERVENTO STRUTTURALE DEL PIANO VIARIO DELLA S.P. 95 PRIOLO - LENTINI,  
NEL TRATTO TRA VILLASMUNDO E CARLENTINI

**PROGETTO ESECUTIVO**

(ai sensi dell'art.23, comma 8 D.gs. 50/2016)

**PROGETTO STRADALE  
RILIEVO FOTOGRAFICO**

DATA PROGETTO

FASE

PE

AMBITO

STR

TIPO

RIL

N° / SIGLA

STR100

REV

0

SCALA

/

0	15/03/2021	EMISSIONE	VIGORE
Rev.	DATA	DESCRIZIONE	STATO

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Giovanni Magro

PROGETTISTA E D.L.


Geom. Raffaele Avallone

COLLABORATORI ALLA PROGETTAZIONE

Geom. Adriano Gianni


Geom. Salvatore Anzalone

VISTI E APPROVAZIONI





**Figura 1** - Stato di fatto pavimentazione stradale (situazione diffusa)



**Figura 2** - Attraversamento Opera 1



**Figura 3 - Attraversamento Opera 2**



**Figura 4 - Attraversamento Opera 3**





**Figura 5 - Attraversamento Opera 4**




**Figura 6 - Attraversamento Opera 5**



**Figura 7 - Attraversamento Opera 6**



**Figura 8 - Attraversamento Opera 7**







**Figura 9 - Attraversamento Opera 8**




**Figura 10 - Attraversamento Opera 9**




**Figura 11 - Attraversamento Opera 10**



**Figura 12 - Attraversamento Opera 11**





**Figura 13 - Attraversamento Opera 12**




**Figura 14 - Attraversamento Opera 13**



**Figura 15 - Attraversamento Opera 14**



**Figura 16 - Attraversamento Opera 15**





**Figura 17** - Attraversamento Opera 16



**Figura 18** - Attraversamento Opera 17



**Figura 19** - Attraversamento Opera 18



**Figura 20** - Attraversamento Opera 19