



**Previsione di aggiornamento**

Isole Pelagie (107)  
 (Lampedusa - Linosa)

**GEOMORFOLOGIA  
 COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA**



635994



CTR N. 635910 - SCALA 1:10.000  
 CARTA DEI DISSESTI

Anno 2019

**LEGENDA**

**FENOMENI FRANOSI**

- Crollo e/o ribaltamento
- Colamento rapido
- Sprofondamento
- Scorrimento
- Frana complessa
- Espansione laterale o deformazione gravitativa (DGPV)
- Colamento lento
- Area a franosità diffusa
- Deformazione superficiale lenta
- Calanco
- Dissesti dovuti ad erosione accelerata
- Sito di attenzione

**STATO DI ATTIVITA'**

- Attivo
- Inattivo
- Quiescente
- Stabilizzato artificialmente o naturalmente

